

**METAL LEVHALARA ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ****Nezihe AKAR**

Anadolu Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü  
Lisans Üstü Yönetmeligi Uyarınca  
Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
Malzeme ve Konstrüksiyon Bilim Dalında

**YÜKSEK LİSANS TEZİ****Olarak hazırlanmıştır.****Danışman : Yrd.Doç. Dr. Nermin KURŞUNGÖZ****SUBAT 1990**

Nezihe AKAR'ın YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırladığı "METAL LEVHALARA ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ" başlıklı bu çalışma, jürimizce Lisansüstü yönetimeliginin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilerek kabul edilmiştir.

27.03.1990

Üye : Prof. Dr. Erdeyan Fıratlı

Üye : Yrd. Doç. Dr. Nermis KURŞUN GÜR (DAVİSMAN)

Üye : Yrd. Doç. Dr. Nedret AYDINBEYLİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun  
28.3.1990... gün ve 239/7.... sayılı kararı  
ile onaylanmıştır.

Prof. Dr. Rüstem K A Y A

Enstitü Müdürü

Anadolu Üniversitesi  
Merkez Kütüphane

## B N S O Z

Bu eser, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Malzeme ve Konstrüksiyon Bilim Dalında " METAL LEVHALARA ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ " konusunda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.

Tezin ilk bölümünde metal saçların(levhaların) şekil verilebilirliği konusunda açıklayıcı bilgiler sunulmuştur. İkinci ve Üçüncü bölmelerinde metal saçların şekillendirilmesinin özel yöntemleri olan gererek şekilendirme ve lastik tamponlu şekilendirme konuları açıklanmıştır. Teze, ilave olarak bu iki konu hakkında 33 adet örnek verilmiştir. Bölümlerle ilgili ayrıntılı bilgiler için kaynak dizininde belirtilen yayınlara başvurulmalıdır.

Tezin, konu ile ilgilenen tüm mühendis ve öğrencilere faydalı olmasını diler, tezin hazırlama çalışmalarında teşviklerini gördüğüm sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Nermin Kurşungöz başta olmak üzere tüm Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlileri ile çalışmalarımda yardımcılarını esirgemeyen Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi Personeline teşekkürlerimi sunarım.

Nezihe A K A R

## O Z E T

Metal levhalardan yapılan ürünler günlük hayatımızın ayrılmaz parçalarıdır. Sanayide, mimaride ve inşaat sektöründe metal saçlardan üretilen birçok ürünne rastlamak mümkündür. Bunun yanında havacılık ve uzay teknolojisinde de geniş kullanım alanları olup, bu alanlar günden güne artmaktadır.

Özellikle hafiflik ve mukavemetin istediği yerlerde tercih edilen metal saçların (levhaların) şekillendirilmesi işlemi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Eğme, bükmeye, derin çekme, basma, gererek şekillendirme bunlara örnek olarak verilebilir. Gererek şekillendirme ve lastik tamponla şekillendirme bunlardan ikisi olup, bu tezde iki metoda ilişkin konular incelenmiştir.

Bu iki yöntemin amaçları ve kullanım yerleri çok yakın özellikler göstermektedir. Özellikle paslanmaz çelik, bakır, alüminyum, çinko, magnezyum, titanyum levhaların şekillendirme işlemlerinde bunlardan biri seçilmektedir.

Gererek şekillendirme, iki ucundan tutulan malzemenin akma gerilmesi üzerindeki bir gerilmeye maruz bırakılması ve bu yolla istenen şeklin verilmesidir. Sekillendirmenin alt yöntemleri gererek çekme, gererek sarma, basma ve radyal çekmedir.

Lastik tamponla şekillendirme metodunda, saçın şekillendirilmesi, şekillendirme bloğu üzerine konulan metalik saç lastik bir tampon üzerinden basınç uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu metodun da birçok değişik uygulamaları olup, üretilen parçanın Özelliği ve şecline göre hangi yöntemin kullanılacağının önceden belirlenmesi gerekmektedir.

## S U M M A R Y

Products made of sheet metals are the parts of our day-life which can't be given up. It's possible to see different patterns of these products in industry, architecture and building sector. In addition, forming processes of sheet metals are mostly in use in aviation and space technology and their using areas are being enlarged day by day.

There are some different methods of sheet metal-forming which is especially preferable when the demands are lightness and strength. For instance bending, deep drawing, compressing, twisting and stretch forming can be given for this aim. Stretch forming and rubber pad forming are just two methods in sheet metal forming and this thesis especially these two methods will be discussed.

The goal and using areas of these two methods show very close features. One of these methods is preferable especially in forming of stainless steel, aluminium, magnesium, zinc, copper and titanium sheets.

The principle of stretch drawing is exposing the sheet to a tension over the sheet-material's yield tension, and so giving the desired form to sheet. Sub-methods for stretch drawing are stretch draw forming, stretch wrapping, compression forming and radial draw forming.

In rubber pad forming process is accomplished by hydraulic pressure applied behind a rubber pad over the sheet metal which is placed on form block. This method too, has different sub-methods like others and the appropriate method must be chosen according to form and features of product.

## İ N D E K I L E R

	<u>SAYFA</u>
<b>İNDEK</b>	i
<b>ÖZET</b>	ii
<b>SUMMARY</b>	iv
<b>İÇİNDEKİLER</b>	v
<b>SEMBOller VE MISALTMALAR DİZİNİ</b>	ix
<b>1. METALIK SAĞLARIN ŞEKL VERTILEBİLİRLİĞİ</b>	1
1.1 Deformasyon Özellikleri	2
1.1.1 Çekme	3
1.1.2 Germme	6
1.1.3 Kompleks Şekillendirme İşlemi	7
1.1.3.1 Deformasyon Sertleşme Oranı	7
1.1.3.2 Diğer Faktörler	8
1.2 Metal Sağ Özellikleri	10
1.2.1 Fiziksel Özellikler	10
1.2.1.1 Süreklik(Ductility)	10
1.2.1.2 Çekme testi	10
1.3 Metal Sağlara şekil Verme	13
1.3.1 Şekil Verme Modelleri	13
1.3.1.1 Kap Çekme Modeli	14
1.3.1.2 Bükme ve Düzeltme Modeli	14
1.3.1.3 Germme Modeli	14
1.3.1.4 Kompleks Basma Şekilleri	14
1.3.2 Şekil Verme Limitleri	15
1.3.2.1 Kap Çekme Limitleri	15
1.3.2.2 Bükme Ve Düzeltme Limitleri	16
1.3.2.3 Germme Limitleri	17
1.3.2.4 İşleme Faktörleri	17
1.3.2.4.1 Perçə Dizaynı	19
1.3.2.4.2 Deformasyon Fırçaları	20
1.3.3 Yağlama Özellikleri	22
1.3.3.1 Metal Akışı	22
1.3.3.2 Yüzey Fırıldaklılığı	22
1.3.3.3 Yağlama Usulleri	23
1.3.4 Sar Metal Malzemeleri	24
1.4.1 Düşük Karbonlu Çelik Sağlar	24
1.4.2 Yüksek Mukavemetli Çelik Sağlar	25
1.4.3 Yüksek Mukavemetli Düşük Alasımlı Çelikler(YMDA)	26
1.4.4 Çok Yüksek Mukavemetli Çelikler	26
1.4.5 Alüminyum Alasımlı Sağların Şekili	28
1.4.6 Dövme Çinko Alasımlarının Şekli	30
1.4.7 Süperplastikler	32
<b>2. GEREREK ŞEKLLENDİRME</b>	33
2.1 Uygulanabilirlik	33
2.1.1 Avantajları	35
2.1.2 Sınırlamalar	36
	37

<b>2.2</b>	<b>Gererek Şekillendirme Çeşitleri.....</b>	<b>37</b>
2.2.1	Gererek Çekme Şekillendirmesi.....	38
2.2.2	Gererek Sarma Şekillendirmesi.....	40
2.2.3	Basma Şekillendirmesi.....	42
2.2.4	Radyal Çekme Şekillendirmesi.....	42
<b>2.3</b>	<b>Makina Ve Aksesuarlar.....</b>	<b>44</b>
2.3.1	Çeneler.....	44
2.3.2	Kalıplar.....	44
<b>2.4</b>	<b>Gererek Şekillendirme Malzemeleri.....</b>	<b>46</b>
2.4.1	Paslanmaz Çelikler.....	47
2.4.1.1	Yağlama.....	47
2.4.1.2	Yaylama.....	48
2.4.2	Alüminyum Alışımalar.....	48
2.4.2.1	Alışımalar.....	49
2.4.2.2	Takımlar.....	51
2.4.2.3	Yağlama.....	51
2.4.2.4	Kullanımlar.....	52
2.4.3	Magnezyum Alışımalar.....	53
2.4.4	Titanyum Alışımalar.....	54
<b>2.5</b>	<b>Vüzey İşlemleri.....</b>	<b>56</b>
<b>2.6</b>	<b>Çalışma Parametreleri.....</b>	<b>57</b>
<b>2.7</b>	<b>Gelişmeler.....</b>	<b>58</b>
2.7.1	Sonuç.....	60
<b>3.</b>	<b>LASTİK TAMPONLU ŞEKİLLENDİRME</b>	<b>61</b>
<b>3.1</b>	<b>Uygunlabilirlik.....</b>	<b>62</b>
3.1.1	Avantajlar.....	63
3.1.2	Sınırlamalar.....	63
<b>3.2</b>	<b>Lastik Tamponlu Şekillendirme Çeşitleri.....</b>	<b>64</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Guerin İşlemi.....</b>	<b>64</b>
3.2.1.1	Guerin İşleminde Kullanılan Presler.....	64
3.2.1.2	Takımlar.....	64
3.2.1.3	Aksesuar Tekizatı.....	66
3.2.1.4	İşlem.....	66
3.2.1.5	Bükme.....	68
3.2.1.6	Ince Parçaların Şekilmesi.....	69
<b>3.2.2</b>	<b>Marform İşlemi.....</b>	<b>69</b>
3.2.2.1	Presler.....	70
3.2.2.2	Takımlar.....	70
3.2.2.3	İşlem.....	70
<b>3.2.3</b>	<b>Kapalı Lastikle Sahmerdan Şekil.....</b>	<b>71</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Lastik Diyafram Şekillendirme.....</b>	<b>72</b>
3.2.4.1	Presler.....	72
3.2.4.2	Takımlar.....	73
3.2.4.3	İşlem.....	73
<b>3.2.5</b>	<b>Verson Weehlon İşlemi.....</b>	<b>74</b>
3.2.5.1	Presler.....	76
3.2.5.2	Takımlar.....	76

3.2.5.3 İkinci Bir Sıkıştırma İşlemi İçin Kenar Basınç Plakasının Kullanılması.....	78
3.2.5.4 Dışı Kalıpların Kullanımı.	79
3.2.5.5 Keskin Radyüslü Parça Tkm.	80
3.2.5.6 İşlem.....	80
<b>3.3 Lastik Tamponlu Şekillendirme Malzemeleri</b>	<b>81</b>
3.3.1 Paslanmaz Çelikler.....	81
3.3.1.1 Derin Çekim.....	82
3.3.2 Alüminyum Alışmalar.....	83
3.3.2.1 Takım Malzemeleri.....	83
3.3.2.2 Kapasite.....	83
3.3.2.3 Limitler.....	84
3.3.2.4 Uygulamalar.....	84
3.3.3 Magnesium Alışmalar.....	85
3.3.3.1 İrtılma.....	85
3.3.3.2 Basınç.....	86
3.3.4 Bakır Alışmalar.....	87
3.3.5 Titanyum Alışmalar.....	88
<b>3.4 Dizayn Detayları ve Konstrüksiyon</b>	<b>90</b>
3.4.1 Tespit Pimleri.....	90
3.4.2 Flanşların Yapılması.....	90
3.4.2.1 Minimum Flanş Yüksekliği..	91
3.4.2.2 Minimum Süklme Yarıçapı....	91
3.4.2.3 Yaylanması.....	92
3.4.3 Flanşların Gerilmesi.....	92
3.4.4 Hafifletme Boşlukları.....	94
3.4.5 Flanşların Çekilmesi.....	95
3.4.6 Kertiğiler.....	96
3.4.7 Yastık ve Girintiler.....	97
3.4.8 Özel Bloklar.....	97
3.4.9 Tampon ve Derinin Kullanımı.....	98
<b>4. SONUÇLAR</b>	<b>100</b>
Örnek 1.....	101
Örnek 2.....	102
Örnek 3.....	102
Örnek 4.....	103
Örnek 5.....	103
Örnek 6.....	104
Örnek 7.....	104
Örnek 8.....	104
Örnek 9.....	105
Örnek 10.....	106
Örnek 11.....	107
Örnek 12.....	107
Örnek 13.....	108
Örnek 14.....	108
Örnek 15.....	109

Örnek 16.....	110
Örnek 17.....	110
Örnek 18.....	112
Örnek 19.....	113
Örnek 20.....	113
Örnek 21.....	114
Örnek 22.....	115
Örnek 23.....	116
Örnek 24.....	116
Örnek 25.....	117
Örnek 26.....	117
Örnek 27.....	118
Örnek 28.....	120
Örnek 29.....	121
Örnek 30.....	123
Örnek 31.....	123
Örnek 32.....	123
Örnek 33.....	124
KAYNAKLAR DİZİNİ .....	125

## SEMBOLLER VE KISALTMALAR DİZİNİ

### SEMBOLLER


- r : Plastik uzama katsayısı  
̄w : Enine yönde gerçek uzama  
̄t : Kalınlık yönde gerçek uzama  
̄̄ : Ortalama uzama katsayısı  
r̄ : Boyuna yönde uzama katsayısı  
r̄̄ : Dikey yönde uzama katsayısı  
 $r_{45}$  : Haddelenme yönüne 45° de ölçülen uzama katsayısı  
 $\Delta r$  : Düzlemsel plastik uzama katsayısı(düzlemsel anizotropi)  
 $\sigma$  : Gerçek gerilim  
 $\epsilon$  : gerçek deformasyon  
n : Deformasyon sertleşmesi üssü  
K : Malzeme mukavemet katsayısı  
m : Deformasyon hızı duyarlılığı üssü  
 $\sigma_e$  : Mühendislik gerilmesi  
P : Yük  
A : Başlangıç alanı  
e : Mühendislik uzaması  
l<sub>s</sub> : Son uzunluk  
l<sub>o</sub> : Başlangıçtaki uzunluk  
e<sub>u</sub> : Uniform uzama  
 $\mu$  : Sürtünme katsayısı  
F : Germe kuvveti  
Y<sub>s</sub> : Malzeme akma mukavemeti  
A : İş parçası kesit alanı  
 $f_w$  : Yerel uzamadaki gerilim  
t : kalınlık  
 $\gamma$  : % Kesit daralması  
 $\delta$  : % Kopma uzaması  
l<sub>k</sub> : Kopma uzunluğu  
D<sub>o</sub> : Sağ çapı  
D<sub>t</sub> : Zımba çapı

### KISALTMALAR

- BSD: Biçimlendirme sınır diyagramı  
UTS: Malzeme ortalama gerilme mukavemeti  
DÇO: Derin çökme oranı

## 1. METALİK SAÇLARIN ŞEKİL VERİLEBİLİRLİĞİ

Üretimci bir kişinin görüş açısından bakıldığından metal saçların şekillendirilmesinde ana istek, iyi şekil verilebilir olmasıdır. Şekil verilebilirliği parçaya kırılmadan ve hasara uğratılmadan karışık şekiller verilebilmesidir. Metal saç şekillendirme işlemi genel olarak üç yolla -yapılır : presle şekillendirme, derin çekme ve basma. Şekil 1.1 de bir metal saçın basma işleminde uygulanan genel şekillendirme işlemleri görülmektedir. (1)



Şekil 1.1. Çeşitli şekillendirme modellerini gösteren kompleks bir basma işlemi.(1)

Şekil verme işlemine kalıp dizaynı, yaşılama ve pres hızı gibi mekanik faktörler doğrudan etki eder. Sonuç olarak, metal saç şekil verilebilirliğini bir tek özellikle açıklamak doğru olmaz. Ancak çeşitli şezelliklerin kombinasyonu olarak açıklanabilir. (1)

Tablo 1.1 de şekillendirme işleminde önemli olan bazı faktörler ve bunların etkileri listelenmiştir. Metal saçların şezelliklerinin incelendiği şekil verme işlemlerinin mekanisinin analizinde şezellikle gerilebilme ve çekilebilme önem taşır. (1)

Table 1.1

Presle Şekillendirme İşlemi Faktörleri

BÜYÜK FAKTORLER

Sağ Malzemesi

- n değeri (gerilme sertleşmesi ve gerilebilirliğin ölçülmüşünde)
- r değerleri (incelmeye direnç ve derin çekilebilirliğin ölçülmüşünde)
- sağ düzlemin anizotropisi ( $r_0$ ,  $r_{45}$ ,  $r_{90}$  değerleri)
- kalınlığın uniformluluğu

Yapıltıma

- basing duyarlılığı
- sıcaklık duyarlılığı
- denge
- uygulamanın kelinlik ve pozisyonu

Sağ

- boyut

- şekil

Teklim

- kalıp ve sağ tutucunun sertliği
- yüzey pürüzlülüüğü
- kalıp radyüsü

KÜÇÜK FAKTORLER

Sağ Malzemesi

- akma gerilimine uzamanın oranı
- yüzey pürüzlülüüğü

Sağ

- ferar şartları (çapaklı, ağır işçilikli...)
- telip düzlemindeki yerlesim

Pres

- şatırıldan hızı
- sağ tutma metodu
- ikişerlet sertliği, kılavuz hareket hassasiyeti

1.1. DEFORMASYON ÇEŞİTLERİ

En genel metal sağ şekil verme metodu presle şekil vermedir. Bu işlemede düz bir parça, eş çalışan kalıplar eşliğinde şekillendirilir. Presle şekil verme veya diğer metodlarda asıl olan iki tip deformasyon geçidi vardır. Bunlar, çekme (drawing) ve germedir. (stretching) İyi bir çekme özelliği istenen metal sağda aynı derecede iyi germe özelliği istenmeyebilir. Parça, germe ve çekmenin çeşitli oranlarında uygulanmasıyla şekillendirilir. (1)

### 1.1.1. Çekme

Çekme, idealize edilerek anlatıldığından, saçın aşağıda tutulan kalıp boşluğu içine kırıksıklık olmadan radyal olarak akmasını sağlayan bir işlemidir. Çekme, büyük enine kesitli parçalarda olabildiği gibi tel çekme gibi büyük boyda küçük enine kesitli parçalarda da olabilir. Metalin çekmeye olan yeteneği başlıca iki faktöre bağlıdır. İlki, zayıf kesme kuvveti nedeniyle saçın flans belgesinden kolayca akabilmesidir. Diğerisi, çekme sırasında çevresel yönlerde ölçülerin değişimini önleyerek akışın uzama ve incelme yönünde olmasıdır. (1)

Kalınlık yanında, saç metalin akış mukavemetini sağlamak zordur. Düzlemsel yandekti akış mukavemeti ise basit germe testinde genişlik ve kalınlık yönlerinde gerçek uzama katsayısı hesaplanarak bulunabilir. Özel bir yönde gerilen çelik bir malzemeyi örnek olarak alalım. (1)

$$r = \frac{\bar{\epsilon}_w}{\bar{\epsilon}_t} \quad (1.1)$$

$\bar{\epsilon}_w$ : Plastik uzama katsayısı

$\bar{\epsilon}_t$ : enine yönde gerçek uzama

$\bar{\epsilon}_t$ : kalınlık yanında gerçek uzama

Saç düzleminde özellikler farklı yönlerde değişiklikler gösterir. Bu yüzden haddeleme yönüne paralel ve dik yönde  $45^\circ$  derecelik açılarda olan uzama katsayılarının ortalamasının kullanılması gereklidir. (1)

$$\bar{r} = \frac{r_L + 2r_{45} + r_T}{4} \quad (2.1)$$



$\bar{r}$ : ortalama uzama katsayısı

$r_L$ : boyuna yönde uzama katsayısı

$r_T$ : dikey yönde uzama katsayısı

$r_{45}$ : haddeleme yönüne  $45^\circ$  derecede eğilen uzama katsayısı

Bileğimin ortalaması uzama katsayısı saçın düzlem ve kalınlık yanındaki akış mukavemetlerini eşit belirtir. Kalınlık yanındaki mukavemet, ortalama mukavemetten fazla ise malzeme üniform incelmeye direnglidir. Genelde, ortalama uzama katsayısı,  $\bar{r}$  çekme derinliği ile de doğrudan ilgilidir ve büyük  $\bar{r}$  değerlerinde daha derin çekme yapmak mümkündür. Şekil 1.2 de bu durum gösterilmiştir. (1)




Şekil 1.2.  $\bar{r}$  değerleri ile haddeleme yönü arasındaki ilişkisi.(1)

Yassı metalik malzemeler için tanımlanan plastik uzama katsayısı ( $r$ ) veya ortalama uzama katsayısı ( $\bar{r}$ )nin 1 den büyük olması istenir. Böylece plastik şekil verme, malzeme kalınlığında fazla incelme olmadan büyük oranda metalik saç düzleminde oluşacak ve büşimlendirme başarı ile sonuçlanacaktır.(2)

Kübik yüzey merkezli sistemine sahip metaller izotrop davranış gösterirler. Başka bir deyişle plastik uzama katsayıları 1 dir. Titanyum gibi plastik uzama katsayısı yüksek olan malzemelerde tek işlemede daha derin kaplar elde etmek mümkündür. Çinko gibi plastik

uzama katsayısı 1 olan malzemelerde plastik şekil değişimi kalınlık yönünde olur ve hasarlanmayı şabuklaştırır. Şekil 1.3 'te normal ve düzlemsel plastik uzama arasındaki ilişki gösterilmiştir.(2)



Şekil 1.3. Saç düzleminde farklı yönlerde uzama katsayılarında farklılık yaratan düzlemsel plastik uzama(anizotropi).(1)


Düşük karbonlu çelik gibi kübik hacim merkezli metallerde kontrollü haddeleme işlemleri sonucu, dikey yöndeki uzama katsayısı( $r$ ) 1.6 - 1.7 arasında elde edilebilir. Alüminyum ile söndürülmüş düşük karbonlu çeliklerde ise 2 değerine kadar çıkabilir.(2)

Çekme işlemlerinde dikey yönde uzama özelliği istenmesine rağmen düzlemsel yönde uzama ( $\Delta r$ ) özelliği istenmez. Düzlemsel plastik uzama katsayısı aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır.(2)

$$\Delta r = \frac{r_L + r_T - 2r_{45}}{2} \quad (3.2)$$

Düzlemsel plastik uzamaya(anizotropiye) sahip parçalar, haddeleme yönünde, ona dik yönde veya bu iki yön arasındaki herhangi bir açıya sahip yönde (örneğin; 45° açılı yönde) farklı plastik şekil değiştirme özelliği gösterirler.  $r_L \neq r_T \neq r_{45}$  olup bu malzemeyle elde edilen parçanın yüksekliğinde dalgalanma görülür. Bu

dağılgalarlara kulak adı verilir.  $\Delta r=0$  iken kulaklanma olayı görülmez.  $\Delta r<0$  ise  $45^\circ$  derecelik yönlerde,  $\Delta r>0$  ise  $0^\circ$  ve  $90^\circ$  derecelik yönlerde kulak oluşumu görülür. (Şekil 1.4) (2)



Şekil 1.4. Çekme işleminde düzlemsel anizotropi katsayısına bağlı olarak kulak oluşumu(2)

Metal kaybına neden olduğundan kulaklanma olayının minimuma inmesi için gerekli önlem alınmalıdır.(2)

### 1.1.2. Germe

Idealize haldeki gererek şekil verme işleminde, metalik saç, iki ucundan veya çevresi boyunca bağlanır. Daha sonra biçimlendirme kalibi saça doğru ilerleyerek, malzemenin gerilmesini ve kalibin şeklini almasını sağlar. (2)

Gerilme testinde olduğu gibi deformasyon, uniform gerilme altındaki malzemeninkini astığında lokalize olur ve kırılma kolaylaşır. Bu, gerilme testinde uniform uzama, e. olarak adlandırılan maksimum uzamaya denktir.(1)

Düşük karbonlu çelik saqlarda, gerilim-uzama eğrisinde plastik uzamanın olduğu bölüm gerçek gerilim ve uzama terimleri ile ifade edilir ve parabolik bir denklem ile tanımlanabilir.(1)

$$\sigma = K \epsilon^n \quad (4.1)$$

$\sigma$ : gerçek gerilim

$\epsilon$ : gerçek deformasyon

n: deformasyon sertleşmesi üssü

K: malzeme mukavemet katsayısı

Belirli bir malzeme için kalınlık arttıkça gererek bigimlendirme kabiliyeti artar. Bunun nedeni, malzemenin deformasyona uğramadan daha fazla şekil değiştirebileceğidir. Malzeme tam yapısının ince olması, kalıntılarından erindirilmüş olması, tek faz yapısında olmasında kabiliyetin artmasına neden olmuştur. Deformasyon sertleşmesi üssü ( $n$ ) yüksek olan malzemelerde, şekil değişimine uğrayan bölge sertleşir ve bu bölgede boyun verme olayına direnç sağlısterir. Bu durumda, uygulanan gerilme altında plastik şekil değiştirme, bitişik bölgelere doğru ilerler ve birim şekil değiştirme homojen olarak dağılır.  $n$  değeri küçük olan malzemelerde boyun verme olayı belirli bir bölgede başlar ve o bölgede yoğunlaşır. Kalınlığın hızla azalması sonucu deformasyon erken olusur. (2)

### 1.1.3. Kompleks Şekillendirme işlemi

Pratikte presle şekillendirme işlemlerinde germepemek hareketi genellikle kompleks olarak olusur. Parça üstündeki küçük alanlarda kritik bölgeler oluşabilir.  $n$ , deformasyon sertleşmesi üssü(strain-hardening exponent) ve  $r$  ortalama uzama katsayısı(average strain ratio) parametrelerinin bazı kombinasyonlarında saçılış şekillendirilebilirliğinin sağlanması çok önemlidir. Pek çok çelik malzemede deformasyon hızı değiştirilerek genel gevrek esneklikleri sağlanır. Deformasyon hızı duyarlılığı üssü( $n$ ) vasıtasyyla tanımlanan deformasyon sertleşme oranı, metallen, test hızına gösterdiği akma mukavemetini belirtir. Pek çok çeligin pozitif  $n$  değeri, vuruş mukavemeti, şekillendirilebilme gibi esnekliklere yardımcıdır.(1)

#### 1.1.3.1. Deformasyon hızı duyarlılığı üssü:

İstediğimiz orantılı bir artış ile, ekstra gevreklikin de değişikliğin ölçümü olan deformasyon hızı duyarlılığı üssü, sınırlı bir parametredir.(1)

$$\sigma = E \dot{\epsilon}^m \quad (5.1)$$

$\sigma$ : Gerçek gerilim

$\dot{\epsilon}$ : deformasyon hızı

E: malzeme mukavemet katsayısı

m: deformasyon hızı duyarlılığı Üssü

m deformasyon hızı duyarlılığı Üssü pozitif ve yüksek olan malzemelerde boyun verme olayından sonraki şekil değişim miktarı artar. Bu tür malzemelerde, boyun verme bölgesinde plastik gerilme artar ve boyun verme olayının etrafına yayılımı sağlanır. Böylece, kalınlık incelmesinin sadece bir bölgesinde yoğunlaşmayıp mümkün olduğunda malzemenin her yerine homojen olarak dağılımı sağlanır. Böylece çatlak oluşumu önlenir. m değerinin plastik gerilmeye, dolayısıyla boyun verme bölgesindeki birim şekillendirme etkisi yüksek sıcaklıklarda daha fazladır. Deformasyon hızı duyarlılığı Üssü, malzemenin sümekliğini karakterize eder.  $m < 0.1$  ise, malzeme sümek değildir.  $m \approx 0.3 - 0.4$  ise sümektir.  $m \geq 0.5$  ise süper plastiktir.  $m = 1$  ise malzeme cam gibi akar. (2)

Örnek:

Düşük karbonlu AK çeliğinin  $n=0.210$ ,  $m=0.01$ ,  $h=30\text{mm}$   
2034-T4 alüminyum  $n=0.245$ ,  $m=0.006$ ,  $h=23\text{mm}$

AK çeliğinin n değeri daha düşük olmasına rağmen gerilen kubbe yüksekliği, h, 2034-T4 alüminyundan 1/3 kadar büyütür. Deformasyon sertleşme oranı küçüksede deformasyonun üniform olması arasında önemli rol oynayabilmektedir. İş parçası sertliğinin geometrik yumuşama vasitesiyle dengelenmesi sırasında üniform olan deformasyon üstünde m değerinin etkisi, büyktür.

### 1.1.3.2. Diğer faktörler:

Deformasyon hızı ve deformasyon sertleşmesi, kırıma olumsuzun basitleşen parçadaki başarının hesabında önemli parametreler olmasına rağmen diğer bazı özelliklerde, parça kabulüde önemlidir. Örneğin, genişlik akma noktası ucusuna sahip metal seça, basma belirli yüzeyindeki işaretleri göstermemesi için yavaşça deformasyon uygulandığını kabul edelim. Malzemedeki "kötü" faktörler veya germe deformasyonu yüzeyde çırkin görünümleri varsa ve buca ileminin başarısızlıkla sonuçlanmasının yol açabili. Seitaki yüksek akma

kuvveti, iş plakasının üstündeki tutma basincını artttirmayı gerektirir. Bu, çekme-germe hareketlerini değiştirebilir, belvermeye ve kırılmaya sebep olabilir.(1)

## 1.2. METAL SAC ÖZELLİKLERİ

### 1.2.1. Fiziksel Özellikler

Metal şekillendirme işlemlerinde çalışma limitleri -akma mukavemeti üstü ve çekme mukavemeti altıdır. Kullanılan kuvvetler, çekme, basma, kesme veya bunların kombinasyonları olabilir. Verilen bir iş örneği malzemesinin deformasyon serüvene ve deformasyon oran hassasiveti verileri ile mukavemet özelliklerinin bilinmesi gereklidir.(1)


#### 1.2.1.1. Sürneklik (ductility)

Sürneklik, metalin çekilebilmesi veya inceltilebilmesidir. Diğer ölçülerinde incelme görüldüğinden bir ölçüünde uzama veya çekilme görülmüşsidir. Çekme veya dövme ile saçın % 100 veya daha fazla uzatılması mümkündür.(1)

Sağ metalin şekillendirilmesi akma noktasını aşından sonra, kopmadan önce olan sümme ve plastik deformasyona bağlıdır. Metalin sümmeşi ve işlenmesinden sonra kalıcı bir şekil verelebilir.(1)

#### 1.2.1.2. Çekme testi

Kuvvet ve şekil değişimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi bakımından uygulanan en basit deney çekme deneyidir.(4)



Şekil 1.5. Mühendislik gevilmeye uzama diaqramı (1)

$$\sigma_e = \frac{P}{A} \quad (4.1)$$

$\sigma_e$  : mühendislik gerilmesi

P : Yük

A<sub>0</sub> : başlangıçtaki alan

$$\epsilon = \frac{l_s - l_0}{l_0} * 100 \quad (7.1)$$

$\epsilon$  : mühendislik uzaması

$l_s$  : son uzunluk

$l_0$  : başlangıçtaki uzunluk

**Elastiste Modülü (E) :** Gerilme ile birim uzama arasında  $\sigma = E\epsilon$  bağıntısının (Hook Kanunu) geçerli olduğu doğrusal kısımdaki doğrunun eğimidir. Bir malzemenin elastiste modülü ne kadar büyükse rıjitliği -başka bir deyişle- şekil değiştirmeye olan direnci o oranda büyüktür. (5)

**Elastiste Sınırı ( $\sigma_e$ ) :** Kaldırıldığı zaman kalıcı uzamanın görülmemiği yalnızca elastik şekil değiştirmenin oluşturduğu en yüksek gerilmedir. (5)

**Akma Sınırı ( $\sigma_a$ ) :** Gerilmenin yaklaşık olarak sabit kalmasına karşılık, plastik şekil değiştirmenin önemli derecede arttığı ve çekme diyagramının düzgünzlük göstermeye başladığı gerilmedir. Akma sınırının belirgin olmaması halinde bunun yerine genellikle % 0.2 plastik uzamaya karşılık olan gerilme alınır. (5)

**Çekme Mukavemeti ( $\sigma_m$ ) :** Çekme diyagramındaki maksimum gerilmedir. Bu gerilme değerine kadar deney parçasının kesiti, her yerde aynı oranda azaldığı halde, bu değerden sonra deney parçası bir noktada yerel olarak bükülmeye başlar ve görünüşte daha küçük bir gerilmesinde kopar. (5)

**Kopma Uzaması (%  $\delta$ ) :** Kopma noktasındaki plastik uzamanın malzemenin ilk boyuna olan oranıdır.

$$\% \delta = \frac{\Delta l_k}{l_0} * 100 \quad (8.5)$$

Bu değer ne kadar büyükse, malzeme o derece sümektir. (5)

**Kesit Daralması (%) :** Kopma kesit alanının başlangıçtaki kesit alanına oranıdır.(5)

$$\% \gamma = \frac{A_0 - A_k}{A_0} * 100 \quad (9.5)$$

**Tokluk :** Malzemenin plastik şekil değiştirme sırasındaki enerji yutma yeteneğidir.(5)

**Rezilyans :** Malzemenin elastik şekil değiştirme sırasındaki enerji yutma yeteneğidir.  $\sigma$ -e diyagramı elastik bölge altında kalan alan ile belirlenir.(5)

**Plastik Uzama Katsayısı :** Saç metale akma noktasıının üstünde şekil verildiğinde iki yönde incelme görülür. -Kalinlik ve genişlik yönünde- Saç metal şekillendirmesinde incelme miktarı önemlidir ve çekme testinden bulunan verilerden çıkarılabilir.  $r$  değeri test yüzü ve haddeleme yönüne göre değişiklikler gösterir. Çeşitli açılar için bulunduktan sonra ortalaması alınır.( $\bar{r}$  veya  $r_m$ ) (1)

**Uzama Sertleşme Kapasitesi :** Akma mukavemetini aştıktan sonra plastik deformasyon sertleşme ve toparlanma işlemlerinin olduğu bir noktadır. Uzama sertleşmesinin gösterimi akmanın çekmeye bir oranıdır.(1)

$$n = \ln(1 + \epsilon_u) \quad (10.1)$$

$n$  : deformasyon sertleşmesi üssü

$\epsilon_u$  : Uniform uzama


## 1.3. METAL SAĞLARA ŞEKİL VERME

Şekil verilebilirlik -her şekil verme modelinde- spesifik metal şekil verme parametreleri ile ilgidir. Bu parametreler, yüksek mukavemetli çeliğin akma mukavemetinin artması gibi azalabilir veya artabilir. Önceden bilinabilir veya dereceli olarak değişime uğrayabilir. Gerçekte belirli şekil verme modelleri, akma mukavemetine duyarlı değildir. Şekil verme parametrelerinde bilinen bir değişiklik yapıldığında, parça dizaynında, takım dizaynında, yağlayıcı seçimiinde ve pres parametrelerinde tamamlayıcı değişiklik yapılır.(1)

Kompleks şekil verme operasyonu genellikle farklı mekaniksel özelliklere dayanan ve her birinde çeşitli temel şekil verme modellerinin birleştirildiği bir şekillendirme biçimidir. Bundan dolayı, bir operasyon için uygun saçı en başta kararlaştırılır.(1)

### 1.3.1. Şekil Verme Modelleri

Sekil 1.6 da görüldüğü gibi üç temel şekil verme modeli vardır; kap çekme (cup drawing), bükme ve düzeltme (bending & straightening), germe (stretching). İlkinci derecedeki şekil verme operasyonları zımbalama, flanslama, kenar bükme ...vb.dir



Sekil 1.6. Kompleks basmada temel şekil verme modelleri  
Her model farklı özelliktedir.(1)

#### 1.3.1.1. Kap çekme modeli

Kap çekmede radyal çekmede olduğu gibi dairesel bir saç, Genellikle düz dipi silindirik bir zimba ile dairesel bir kalıp içersine çekilir.(Şekil 1.6.a.) Flanşın kalıp boşluğunca çekilmesinde olduğu gibi saç gevresindeki azalma, metalin gevresel baskısına sebep olur. Saçı tutan basıncı, kontrol edilmemiğinde bu gevresel baskılar, flanşta koleyce radyal bel vermelere sebep olacaktır.(1)

#### 1.3.1.2. Bükmeye ve düzeltme modeli

Bükmeye ve düzeltme modeli, sık sık kap çekme modeli ile karıştırılır. İki durumda da metal, bir flanştan çekilir, bir kalıp üzerine sarılır ve sonra, tekrar düzelttilir. Bununla birlikte, bükmeye ve düzeltmede kalıp hattı düzdir, flanş boyu değişmez ve gevresel baskı ve bükmeye doğrular.(Şekil 1.6.b.) (1)

Deformasyon sırasında diştaki lifler (bükmeyenin konveks kenarı) kalıp yarıçapının üzerine sarıldığı anda ilk uzamaya uğrar. Sonra, saç, düzeltme yönünde sıkıştırılır. İçteki lifler (konkav kenar) gerilme ile uygulanan baskıya eşit ve ters yönde hareket eder. Böylece radyal uzama ve incelme olmadan zayıf bir bükmeye düzeltme işlemi gözlenir.(1)

#### 1.3.1.3. Germme modeli


Germme modelinde (Şekil 1.6.c.) saç, tutma basıncı veya kilitleme geneleri vasıtasiyla kalıp bileziklerinde kenetlenir. Kubbe şeklindeki zimba, kubbenin her yanında metalin gerilerek uzamasına yol açarak saç içeriye ittirir. Saçın kalınlığı azalma yönünde olmalıdır. Bu deformasyon, çift eksenli germme işlemi olarak adlandırılır.(1)

Zimba genişliğine oranla daha uzun ise (dikdörtgen kalıp eğilimi) kenetli iş parçasının germme uzaması yalnızca bir yanında -zimba küçük radyüsüne doğru- meydana gelir. Deformasyonun en genel tipi olan bu şekle, düzlem uzama Germesi denir.(Plane strain stretching)(1)

#### 1.3.1.4. Kompleks basma işlemleri

Şekil 1.7 perspektif açıdan kompleks basma işlemlerindeki şekil verme modellerini tek tek

göstermektedir. Kabin dört köşesi, kap çekme ile oluşturulur.(c) Köşeleri bağlayan düzlem parçaları bükme ve düzeltme (b) ile oluşturulur. Tutma basinci ve çekme kuşakları, kalip radyüsü üzerinde yüksek radyal çekme gerilimi yarattığından düzlem uzama germesi (p) bükme ve düzeltme (b) hareketine eklenir. Dipteki radyüsler bükme (a) ve düzlem uzama germesinin (p) bir kombinasyonudur.(Yarı yarıya) Kabin dibindeki kubbe, kabartma ve karakteristik hat, düzlem uzama germesi (p) ve bükme (a) yoluyla şekillendirilirken çift yönlü germe ile (d) oluşturulur.(1)



- a: bükme
- b: bükme ve düzeltme
- c: kap çekme
- d: kubbe ve çift Yönlü Germe
- p: düzlem uzama Germesi

Şekil 1.7. Şekil verme modelleri(1)

### 1.3.2. Şekil Verme Limitleri

Özel bir basma işlemindeki limit faktörleri, şekil verme modelleri özelliklerine göre gruplanabilir.  
-kap çekme, bükme ve düzeltme veya Germen-

#### 1.3.2.1. Kap çekme limitleri

Kap çekmede, zimba butonu, kap duvarı içine flanş çektirmek için kap dibine bastırılır. Kap cidarı, flanş deformasyonunu sağlayacak ve srtünmeyi yenecek olan yükü taşıyabilecek kalınlıkta olmalıdır. Kap cidarı, boyun verme olmaksızın daha büyük bir kuvveti

təşiyabiliyorsa, daha büyük bir saç, daha derin bir kap içine çekilebilecektir. Kap cıdarının boyun vermeye olan direncini karakterize eden bir büyülüklük, metalin normal anizotropisi veya  $\bar{r}$  vasıtasiyla olur. Daha büyük  $\bar{r}$ , metalin daha derine çekilebileceği anlamına gelir. Çelik için tipik  $\bar{r}$  değerleri aşağıda verilmiştir.(1)

<u>Çelik Tipi</u>	<u><math>\bar{r}</math> Değeri</u>
Sıcak haddelenmiş 1008	0.8 - 1.0
Soğuk haddelenmiş 1008, çemberli	1.0 - 1.4
Soğuk haddelenmiş 1008, Al ile sən. (AK)	1.3 - 1.9
Sıcak haddelenmiş, yük.muk., düş.alı. (HSLA)	0.8 - 1.0
Soğuk haddelenmiş, HSLA	1.0 - 1.4

Kap çekilebilirliğinde  $D_o / D_2$  derin çekme oranı (DCOS) olarak tanımlanır. Burada  $D_o$ , saç çapı,  $D_2$  ise zimba çapıdır. Derinliği artırmak için saç çapı sınırsız olarak arttırılamaz. Kullanılabilcek maksimum saç çapı derin çekme oranı sınırı (Limiting Drawing Ratio, LDR) (DCOS) ile belirlenir.(2)

$$DCOS = \frac{D_{o_{max}}}{D_2} \quad (11.2)$$

Akma mukavemeti 552 MPa,  $\bar{r}$  oranı 1.0 olan soğuk haddelenmiş HSLA çeliği ile, akma mukavemeti 186 MPa,  $\bar{r}$  oranı 1.8 olan soğuk haddelenmiş AK çeliğinde DCOS değerinde % 25'lik bir düşüklük olmasına rağmen akma mukavemetinde % 300'lük bir fazlalık görülmektedir. Akma mukavemetinde olan büyük bir artış, kap çekmede küçük azalmalarla başarılabilirdir.(1)

### 1.3.2.2. Bükme ve düzeltme limitleri

Bükme sırasında soğuk işlem gören metalin içteki liflerinin düzeltmede yapılan çekme uzamasına olan dayanma kabiliyeti, bükme ve düzeltmede sınırlayıcı faktördür. Yalnızca bükmenin olması halindede dış lif elemanları Gerekli çekme uzamasına dayanmalıdır. Her iki haldede bükme ve düzeltme deformasyonuna dayanmadaki metal kabiliyeti çekme testi vasıtasiyla ölçüldüğü gibi metalin toplam uzamasına dönüştürülebilir. Daha büyük toplam uzama, daha büyük bükme radyüsünün olmasıyla gerçekleşir.

2 " (51mm) uzunluktaki malzemenin toplam uzama yüzdesleri Tablo 1.2 deki gibidir.(1)

Tablo 1.2

Akma mukavemeti	% Boyuna uzama	% Enine uzama
207 MPa	48	46
345 MPa	35	30
552 MPa	20	20

Bu ölçütlerde üç şey önemlidir. İlki, akma mukavemetindeki kazanç toplam uzamadaki kayıpla birliktedir. Böylece, akma mukavemetindeki artış aynı kalınlık için bükmede bir artış gerektirir. Sonuçta bu modelde şekil verilebilirlik, akma mukavemeti ile ters orantılıdır.(1)

İkincisi, 345 MPa akma mukavemeti olan çeliğin boyuna toplam uzaması, enine toplam uzamasından daha büyuktur. Bu yüzden, tercih edilen bükme ve düzeltme ekseni, liflerin haddelenme yönüne diktir.(1)


Üçüncüsü, 552 MPa akma mukavemeti olan çeliğin iç yapıyı şekli boyuna ve enine toplam uzamalar eşit olduğu için ihmal edilebilir. Kalıntı şekil kontrolü HSLA çeliklerinin enine bükme ve düzeltme yapılmasıyla iyileştirilebilir.

### 1.3.2.3. Germe limitleri

Metalin germe kapasitesi, çekme veya boyun vermeye olan direnci veya gecikmesidir. Boyun vermeye olan direnci deformasyon sertleşme ıssusu veya  $n$  değeri ( $\sigma = K\epsilon^n$ ) dir. Yüksek  $n$  değeri, daha büyük uniform uzama ve daha büyük boyun vermeye direnç demektir.(1)


Akma mukavemeti ve  $n$  değeri arasındaki ilişki Şekil 1.8 de gösterilmiştir.  $n$  değeri iki türlü gerilebilirliği gösterir. İlki, yüksek  $n$  değeri metalin yüksek uzamaya direnç kabiliyetini gösterir. Bu uzamanın daha uniform olmasını ve mümkün olduğunda metalden daha fazla yarıarlanılmasını sağlar.(1)

İkincisi, bigimlendirme sınır diyagramı (Forming Limit Diagram, FLD) (BSD)ının çift eksenli Germe bölümü  $n$  değerine bağlıdır. BSD, (Şekil 1.9) saçın uzama durumlarının geniş kombinasyonları için boyun




Şekil 1.8. Akma mukavemeti ile n deformeşen sertleşme üssü arasındaki ilişki (1)

verme olmaksızın maksimum uzamasını belirler. Düşük karbonlu çeliğin standart eğrisinin  $\epsilon_2 = 0$  eksenini kestiği noktası vasıtasiyla tespit edilir; bu nokta BSD olarak işaretlenir. Farklı kalınlıklar için n değeri Üstündeki bağımsız BDS<sub>c</sub> lar Şekil 1.10 da gösterilmiştir.(1)



Şekil 1.9. Düşük karbonlu çelik için BSD (1)



Sekil 1.10.  $n$ , saç kalınlıkları ve BDS düzlem arasındaki ilişki(1)

Sekil 1.8 de belirtilen 207 ve 345 MPa akma mukavemeti olan çeliklerin  $n$  değerleri yaklaşık eşittir. (yayılmış bant içinde) İllave olarak, bu iki çeliğin BDS leri çok yakındır. Akma mukavemetleri 207 ve 345 MPa olan çeliklerin gerilebilirliği şekil veren kişi tarafından yaklaşık eşit bulunur. Gerilebilirlikteki azalma 552 MPa akma mukavemetine sahip çelik için gözlenir.(1)

#### 1.3.2.4. İşleme faktörleri

1.3.2.4.i. Parça dizaynı : Sekil 1.7 de belirtildiği gibi germe veya bükme ve düzeltme vasıtasiyla meydana gelen şeklin oluşturulması için özel boydaki bir takimin dizaynı gereklidir. 552 MPa akma mukavemetine sahip çeliğin gerilebilirliği adı 1008 çeliği ile karşılaştırıldığında azdır. Bununla birlikte, kalıp radyüsü, tutma basinci, çekme basinci ...vb. dikkatle sağlanıldığındə gereklili boy flanştan metali çekmek vasıtasiyla ve germe işlem değerlerini değiştirerek sağlanabilir. Uygun takım dizaynı ile yüksek mukavemetli çeliklerin en uygun olduğu şekil verme modelleri minimize edilebilir.(1)

Flans köşeleri, metalin akma mukavemeti arttırdığı veya saç kalınlığı azaltıldığında buruşma ve boyun vermeye daha fazla olur. Yüksek mukavemetli çeliğin buruşmaya olan məyli, tutma basıncını artırarak təlafi edilebilir.(1)

1.3.2.4.2. Deformasyon parametrləri : Yüksek mukavemetli çeliklerin deformasyonu için daha büyük ara basıncılar gereklidir. Arterə basınlara gərə yağılayıcı, dereceli olaraq artırmalıdır. Daha ətə, dikkatli seçimi takının fazla aşınmasını önlemək üçün gereklidir.(1)

Düşük deformasyon üssü n, yüksek mukavemetli çeliğin uzamaya direncini azaltır. Bundan dolayı parça ve takım dizaynı şəalan gerilme derecesi ilə tamamlanmalıdır. Zimba və kalip radyüsünü artırmalar, uniform deformasyonu uniform yayacak yağ seçimi, düzən uzama qərmedən kaçınma, flans yüksəkliyini azaltma, iş derinliğini azaltma ... vb. modifikasiyaları değiştirmək gibi uzun bir liste hazırlanabilir. Uyğun parça və kalip dizaynı ilə yüksek mukavemetli metallerin az olan gerilebilirliyi təlafi edilebilir.(1)

Diger deformasyon parametrləri deha az tanımlanmıştır. Bükməde artan akma mukavemeti ilə esneme de artar. Buna yaylanma (Springback) denir. Plastik uzayan metal, eləstik uzamanın bir miktarına yaylanma derecesi olaraq sahiptir. Sert kalın metallər və daha küçük bükmə radyüsü fazla yaylanmaya sebep olur. Yaylanmaya karşı koymada şu metodlar kullanılır.(3)


- 1) Fazla bükmə (over bend)
- 2) Taban Geçirme (bottom)
- 3) Gənəsek şəkilləndirme

Fazla bükməde, metal yaylanmadan sonra bükmənin arzulanan derecesini sağlayacak miktdən fazla bükülür. (Kəmlər kullanarak, kalip boşluğununu azaltarak, və kalip durumunda gərəktiğindən küçük açıda zimba və kalip kullanarak qərəkliştiirilir.) (3)



Taban Geçirme, zimba üstüne bir bant yerləşdirərək qərəkliştiirilir. Yüksek sıkıştırma uzamları yaylanmaya karşı koyar. Taban Geçirme yapıldığındə kuvvet yavaşça uygulanmalıdır. Aksi takdirde sarma kuvvetleri çox çabuk yükselir.(3)

Metalin hareketinin hepsinin elastik limitte sürmesini sağlayan seçim gerilmesini gererek şekillendirme igerir. Arzulanan şekli bulması için metal, zimba üzerine kuvvetlice bastırılır. (3)

Kam be yonde hareket  
ettilerinden sonra 90° ye  
fazla bükme yapılır.




Kam vasıtasi ile  
fazla bükme



Taban Geçirme bükme  
bölgesinde incelmeye  
neden olur.

Taban Geçirme



Zimba şeklinin Üzerine  
metal gerilir.

Gererek şekillendirme

Sekil 1.11. Yaylanmanın önlenmesi (3)

### 1.3.3. Yağlama Özellikleri

Metal şekil verme işleminde sürüünme ve yağlama hayatı önem taşıyan özelliklerdir. Takım ve iş parçası üzerindeki yükü ve sürüünmeyi azaltma, etkili bir yağlama sistemi ile sağlanır. Yağlama, şekil vermedeki adımların azaltılmasına izin verir. Azaltılan kuvvet seviyesi, həsərləri azaltır ve parçanın ölçüsəl həssasiyyətini artırır.(1)

Yağlayıcı, aşınma ve metal transferine (galling) minimize edecek, yüzey düzgünlüğünü sağlayacak ve sağ kalıp boşluğunca çeken kuvveti kontrol edecek karakterde seçilir. Hatta, basma sırasında uzamayı çeşitli bögələrə daşıtarak ve germe oranına etki ederek şekil verilebilirliyi doğrudan etkiler.(1)

#### 1.3.3.1. Metal akişi

Sağ metale şekil vermede yağlamadan ilk görevi, kontrollü olarak metal akişinə izin vermesidir. Özellikle basma ve basmanın değişik uygulamalarında nöktə nöktə metal akişinin değişmesi istenir. Her fərqli uygulama, əzel şartlar ve ihtiyacların gəreklerini içermelidir.(1)

#### 1.3.3.2. Yüzey pürüzlülüğü

Sağ metal pürüzlülüğü və malzeme özellikleri yağlayıcı viskozitesi ilə deşiklik göstərebilir.(6)

a. Düşük iç yüzey basınçlarında pürüzlülüğün artması, temasın artarak flanştan metalin çekilməsini geciktirir və germe bögəsinde daha böyük uzama kuvveti oluşur. Sürüünme katsayısı,  $\mu$  artar. Sürüünmenin azalması və üniformluluğun sağlanması için daha fazla yağ təsir.

b. Yüksek iç yüzey basınçlarında pürüzlülüğün etkisi yağı bağlıdır. Viskoz sıvı ilə daha fazla yağ sağlanır və sürüünme katsayısı düşer. Yüksek viskozite və/veya yüksek hızlar ilə daha büyük etkilenmə sağlanır. Yağ katı isə pürüzlülüğün etkisinin çok az olduğu kabul edilebilir. Yağ düşük viskoziteli isə yüzeyi tam doldurmaz və sürüünme artar.

c. Yağ-film kalınlığının fazla olması kaba sağlamda daha çox görülen buruşmayı önerir və yüksək çəkme kuvveti verilebilmesini sağlar.

### 1.3.3.3. Yağlama usulleri

Metal şekil verme operasyonlarında, yağlama usulleri, parçanın yüzey pürüzlülüğünü ve sürütümme nedeni ile olan takım aşınma oranlarını kuvvetle etkiler. Sağ metal şekillendirmesinde dört temel yağlama çeşidi bulunmaktadır. Kalın film usulü; ince film usulü; karışık usul; sınır film usulü.(1)

Kalın film usulünden, yağ, düzgün yüzeyler arasında sürekli olarak mevcuttur. Takım ve işparçası yüzeyleri yağ tabakası ile tamamen ayrılır. Bu usulde toplam çekme kuvveti % 30 - 40 azaltılabilir.

Ince film usulüne geçiş, film kalınlığı azaldıkça veya yüzey pürüzlülüğü arttıkça gereklidir. Soguk haddeleme ve yüksek hızlı tel çekme gibi yüksek hız gerektiren yerler ince film usulünün kullanıldığı metal işleme proseslerinden ikisidir.

Karışık usulde film kalınlığı çıkışlı yerlerde iyice azalır. Yüzeyler arasındaki yağ, girintili yerlerde kalın film, çıkışlı yerlerde ince film yağlama ile taşınır.

Sınır film usulü, çıkışlı yerlerde moleküller düzeydeki sınır film tabakaları ile yoğun taşıdığı yağlama çeşididir. Sürütümme katsayısı 0.1 - 0.3 arasındadır.

Metal Şekillendirme işlemlerinin çoğu, yüksek basınç ve düşük hızlarla karakterize edilir. Bu durumda, metal yüzeyleri moleküller kalınlıktaki ince film tabakası ile ayrılırlar. Yağın mekanik özellikleri sınır kayganlık, yüzey pürüzlülüğü ve deformasyon hızı ile sağlanlığında kalın film veya sınır film yağlamaya gerek olmaz. Ince film veya karışık usuldeki prosesler kullanılmalıdır. (1)

Sağ metal şekillendirme, operasyon çeşitlerine göre çok farklılıklar gösterir. Bu işlemlerden bazıları, bükmeye olduğu gibi yağlama yapılmadan kullanılırken, sıç çekme gibi işlemlerde bir dizi yağlama gereksinimi istenir. Derin çekme ve ütüleme gibi işlemlerdede iyi bir yağlama yapılması gereklidir.(1)

#### 1.4. SAC METAL MALZEMELERI

Son yıllarda, çelik saçların ve daha mukavemetli saçların uygulama alanı genişlemiştir. Tablo 1.3'te akma ve çekme mukavemetlerine göre şekil verilebilirlik faktörleri gösterilmiştir.(1)

Tablo 1.3.

##### Çeliklerin şekilverilebilirlik sınıflandırması

Miz	Çek.muk. MPa	Akm.muk. MPa	Şek. verilebilir lik Faktörü
Yumuşak çelik	> 379 448	241 310	1
yük.çek.,düş. ak.muk.çelik	> 552 621	207 276	1.2
ort.çek.,ort. ak.muk.çelik	> 414 517	310 379	1.7
yük.çek.,yük. ak.muk.çelik	> 724 931	621 690	3.1

#### 1.4.1. Düşük Karbonlu Çelik Saçlar

Akma mukavemeti 172 - 241 MPa arasında olan düşük karbonlu çelik saçların genel tipleri otomotiv endüstrisinde kullanılır. Bu malzemeler, kolayca şekil alabilir ve kaynak olabilirler. Mukavemet, modeller ve fabrikasyonun kombinasyonu olarak düşük fiyatlı komponentlerin dizayniyla tüm performans ihtiyaçlarını karşılayabilirler.(1)

Düşük karbonlu çelik saçların 0.36 mm inceliğe kadar soğuk haddelenmesi mümkündür. Bu ürünlerin, istenilen genişliğe getirilmeside mümkündür.(1)

Tablo 1.4.'te görülen SAE 1006 ve 1008 çeliklerinin her ikisi de yüksek sümekliğe sahip yumuşak çeliklerdir. Kolayca şekil alabilirler, ilk isteğin şekil verilebilirlik, ikinci isteğin mukavemet olması durumunda seçilirler. Genellikle, çemberli çeliklerde (rimmed steel) veya tam alüminyumla sендürülmuş ürünlerin optimum şekil verilebilirliğinin istediği zamanlarda kullanılır.(1)

SAE 1010 ve 1012 çelikler, yukarıda bahsedilen

Insaat gelidi, işte farkettili kimyasal yaklaşımla arteştilir. Karbon-manganez tıaveti, nitrojen tıaveti ve fosfor tıaveti, Bu geliklerin hepsi yetişkinlik ve yaşta genetiklerin deskitasyon istemeleri ile ortaktır. Yoksuk mutavemeti ve düşük aləşməti gelikler arasında bitir. Kərəsləşdirmə yarlılığındır. Yüksək mutavemeti geliklerin deyəsi az homojen, şəkil və rütbəlidir. Kəymək olur ve tek oldubuquzələndir. (1)

**Yuksek mukavemetli geliklerin buyuk gogunlugu** **fisit**, **seki1 verilebilirlik**. **Kaynak edilebilirlik gibii** **ezeliliklerin optimizasyonu** **izin verirler.** **Ayni** **kawanda bu gelikler, mukavemeti**, **Yapilisa ve sefti** **gerekli bilgililerin içinde karşılasmalidirler.** **Benelliğine aksa** **mükavemeti** **erittigə** **karşılasmalidirler.** **Benelliğe aksa** **verilişin littlelik azalmaktedir.** ( Sekil 1.12 ) (1)


Pekgök komponenitini yapılımla asaltılları keltirilecektir. Yükselik muhavemetini gererek tirdiği sekilde dizeyin edilimketedir. Yükseklik muhavemetini getiriklerin mukavelemet değerlerini  $241 - 552$  MPa arasıندır. Düşük karbonlu gelibliklerdeki avanbahçaların pek çoku birlikte kül lantaklarla olurak sekilişendirilebilir. Bundan gerek maketlerdeki olaraka sekilişendirilebilir. Birleştilerdeki ve boyama gibi işlemeler yapılabılır. (1)

1.4.2. Yuksek Mukavemetli Getik Sagitar

SAE 1006	174	276	35	SAE 1008	221	365	45	SAE 1010	207	310	30	SAE 1012	241	379	40
Strength	MPa	MPa	MPa	Ack. width.	Gage width.	2" test %	2" test %	Ack. width.	Gage width.	2" test %	2" test %	Ack. width.	Gage width.	2" test %	2" test %

#### “九”卦“泰”卦的易经

**Gelehrtenklerden** deha mukavimdarler. Deha duşuk sunerlik ve şehiptriler. Verme kabiliyetine sehiptriler. Şekillenendirme gerekliliklerini fazla həssas olmalıdır. ve parça mukavemetinə az emalı olduğun uyğulamaları saglıtlılar. (1)



**Sekil 1.12.** Akma mukavemetinin bir fonksiyonu olarak yumuşak ve yüksek mukavemetli çeliklerin % uzaması (1)

Karbon - manganez çeliği: Çeliğin mukavemetini arttıran bu elementler, sümeklik ve kaynak edilebilirliği bozar.


Nitrojenize edilen çelik: Karbon ve manganeze ilave olarak çeliklere nitrojen ilave edilmesi mukavemet ve sertliği arttırır. Nitrojenize edilen çeliğin tane yaşlındırma işlemi ile akma mukavemetinde % 25 lik bir artış sağlanabilir. Çekme mukavemetindeki artış ise, sümeklik ve tokluğun kaybıyla birliktedir.(1)

Fosforlu çelik: Nitrojenize edilen çeliklere ilave olarak mukavemeti arttıracı fosfor ilavesiyle karakterize edilirler. Gerilebilme, tokluk, kaynak edilebilme özellikleri karbon - manganez ve nitrojenli çeliklerinkine benzer olmasına rağmen çekilebilirliği daha iyidir.(1)

#### 1.4.3. Yüksek Mukavemetli Düşük Alasaklı Çelikler (YMDA)

Yüksek mukavemetli düşük alasaklı çelikler ( High strength, low alloy steel, HSLA ); mikro alasım elementleri (kolumbiyum, vanadyum, titanyum, zirkonyum) veya düşük seviyeli alasım elementleri (silikon, krom,

molibden, bakır ve nikel) ilavesiyle güçlenirler. Bu elementlerin kullanımını inşaat çelikleriyle karşılaştırıldığında şekillendirilebilme, tokluk ve kaynak edilebilirliğinin iyileştirmesi için karbon ve/veya manganez seviyesinin azaltılması gereklidir. Şekil 1.13 te sade karbonlu çelik ve YMDA çelikleri gösterilmiştir.(1)



Şekil 1.13. Düzlem karbon çelikleri ve yüksek mukavemetli çeliklerin akma mukavemetleri ve % uzamaları arasındaki ilişki.(1)

Bu türdeki çelikler arasındaki temel farklar, akma ve çökme noktaları arasındaki yayının, oksidasyon uygunlaması ve içerdikleri maddelerdir. Çökme mukavemetini etkileyen en büyük element, karbondur. Yüksek karbon seviyesi, akma ve çökme mukavemetlerinin artmasına neden olur. Mukavemet özelliklerinin iyileştirilmesi için düşük karbonlu çeliklere bazı eklem elementlerinin ilavesi gereklidir. (1)

Doğaçlamanın uygunlanması, çeliğin özellikleriini önemli ölçüde etkiler. Sondurulmuş çelikler, tokluk ve şekillendirilebilirlik bakımından daha iyidirler. Daha tımcılaşdırıcılar ve kalıntı sulfit, zirkonyum, titanyum ve diğer nadir elementlerin ilavesiyle kontrol edilebilir, fakat bu, üretim fiyatını artttırmaktadır.(1)

BÜYÜK BİLGİLER İÇİN TAKİM SEÇİMİ! Seçti takım gerekçe türün zıtbananın KULLANIMATORUN GÖREVLERİ İLDÜĞÜN BÜYÜK MİKTARLARDAKİ URETİMİLER SON YILLERDE GELECEKİ. YUKSEK MİKTAVEMET, HATİFLİK VE MUKEKAMELİ KORZEYON DİRENCİ ALGATIYUANIN DÜNYA HERBONULU GELİŞME GERE AVANTAJLARI ARASTURDUR. ALGATIYUAN ADESSİMLARIN ŞEKLİNDİR İLMESTİRİ 8 TEMEL ŞEKLİ VERAŞTA PARAFMETİVEŞİ BİNELİDLİR. - PARŞA ŞEKLİ, ALFATİM EZEKLİLTİ,

5xxx servisi detorasyon seritième éléments.

Hetteki, seçilarten sekillemenidirme, uygunlamlarla tıpkı mukavelemet", sekili verilebilirlik, ve bunların gergitliği uygunlamlarla tıpkı alüminyum alásımlarla sekil menidir. Alüminyum alásımlar ve diğer métaller arasında detürmasayıon bakiyaların, bakiim düzeyini ve operasyon tıkelim detayları, ağırlıkları farkililikler vardır. Bu farklılıklar, alüminyum tıgıt, detürmasayıon seritlerine hattasızlar, uzama oran hassasiyeti, akma ve şekleme mukavelemetlerin değerlerinden daha düşük olmaktadır. Kompozisyonlar ve uygunlamanı səsl ilə mələrde

ל-הנְּבָאָה וְלִמְדָתָה בְּעֵינָיו כַּאֲשֶׁר בְּעֵינֵינוּ בְּעֵינָם כַּאֲשֶׁר בְּעֵינֵינוּ בְּעֵינָם.

“カ”や“ゴ”がよく使われる言葉で、Mukavemettii がいい例




प्रकृति द्वारा अनुभवित हो।

takım(veya işlem). (1)

Alüminyum şekillendirme karakteristikleri: Alüminyum basma işlemleri, düşük karbonlu çeliklere göre farklılıklar gösterir. Alüminyum alaşım ve düşük karbonlu çelik arasında seçim yaparken iyi bir detay analizi yapmak gereklidir. Aşağıda dikkat edilmesi gereken genel kurallar verilmiştir. (1)

- \* Orta mukavemetli alüminyum alaşımının derin çekme ve iki eksenli germe tip şekillendirme操作larında düşük karbonlu çeliğe göre şekillendirme oranı yaklaşık 2/3 tür.
- \* Minimum bükmeye yarıçapı, çeliğinkine göre yaklaşık 3 kat fazladır.
- \* Özellikle keskin köşelerde yakın toleranslar için düzenlenen takımlarda alüminyum kullanıldığında yüksek çentik hassasiyeti gereklidir. Takımlar, keskin ve çapak oluşumunu minimize ederek şekilde yapılmalıdır; bükmeye ve flans germe işlemlerinde köşe ve yarık eğimlerini azaltmalıdır.
- \* Alüminyum alaşımının akma mukavemeti uzama oranından doğrudan etkilenezken çeliklerde, uzama oranının artmasıyla artar.
- \* Mekanik preslerde, strok çevriminde en yüksek hız, iş parçası ile temasın başladığı anda oluşur. Alüminyumun düşük uzama hassasiyeti oranı, özellikle derin çekmelerde, metalin ilk hareketi sırasında yüksek gerilmelere yol açar. Bu, daha çok düşük saç tutma basinci kullanarak, çekme bileziği ve zimba burun yarıçapını artırrarak ve alüminyum için formule edilmiş özel yağlayıcı kullanarak dengelenir.
- \* Al elastisite modülü, çeliğinkinden düşük olduğundan şekillendirilmiş alüminyum saçlar çeliklerden daha fazla elastikiyete ve yaylanmaya sahiptirler.

Birimlendirme sınır diyagramı(BSD): Alüminyum saç şekillendirilebilirliğinin kullanışlı bir göstergesidir. Temelde, başarıyla gerçekleştirilmiş çift eksenli bir gerilmeyi gösterir. Pek çok alüminyum alaşımın birimlendirme sınır diyagramının düşük karbonlu çeliğinkine benzедigini şkil 1.14' ten görmekteyiz. (1)




Şekil 1.14. Çeşitli çelik ve alüminyum saç malzemelerinin biçimlendirme sınırı (bending limit diagramı)(1)

#### 1.4.6. Dövme Çinko Alaşımlarının Şekillendirilmesi

Çelığın şekillendirilebilirliğini karakterize eden malzeme özellikleri, çinko alaşımını karakterize eden özelliklerle aynı değildir. Çekme düşünündüğünde, hedefde yönüne 0 derecedeki plastik uzama katsayısı, diğer malzemelerde kullanılan normal anizotropi katsayısından daha iyi olarak alaşımın performansını gösterir. Çinko alaşımının gerdirilerek şekillendirme karakteristiklerinin değerlendirilmesinde nço deformasyon sertleşme üssü hassas olarak kullanılmamaz. Çinko alaşımının deformasyon hızı duyarlılığı üssü,  $m$ , nin toplam uzamayı içermesi gerekmektedir. Tam bir uyum için çok sayıda deney yapmak gereklidir. Çinko alaşımının mekanik özellikleri diğer metallerle karşılaştırılırken dikkatli olunmalıdır. Mütakab olen veriler, operasyonlarda karşılaşılan durumlarda çakışmayıpabilir veya malzemenin kabiliyetini tam açıklamayabilir.(1)

Değişik çinko alaşımaları için biçimlendirme sınır diyagramları, herhangi bir şekil verme işlemi için kullanılır. Şekil 1.15'te çelik ve çinko alaşımaları arasındaki ilişki görülmektedir.(1)



Şekil 1.15. Çelik ve çinko alaşımaları için biçimlendirme sınır diyagramı arasındaki ilişki (1)

#### 1.4.7. Süperplastikler

Tüm demir dışı, demirli malzemeler ve burların çeşitli alaşımaları, süperplastiksel şekillendirme potansiyeline sahiptir. Özellikle titanyum ve yüksek nikkavemetli alüminyum alaşımaları da bu teknolojinin uygulanmasında açık bir potansiyele sahip görülmektedir. Zn-Al ve Al-Cu-Zn gibi çeşitli alaşım sistemleri, süperplastiksel özelliklerinden dolayı özellikle gelişmeye sahiptir. Çeşitli alaşımaların süperplastik karakteristikleri Tablo 1.9. de gösterilmiştir.(1)

Yüksek çekme uzaması, boyun verme ve kopmaya olan direnci yüzünden kompleks şekilli parçalara kolayca şekil verelebilir. Süperplastiklerin şekillendirilmesinde kullanılan gaz basınçları oldukça düşüktür. (300 psi=2MPa) Bu, pahali olmayan kalıp malzemelerinin kullanımına izin verir ve büyük kompleks

Tablo 1.5.

## Çeşitli alaşımaların süperplastik karakteristikleri

Alaşım	Süp. pl. sic. C	Test sonuçları			Akış geril. m	MPa
		% uz.	s	m		
Ti-6Al-4V Titanyum	927	1000-2000	2.10	0.8	10	
Supral 100 06050	450 565	600-1000 500	10 10	0.38 0.3	9 2.8	
7475(ince) Alüminyum	516	1200	2.10	0.75	2	
Zn-22Al Çinko	200	2000	10	0.5	10	
Fe-1.6C(1.5Cr) Fe-2.4Cr-6.5Ni Demir	650 900	1200 1000	10 5.10	0.46 -	45 26	
IN 199(PM) Nikel	1010	1000	-	0.5	35	


\* m: deformasyon hızı duyarlılığı Üssü

parçaların düşük basınç yük kapasiteleri ile şekillendirilmesine imkan verir. Süperplastik malzemeler, izotermal şartlarda klasik derin çekme proseslerinde avantaj sağlamamaktadır. Kap cidarı ve zimba ucuyla temastaki malzemenin önceden sertleştirilmesi gerekmektedir. Süperplastik şekillendirmenin en büyük dezavantajı, düşük şekillendirme oranıdır. Bu sınırlandırma nedeniyle, süperplastiklerin yüksek miktarlardaki üretimi yapılmaz.(1)

## 2. GEREREK ŞEKİLLENDİRME


Konvensiyonel preslerde yapılan çeşitli şekillendirme işlerinde metal gerilmesi oluşur. Germe işlemi, çeşitli şekil verme işleri ve bükmede kullanılır.(1)

Gererek şekillendirme (Stretch forming) işleminde dört özel yöntem vardır ve Gererek şekillendirme için özel olarak dizayn edilen makinalarda yapılır; Germeyeçkme, (Şekil 2.1.a-b) Germesarma, (Şekil 2.1.c) basma, (Şekil 2.1.d) ve radyal çekme(Şekil 2.1.e) şekillendirmesi.(1)



Şekil 2.1. Gererek şekillendirmede kullanılan dört temel teknik (18)

Gererek şekillendirme, düz metal levhalarda haddelenmiş kesit ve ekstrüzyonların kalıp etrafında karışmadan hassas olarak germe ve bükme işlemlerinin kombine olarak kullanıldığı bir metoddür. Genellikle iş parçasının iki ucu genelerce kavranır ve kalıp etrafında çekilir veya sarılır. Şekil 2.2.'de özel bir şekli görülmektedir.(1)



**Şekil 2.2. Hareketli şenelerle tutturulmuş, gererek şekil verme limitleri (1)**


Alüminyum alaşımı bir saç alıp çektığımızda saç üzerinde germe kuvvetleri olduğunu görürüz. Elastik sınıra kadar germe miktarı doğrusal olarak artacak, bir miktar bırakılması halinde eski boyut ve şecline geri denecektir.(7)

Kuvveti değeri elastik limit değerini yeteri kadar aşlığında test parçasına uygulanan kuvvet bir miktar bırakılsa da da öncə olduğu gibi orijinal boyutuna denmeyecektir. Bu gerilim bir miktar daha arttırıldığından, akma noktasından daha fazla uzamadığı, bir miktar uzamaya direndiği görülür. Böylece, gerilim bir miktar artırılarak, akma mukavemetinde artış sağlanabilir.(7)

Metalin akma olması için yeterli gerilim uygulanan malzeme, yarı plastik haldedir. Arzu edilen egrilere kısa sürede ulaşmak için plastikliğe hazır hale getirilen iş parçası kullanılmalıdır. Şekil 2.3. te Hufford sistem germe-sarma şekillendirmesi çalışma prinsibi açıklanmıştır.(7)

İstenen şeke sahip bir kalıp, emniyetli bir şekilde bağlanır ve şekillendirme sırasında hareket ettilmez. İş parçası, kalibin yüzeyine teşit tutulur ve akma noktasına kadar gerilir.(Şekil 2.3.a.) Gerilim devan ettilererek, saç kalıp Üzerine sardırılır. (Şekil 2.3.b.) Sardırmanın tamamlanmasından sonra, iş parçasına elastik limiti bir miktar aşan ilave bir gerilme uygulanır. İstenen şeke, bu ilave gerilmede

oluşturulur. (Şekil 2.3.c.) Kuvvet bırakılsa bile, kalıp vasıtasiyla verilen şekil kalıcıdır. İşlem, basit, etkili ve hızlıdır. (7)




Şekil 2.3. Hufford sistem germe-sarma şekillendirme çalışma prensibi (7)

#### 2.1. UYGULANABILIRLIK


Diğer metodlarla meydana getirilebilen her şekil gererek şekillendirme metoduyla meydana getirilebilir. fakat özellikle düz silindirik parçaların şekillendirilmesinde, basma ve kabartma gibi sıkıştırma işlemlerinin sonucu ortaya çıkan detayları içeren şekillerin gererek şekillendirmesi sağlanamaz. Ancak bazı kabartmalı şekiller eş kalıp metoduyla (maturing die) yapılabilir. (Şekil 2.1.b.) (8)

Gererek şekillendirme, çelik, nikel, alüminyum, titanyum alaşımları ve diğer isıl dirençli metallerden yapılan havacılık parçalarında özellikle kullanılır. Bu parçalardan bazlarına diğer metodlarla şekil vermek zor veya mümkün değildir. - Örneğin Şekil 2.4.'te gösterilen titanyum alaşımı gaz türbin bilesiği.-



Şekil 2.4. Basma şekillendirme ile üretilen titanyum alaşımı gaz türbin bilesiği (8)

Gereklük şekillendirme, iç ve dış otomobil gövde panellerinde ve daha yüksek maliyetle şekillendirilen otomobil gövde iskeletlerinin şekillendirilmesinde kullanılır. Şekil 2.5'te gösterilen otomobil kaportası normal klasik presle şekil verme için gerekliliğinden 2.9 kg daha hafif sağ kullanılarak yapılmış bir gereklük şekillendirme örneğidir.(8)



Şekil 2.5. Gereklük çekilen bir otomobil kaportası(8)

İki veya daha çok düzlemdeki karmaşık şekiller, bükmeye ve ters bükmeye, katlamalar gerektiren mimarlık ve havacılıkla ilgili şekillerde bu metodla yapılabilir.(8)

#### 2.1.1. Avantajları

Klasik tip şekillendirme metodlarına göre avantajları şunlardır:(8)

1. Klasik tip presle şekil verme操作larından yaklaşık % 30 daha az kuvvet gerektirirler.
2. Bu metod, malzeme maliyetini yaklaşık % 15 düşürür. Pergamın tutulması için bir destek gerekliliği olmamasına rağmen tutma işlemi yalnızca iki uçtan yapılır. Düzeltme payı, genellikle klasik prelere göre daha azdır.
3. Gereklük şekil verme işlemi, iş parçasının her yerine yapıldığı için bel verme ve kırışma olasılığı çok azdır. Çekme kuvveti düzenli olarak % 10 arttırlır.
4. Yaylanma önemi ölçüde azaltılabilir.Çok az olan yaylanma iyi bir şekil verme ile kontrol edilebilir.
5. Şekil verilen parçadaki kalıntı gerilim düşüktür.
6. Şekillendirme blokları tahta, plastik, dökme demir, düşük karbonlu çelik gibi düşük maliyetli malzemelerden yapılır. Klasik şekillendirmeye göre maliyetler 1/3 daha düşüktür. Kalıplar, şekil verme

sıcaklığına dayanmalıdır, ancak şekillendirme oda sıcaklığında yapılır.

7. Değişiklik basittir. Yalnızca bir şekillendirme bloku ve iki tutucu seti bulunur. Farklı metalden aynı parçayı yapmak için aynı şekillendirme bloku kullanılabilir. Yalnızca mekanik çekme kuvveti değiştirilir.

#### 2.1.2. Sınırlamalar

Gererek şekillendirme aşağıdaki sınırlamalara sahiptir: (8)

1. Gelişme ve transfer işlemlerine çok zor uydurulur.
2. Keskin köşelere sahip parçaların şekillendirilmesi sınırlıdır. Düze yakın ve derin olmayan parçaların şekillendirilmesi için uygundur.
3. Eş kalıplar arasına kırılma tam olmazsa, metal yüzeyinde hafif düzensizlik oluşur.
4. Bazı uygulamalarda - özellikle gererek sarma - diğer işlemlere göre yavaştır. Üretim hızı düşüktür. Burunla birlikte eş kalıpta yapıldığında, klasik presle şekil verme işlemi kadar hızlı ve otomatik olabilir.
5. Alışımlı saçlarda saçın tamamında üniform deşirilmayan maddelerden dolayı - özellikle düşük karbonlu çeliklerde - yerel uzamalar görülür.
6. Titanyum ve benzer akma - çekme mukavemeti gösteren metallerde üniform sonuç elde etmek için uzama miktarını ölçen otomatik cihazlar gereklidir.
7. En iyi sonuçlar dikdörtgen bloklardan alınır. Uçak sanayisinde eşkenar dörtgen bloklar kullanılır. İyi sonuç almak için dikkatli gerektirir.
8. Serbest kenarları boyunca derinleştirme işlemi kullanılmış değildir.

#### 2.2. GEREREK ŞEKİLLENDİRME ÇEŞİTLERİ

Gererek şekillendirmede uygulanacak prosesin nitelğine göre farklı tip ve boyutlarda makinalar kullanılır. Bu makinaların seçimi, gereklili kuvvet, iş parçası boyutu ve şecline göre yapılır. Şekil verme çeşidi ile karakterize edilen makina ve şekil verme çeşitleri şunlardır: (8)

- \* Germe - Çekme Şekillendirmesi
- \* Germe - Sarma Şekillendirmesi
- \* Basma (sıkıştırma) Şekillendirmesi
- \* Radyal Çekme Şekillendirmesi

#### E.2.1. Gereklük Çekme Şekillendirmesi

Sığ çekme ile gereklük şekillendirmenin birleştirilmiş şeklidir. Özel tezgahlarda yapılır.(1)

Gereklük çekme şekillendirmesi, bir şekillendirme bloğu yada eş kalıp ile yapılır. Şekillendirme bloğu olarak sabit yada hareketli bloklar kullanılır. Sabit şekillendirme bloğu, makinaya bağlanır. Blok üzerindeki saçı gerçekçi şekilde çeneler hareket ettirilir. Bu teknik, örnek 12'de resimlerle açıklanmıştır.(8)

Hareketli şekillendirme bloğu, bir hidrolik pistona bağlıdır. Çeneler tarafından tutulan saça çekme uygulanır. Şekil 2.1.a. da görüldüğü gibi parçaya şekil verecek şekilde blok hareket eder.(8)

Çubuklara ve inşaat malzemelerine genellikle radyal çekme ile şekil verilmesine rağmen örnek 13 ve 14 te söz konusu malzemelere gereklük çekme ile şekil verme anlatılmıştır.(8)


Eş kalıplar metodunda, tek hareketli bir hidrolik presse bağlı iki parçalı kalıp kullanılır.(Şekil 2.6.) Bu metod, klasik presle ve gereklük şekil verme metodlarının avantajlarını içerir; Gereklük şekillendirme ile parçaya ilk şekli verilir ve pres ile keşkin ayrıntılar tamamlanır.(8)

Çeneler, alt kalıp ile parçaya ilk ağırlığı kazandırır.(Şekil 2.6.a.) Metal akışı çok azdır. Kalıp ve germe hareketinin yardımıyla parçanın dış hattı oluşturulur. Ardından üst kalıp, detayları oluşturmak için alçalır ve son şekil elde edilir.(Şekil 2.6.b.)(8)

Otomatik malzeme tutma cihazı makinaya adapt edilebilir. Klasik tip tek ve çift yünlü preslerle germe presi özellikleri karşılaştırıldığında eşasında belirtilen sonuç ortaya çıkar. Otomobil dış gövde panelleri gibi büyük parçaların gereklük şekillendirme takımı ağırlığı klasik presin 1/3 ü kadardır.(8)

Tablo 2.1.

Madden	klasik pres	germe presi
Zimbe (Kap., ton)	900	250
Çene (saç tutucu) ("")	600	85
Takım ağırlığı, ton	22	7
Pres yükseliği, mm	7315	5080



Sekil 2.6. Generek gekme presinde bir otomobil parçasının üretimi (8)

Otomobil dış çevre parçaları gibi dış yüzeyde bulunan parçalar max. 45 mikroinç lik yüzey pürüzlülüğüne sahiptir ve gerdiricinin bıraktığı izlerin boyadan önce giderilmesi gerekmektedir. Bu izleri, balmumuş veya parçalı çeneler kullanılarakta silmek mümkündür. Örnek 1 ve 2 de es çalışsan kalıplar sekilde generek preslerden sonra arkaya bağaj kapaklı olmaktadır.

Eğer, generek preslerdeki kalıplardan ilke menzili geçmeli parçalar şekillendirilemektedir, nöbetinin germe limitleri, 32

derinliği fazla olan bâlgelerde, açılabılır. Metalin sert şekil verilecek kısımlara akması için yarıklar açılabilir. (örnek 2.)

### 2.2.2. Gererek Sarma Şekillendirmesi

Gererek sarma metodunda, Şekil 2.2.c'de görüldüğü gibi şekillendirme bloğu dönen bir tabla ile birlikte iş parçasını döndürdüğü sırada, akma noktasını aşacak yeterli gerilimi iş parçasının bir ucuna uygular. İş parçasının diğer ucu, sabit bir çeneye bağlanır veya şekillendirme bloğunun ucuna tutturulur. İş parçasına gerilim uygulayan hidrolik silindir, gerilim temas noktasına teşit olsun diye serbestçe döner. Böylece, iş metali, diğer şekillendirme usullerinde oluşan sürtünme olmaksızın, şekillendirme bloğu etrafında gerilmiş durumda sarılır. Sonuçta, az bir yaylanma ile tam olarak şekil verilebilir. Bu nedenle şekillendirme blokları esas ölçüsünde yapılır. (8)


Sürtünme olmadığı için, şekillendirme blokları yumuşak metalden yapılabilir. Kirksite (24S, 14S, 75S, 52S, 3S alüminyum ve bunların temperleri, 1010, 1020, 3140 çelikleri, paslanmaz çelik ve bunların temperleri), fenolik döküm (rezolin 725), masonite, dural döküm, epoksi kullanımına sıkça rastlamır. (7)

Haddelenmiş veya ekstrüzyonla elde edilen profil parçaların gererek sarma şekillendirmesindeki şekillendirme blokları, son parça ölçüsünde yapılır. Bazen açık ve içi boş kısımlar için ilave destek gerekir. (8)


Bu usulde iki çeşit tezgah kullanılmaktadır. Birincisi döner kollu tezgahtır. (Şekil 2.7.) Tezgah ta kalibi tutan sabit bir kaide bulunur. Kaidenin iki yanında hidrolik silindir içeren iki kol vardır. Çeneler, kolların üzerindedir. ikinci bir silindir çifti kolları döndürür. (1)

İkincisi, döner tablalı tezgahlardır. Çenelerden biri, tutucu tablada diğer çekme silindiri ucuna bağlıdır. Parça çeneler arasına bağlı iken tabla döñüp, parçayı kaliba sarar. Sarma işlemi uçtan başlar. (1)

Üç plakali kalıplarda, ters bükmelerde (Şekil 2.8.) yapılabilir. Bu plakalar, kızaklı olup, döñe yönünün değişmesi ile bükmeye yönüde değiştirilir. (1)



Sekil 2.7. Dökerlek sarma şekillendirmesinde kullanılan döner kollu tezgah (The Cyril Bath. Co.)[1]



Sekil 2.8. İki ters bükme yapmak için pürganın üç şekil bloğu etrafında geriliip sarılması(10)

### **Z.2.3. Basma Şekillendirmesi**

Bu metodda, iş parçası şekillendirme bloğuna sarılmak yerine, iş parçasına doğru bastırılır. Genellikle bu işlem;

- a. İş parçası kesit ölçülerini kontrol etmek için,
- b. Uzatma limitlerine göre az bükmeye yapmada,
- c. Uzatma limitlerine göre çok bükmeye yapmada,

Uullanır.

Basma şekillendirmesi, Gerek sarma makinalarında yapılır. Ancak hidrolik silindir, iş parçasına çekme yerine basma uygular. Silindir dönmesi için bir yerinden bağlanır. İş Parçalarını şekillendirme bloğuna doğru bastırması için tablaya bir tutucu bağlanır. Tabla denerken, hidrolik silindir Üzerinden dönen bloğa doğru iş parçasını bastırır. (Şekil Z.1.d.) (8)


Bu metodla, diğerlerine nazaran daha küçük çaplı kavşıklar verilebilir. Oldukça ağır parçalarda şekil verilebilir. (8)

Sağlar, genellikle çenelerin hasarladığı yüzeyler atılacağı için son ölçülerinden daha uzun yapılır. Bu şekil verme metodunda, aynı düzlemdede olmayan bükmelerde gerçekleştirilir. İşlem, hidrolik silindirlere bağlı çenelerin hareketiyle olur. Derin kesitlerde daha hassas küçük yarıçaplı bükmeler gerektiren parçalarda bu yöntem üstünük gösterir. Ölçü ve yüzey hassasiyeti açısından uygundur. (1)

### **Z.2.4. Radyal Çekme Şekillendirmesi**


Şekil Z.1.e. de görüleceği üzere gerek sarma ve temas işlemleri bir kombinasyonu gibi düşünülebilir. Gerek sarmada olduğu gibi iş parçasının bir ucu, döner tablaya bağlı olan sabit çeneler tarafından diğeri ucu, hidrolik silindirdeki çeneler tarafından tutulur. Bir silici palet veya makaranın bağlılığı içeren bir hidrolik birim, temas noktasında, iş parçasını bloğun dış yüzeyine bastırır. Basınç uygulayan hidrolik birim, iş parçası ile silici paleti temassta tutmak için gereği kadar hareket edebilir. (8)

Parça, şekillendirme bloğundan uzaklaştırılmadan önce radyal çekme ile şekillendirildikten sonra haddelenmiş veya ekstrüzyon kesitlerdeki ince ayrıntılar verilebilir. Silici palet, bu ayrıntıları yapmak için yeterli gelmiyorsa, gevşek bir ayrıntı bloğu basınc uygulamak için kullanılabilir.(Şekil 2.9.)



Şekil 2.9. Radyal çekme şekillendirmesinden sonra ayrıntı bloğu ve silici palet ile ayrıntı oluşumu(8)

Şekil 2.10. da gösterilen düşey adaptör, iki veya daha fazla düşey düzlemedeki eğilmelerin radyal çekme şekillendirmesinde kullanılabilir.(8)



Şekil 2.10. İki veya daha çok düzlemede, bükme ve gerilme işlemlerinde düşey adaptörün kullanımı(8)

Mimari bölgeler, profilli şıklar, bazen simetri düzlemi dışında şekillendirilmiş ise kendi eksenleri etrafında döndürülmeleri gerekir. Radyal çekme şekillendirmesinde, parçanın, şekillendirme bloğunun dış yüzeyini dönerek izlemesi nedeniyle, bu işlem, iş parçasının kendi etrafında dönmesi sağlanarak yapılabilir. Dönme, bağlıdır kendi etrafında dönmesini sağlayan emniyet halkasını hafifçe gevşeterek sağlanır. Örnek 6 da bu metodla şekillendirilen açılı bir profil gösterilmiştir.(8)

## 2.3. MAKİNA VE AKSESUARLAR

Gererek sarma, basma ve radyal germe şekillendirmesi sırasında şekillendirme bloğunun montesi için döner bir tabla, mekanik ve hidrolik olarak hareket eden çeneler kullanılır. Bu işlemlerde kullanılan makinaların kapasitesi 1000 tonun üzerindedir.(8)

Gererek çekme metodu, 3 tip makinada yapılır.(8)

- 1: Bir hidrolik silindir Üzerine monte edilmiş şekillendirme bloğu, dönen dişler vasıtasıyla gerili durumda tutan saçılı içeriye doğru iter.
- 2: Şekillendirme bloğu masaya sabitlenir ve bir çift çene vasıtasıyla tabla etrafında çekilir.
- 3: Makina kapanan ve hareket eden bir çift çeneyele donatılmış tek yönlü hidrolik bir presidir.(Şekil 2.6.) Eş bir kalıp, şekillendirme bloğu yerine kullanılır.


Gererek çekme şekillendirmesinde kullanılan presler genellikle 200 - 800 ton kapasitesindedir.(8)

### 2.3.1. Çeneler

3 çeşit çene kullanılır. Bunların seçimi parganın şekline bağlıdır. Esnek çeneler,(Şekil 2.11.) parganın şeklini alır. Çenelerin temas yüzeyi malzemeye bağlıdır. Alüminyum için yarıklı hafif konik olurlar. Bazen araya zımpara kağıdı konur. Çelik için malzemeden 1/4 daha az sert paslanmaz çelikler kullanılır. Tırtıklı yüzeyler, 1/4 daha fazla tutma kuvveti sağlar. Tırtıklı yüzeyler için paslanmaz çelik uygun değildir. Uyulanan kuvvet çekme muk. değerine yaklaşırsa düz yüzeyler kullanılmalıdır.(1)


### 2.3.2. Kalıplar

Kalıplar parganın şeklini sağlar. Yaylanma mevcutse şıçuları buna göre alınmalıdır. Değişik malzemelerden yapılan kalıplarda malzemeyin şekil ve ılıçusuna göre değişir. Kalıplar, aşınmaya dayanmalı, boyutları büyük ise hafif olmalıdır. Kirkeite, plastik ve tahta uygun kalıp malzemeleridir. Kirkeite'in tekrar eritilip kullanma özelliğinin olmasına rağmenğıdır. Sert açıklar, az sayıdaki üretimler için uyundur. Plastik ve çelikle kaplanabilir. Plastik kalıplar hafiftir. Yüzeyleri kaplanabilir, kumlanıp parlatılabilir. Profiller için çelik, alüminyum, masonite ve ağaç kullanılır.



Şekil 2.11. Radyüslerin oluşmasında ayarlı çene kullanımı(1)

nılır. Çelik kalıplar (SAE 1020) pahalı olup çok sayıdaki imalatlar için uygun değildir. Çelik ve alüminyum kelay işlenir. Magnezyum, titanyum ve bunların合金alarında ayrıca sık sık işitilen malzemelerde seramik, masonite veya yüksek nikel合金lı malzemeler kullanılır.(1)



Şekil 2.12. Gereksiz şekillendirmede kullanılan otomatik gerilim kontrol sistemi(8)

Şekil 2.12. de görülen gerilme dedektörü ve gerilim kontrol aleti bir üretim sırasında her iş parçasına aynı değerdeki kuvvetin oluşumunu sağlar. Bu, akma ve çekme mukavemet değerleri birbirine yakındır için çok önemlidir.(8)

Gerilme kontrol null sisteminde, çıkış sinyali için iki tane giriş sinyali kullanılır. Sinyalin biri,

ve hatalar malzeme tıptinde karıncasıdır. Daha  
gençlikte düşük uzamalarla gürültü, Daha boyut  
Düşük karbonlu geliklerde ludere, hatalar  
gençlikte düşük uzamalarla gürültü, Daha boyut  
azamalarla ( % 5 - 10 germe ) içinde deha düşgündür

Yapılarak sınırlı ve düzlemlerde (1) gererek sekillenirlerden önce templerin  
( luderes ), hatalar olarak bilinen germe verya keyme  
( luderes ) düzlemede bazan kırılmaların gerüdürt, Bu olay  
bekme geriliği uygunlantıda gerilme yenilene 45  
olduğu gibi bazı metallerde ekme noktasının astısında  
Düşük karbonlu gelikler ve aluminyumalarında  
bekme geriliği bazı metallerde ekme noktasında

orantılı sabit kalınlığına dikkat etmek gerekti. (1)  
ekme noktasında gerekme mukavemetini, ekme mukavemetini olan  
boyun verme ve uzamaya sahip olanıdır. Şekil verme  
bekerek sekillenirlerde en iyİ malzeme, yuksel

mukavemetini elinden olmalıdır. (1)  
parametreleri uygun halde getirilerek optimum gecizme  
yayılımı, kılıf düzeyi, kılınçtan yag ve gelime  
ve seritteşme sıktarına bağlıdır. İf Pargasiyan uzama  
sıktarı, inceleme yüzünden olan kopma sıktarına, uzama  
bekerek sekillenirlerde izin verilen detorsiyon  
mukavemetini elinden olmalıdır.

deha hollyay sekilli verilebilir. (1)  
metallin sekilli verilebilirin arteması nedenviyile  
preslerde sekilli verilmesi zor olan alaşımalar, gerilin  
magnetyum alaşımalarında sekilli verilebilir. Normal  
titanyum alaşımaları, ızıl drençili alaşımalar  
düşük karbonlu gelikler ve yumuşak titanyumadır.  
malzemeler, aliuminyum alaşımaları, paslanmaz gelikler,  
sekillenirler. En çok gerililer sekillenirler  
uygun bir mesafe bulunan her metal gererek  
pratiğe ekme noktası ve gerekme noktası arasındaki  
distançının bir gitkiş sınıvalı veriti. (8)

#### 2.4. GEREREK SEKILLENDİRME MALZEMELERİ

İf Pargasi uzırdıkçı germe huvvetine orantılı olarak  
silyal veren yag kaynakından gelir. Silyalılar  
sürçce metal . ekme noktasının istisne gitkemaz, İki gitkiş  
kaynakından gelen gitkiş sinyali duyu  
potansiyometredeki yükseltmeye devam eder. Bu durum  
metin dengestanlı bazar, ekme noktasının ıstdığını  
belirten bir gitkiş sinyali verir. (8)

Yavaş uzamada hatların oluşumu azalır. Temperleme ve Germen arasında çok uzun beklemeler Yağlama ve hatların oluşumuna sebep olabilir. Germen uzama işaretleri, daha yüksek uzama oranlarında artarak gelişir.(1)

#### 2.4.1. Paslanmaz Çelikler

Paslanmaz çeliklerin yüksek şekil verme özelliklerini, Gerek şekillendirmenin kolayca yapılmasına izin verir. Tam tavlandığında hepsi yüksek boyun vermeye sahiptir. Malzemenin diğer özelliklerindeki farklılıklar, genelde yalnızca şekil verme kuvvetini etkiler. Takımlar, daha hızlı spinirlar. Yağlama ve sertleşme, işlem arasında tavlamayı gerektir. Son şekli elde etmek ve Gerilme kırılmasını önlemek için özellikle kullanılır.

300 serisi paslanmaz çelikler, yüksek sertleşme oranı ve büyük uzama kabiliyeti yüzünden özellikle Gerek şekillendirmeye uygun olmasına rağmen, 400 serisi çeliklerin yalnızca ince olanları gerilebilir. 301 tip östenitik çelik, gerekşekillendirme için en uygun olanıdır. Sertleşme oranı yüksek olduğundan sümme olmaksızın gerilebilmeyi gerçekleştirmek için işlem yavaş uygulanmalıdır.(8)

Östenitik paslanmaz çeliklerin farklı çeşitleri için tek yönlü şekillendirmede germanin maksimum yüzdeleri şöyledir:

Tavlı çes. 301,302,304,305,316,321,345- tipik % 20,  
simetrik ve katı kesitlerde % 30  
Çeyrek sert çes. 301,302- tipik %15, opt.balg. % 20  
Yarım sert çes. 301,302- tipik %5 , opt.balg. % 10  
Tam sert çes. 301- , opt.balg. % 2

##### 2.4.1.1. Yağlama

Genellikle Al - Fe alaşımı mmetaller, yoğun bir belgede toplanmasını istediği ve farklı yağlarda kullanılabildiği için tercih edilir. Sararak Germen veya tek kalıpta Germen işlemlerinde olduğu gibi iş Parçası ve şekillendirme bloğu arasında temasın az olduğu veya olmadığı durumlarda, deformasyonun çok şiddetli olduğu durum hariç yağlama hiç istenmez veya az istenir.(8)

Hafif işler için klor içeren viskoz yağlar yeterlidir. Viskoziye arttığında ve polibutan kullanıldığından performans düzeltir. Temiz klorlu

Better yet, get it! Virtue methodology applies to all types

Alduminyum alaymalarin heman hepsi gerillerek şekillenirilebilir. İşlem metali bit sekili üzerrine şekevîlikle ve arzu edilen sekili elde etmek için şekevîlikle bir degerde kuvvet kullanır. (1)

“已”字已

metodikler i ille bu direktoratylon dözeltildebilir. Birneki 8 de sümberlerde olsayan bir hekimi sehip bir pergeantı yaralama etkisihti azaletmeye teşin kenarları kılınan bir pergeantı şekillemek için gerekterdir. (8)


中国工人“已”工“步”

Kesatin bit pekite sahip paragantı gerererek  
yagın hıllantımdığı durum erneki  
şekilendirmesiinde de gesterebilimsize.

Orta taripler iğdirin avukat film başbازıları, bunu esbunlar, belalımları benzeleri tümüler kılınanlılar. Bu ve organizanlık elementlerin tıpkıneen kılınırı polimerlerde çok küllemealtı. Yuksek yüzey kalitesi aramam parçalarla soyulabılık filialer küllemealtılar. Bu kapasiteler engebek küllemealtılar okşalat, sabun içerenlerdir. Bu Gerekçilere en üstte Moskova yigulambılık, Kaltip, TIC kaplıyasa, klorlu Yağ Yeterlidir. Alternatif olarak iş parçaları kuruyan gibi metadil ile de kaplamabılık (6).

permitted under the law permitted certain varieties. However, we have been compelled to pay later (paid up to date) the same liability as you hold yourself. And as a result of this we have been compelled to pay the same liability as you hold yourself.

Parçalar şekil 2.13 te gösterilmiştir. Bu parçalar, saçların boyamasına ve enlemesine gerekerek şekillendirildiği açılı şekilleri göstermektedir. (Şekil 2.13.a,b,c,d) (1)



Şekil 2.13. Çeşitli gerekerek şekillendirme Parçaları (8)

#### 2.4.2.1. Alesimler

Gerekerek şekillendirme için istenen özellikler yüksek uzama, geniş şekillendirme oranı (akma ve çekme

Tablo 2.2

Gerekerek şekillendirmede yaygın kullanılan alüminyum alesimlerinin mekanik özellikleri ve gerilebilme oranları.

Alesim	Çek.muk	Ak.muk	Sek.or.	50mm deki % uzama	Gerilebilme oranı
	psi	psi	psi		
7075-W(C)	48000	20000	28000	19	100
2024-W(C)	46000	18000	28000	20	98
2024-T3	64000	44000	20000	18	95
6061-W(D)	35000	21000	14000	22	90
7075-D	32000	14000	18000	17	80
2024-D	27000	11000	16000	19	80
6061-D	18000	8000	10000	22	75
5003-D	16000	6000	10000	30	75
1100-D	13000	5000	8000	35	70
7075-T6	76000	67000	9000	11	10

ci ıslıl işleminden sonra su verilmiş

mukavemeti arasında büyük dağılım) sertlik ve ince taneli yapıdır. Tablo 2.2 de gerekerek şekillendirmede kullanılan alaşımalar için bazı değerler gösterilmiştir.

Güçlebilme oranı,- 6061-W (diğerlerinden daha yüksek uzamaya sahip) ve 7075-T6 listede en düşük uzamaya sahip) hariç - şekillendime oranı ile doğrudan ilişkisi var. 1100 ve 3003-O en yüksek uzamaya sahip olarak görülsede listede bunların üstünde bulunan alaşımlardan daha az arzu edilir. Düşük mukavemetleri ve çekme mukavemetleri arasındaki yakınlık, özellikle yer yer boyun vermelevé ve gerekerek şekillendirmede başarısızlıklara sebep olur.(8)

Tablo 2.3

Gerekerek Şekillendirmede Çeşitli Alaşımalar İçin Pratik Uzama Limitleri

Alaşım	% max. uzama
2014-O, 2014-T3, 2024-O, 2024-T3, 7075-O	8-10
2014-W, 2024-W, 7075-W, 7178-W	10-14
6061-W	15

Tablo 2.3 de endüstride kullanılan bazı alaşımaların gerekerek şekillendirmede % olarak uzama limitleri görülmektedir.Lokal bölgelerdeki gerçek uzama ortalama uzamadan daha yüksek olabilir. Tablo 2.3 deki limitler 50 mm uzunluktaki çekme uzamasının % 40-70'i kadardır. Tablo 2.2 ve 2.3 deki tablolardan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir.(8)

1. Gerekerek şekillendirme kapasitesi, uzamada olduğu gibi, çekme mukavemetinin etkisine ve akma-çekme mukavemetleri arasındaki yayılıma bağlıdır.

2. Isıl işlem yapılmayan alaşımalar təvlanmış temperler içinde en iyisidir. Fakat çögü ara temperlərde iyi işlenebilmə kabiliyyetine sahiptir.

3. Isıl işlemden yeni çıkan W temper olduklarında gerekerek şekillendirme için en uygun durumdadırlar. Şekil vermeden sonra, isıl işlem yapıldığında elde edilen yüksek mukavemette bu avantaja ilave edilebilir.

4. Düşük mukavemetli 1100 ve 3003 alaşımları pekçok şekil verme işlemleri için üstün olmasına rağmen, gerilme kabiliyeti bakımından ıslıl işlem garen U, W, T3'e göre daha kötüdür.

5. Bütün alaşımın suni olarak yeslendirilmiş temperileri, W temperilere göre daha az gereken şekillendirilebilir.

#### E.4.E.2. Takımlar

Sekillendirme bloğu ve kalibi için kullanılan malzemeler gereklî üretim miktarına, kalip üzerindeki aşınmaya, basınc şiddetine ve şekil verecek parçanın ağırlama özelliklerini ve kalınlığına bağlıdır. Takımlar tahta, plastik, kaplamış beton, dökme çinko alaşımaları, alüminyum, dökme demir ve krom kaplı çelikten yapılır.(8)

#### E.4.E.3. Yağlama

Alüminyum alaşımında kullanılan yağlar, genellikle viskozitesi yüksek emilsiyon az, suda çözünebilir ve sınırlı konsantrasyonu yüksek olanlardır. Gereken çekme için Kravtsov'un özel bir formülü şöyledir: % 35 yağlı asit esteri, % 7 dietilen glikol, % 0.6 bakır diolat ve % 47 4 su. E.P. ilaveli yağların kullanılması halinde koruyucu film tabakasıyla birleştirilerek kullanılmalıdır. Kalıp içinde yağ bir yerde birikiyorsa lokal uygulama yönüne gidilmesi gereklidir.(6)

Çoğunlukla, kalıp ve iş parçası arasında katı film yağlayıcılar (sabunlar, mümlar) kullanılır. Grafit kullanımı azdır. Yüksek sürünme olduğu yerlerde MoS kullanılır. Polimerler, kaplı veya boyalı sağlamda kullanılır.(6)

Ayrıca, alüminyum yüzeyler nötral oksit ile kaplanır. Bu oksit tabakasının kalınlığını elektrolitik tekniklerle artttırmak mümkündür. Oksit tabakası nedeniyle, stearik asit veya iç yağı kullanılan yağlamalara benzer özellik gösterirler. Otomotiv alaşımalarında 5-10 nm, 6009 ve 6010 alaşımalarında 15 nm 2036 alaşımalarında 25 nm ye kadar ulaşılabilir.(6)

#### 2.4.2.4. Kullanımlar

Çeşitli gererek şekillendirme teknikleri geniş ölçekte uçak ve otomotiv endüstrisinde kullanılır. Yapılan tipik parçalar, kanat yüzeyleri, gövde panelleri, motor kapağıları, kapı-pencere çerçeveleri vb. dir.

**Gererek Çekme:** Alüminyum gererek çekme şekillendirmesi hem eş kalıp hemde şekillendirme bloku teknikleri kullanılarak yapılır. Eş kalıp metodunda saçın ucunu tutan açılır - kapanır ve hareketli çenelerle donatılmış tek yönlü bir hidrolik pres kullanılır. Zırba, pres yatağına ve kalıp, üst bölüme bağlanır. Saç, çeneler ile tutturulur. (8)

Şekillendirme bloklarıyla gererek şekillendirme, örnek 10, 11, 12'de ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. İlk örnekte, şekillendirme bloku hareket ederek dikey pozisyonda tutulur. ikinci örnekte saç ve şekillendirme bloku arasında yağlayıcı olarak polivinil klorid tabakası bulunur. Üçüncü örnekte şekillendirme sırasında ve şekillendirilmiş iş parçasını taşımak için bir destek tabakası kullanılır. (8)

Ekstrüzyonlu veya haddelenmiş şekiller, çubuklar, genellikle radyal çekme şekillendiricisi içinde gererek şekillendirilir. Örnek 13 ve 14'te bu tip parçaların şekillendirilmesi gösterilmiştir. (8)

**Gererek Sarma:** Döner bir tabla üzerine civatalanmış şekillendirme bloğu kullanılır. Saçın bir ucu şekillendirme bloğuna veya masaya bağlanır. Hidrolik silindir veya çene saçın diğer ucuna çekme uygular. Bu arada, şekillendirme bloğu tabla ile birlikte dönmektedir. Sağlara, bu şekilde şekil verilir. (8)

Ekstrüzyon veya hadde kesitlerindeki şekillendirme blokları destek olarak kullanılırlar. Çekmeyi önlemek için gesitli bantlar kullanılır. Örnek 15'te şekillendirme bloğu ve parça dolgu malzemesi kullanarak gererek sarma yapılan bir ekstrüzyon profil görülmektedir. (8)

**Radyal Çekme İşlemi:** Bu işlemede gererek sarma ve basma işlemleri bir arada bulunur. Bu metodda, iş parçası döner ve bir şekillendirme bloğu etrafında sarılırken bir silindir veya palet ile bloğa doğru bastırılır. Örnek 16'da görüldüğü gibi karışık şekiller üretmede

kullanılabilir.(8)

Gererek şekil verme, şekillendirilmiş iş parçalarının iç ve dış yüzeylerindeki gerilimler, çekme mukavetinin altında tutulduğu sürece kullanışlıdır. Genellikle bir operasyonda parçalara derin şekil verildiği ve kenarı büküldüğü zaman zorluklar belirir. Önceden belirli bir şekilde sahip parçaların şekillendirilmesi daha zordur. Aralıklı olarak ıslı işlem yapılarak veya derinlik ve bükme bülgesinin doğallığını bozan işlemleri düzelttilerek şekil verme sağlanır.(8)

#### 2.4.3. Magnezyum Alaşımaları

Yüksek sıcaklıklarda gerilebilme özelliği hariç gererek şekillendirmesi diğer metallerle aynıdır. (8)

150 - 260 °C arasındaki sıcaklıklarda şekillendirme yapılabilmesi için magnezyum, alüminyum veya çinko alaşımından yapılan kalıp ve şekillendirme blokları kullanılması uygundur. 232°C sıcaklığı kadar beton şekillendirme blokları kullanılabilir. Daha yüksek sıcaklıklarda dökme demir bloklar kullanılır. (8)

Magnezyum alaşımaların şekillendirilmesinde kullanılan çeneler kertikli olmamalıdır. Bu, iş metalinin yırtılmasına sebep olabilir. Yırtılmayı önlemek için iş metali ve çeneler arasına kaba emme kağıdı veya bez konabilir. (8)

Takım ve iş metali, elektrik ısıtma elementleri veya yaygın ısıtma metodları vasıtasıyla ısıtılabilir. Isının uygun dağıtımasına, özellikle kertik şekilli yerlere yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.(8)

Az kavisli yerlerde pratikte maksimum germe % 15 tır. Yaylanma göz önüne alındığında bu germe değeri maksimum % 12 dir. Kolaylıkla kırışmaması, bir avantaj olmakla beraber düşük kavisli simetrik olmayan Parçalarda bir problem teşkil edebilir. Kırışıklıklar kalıp içindeki uzamaları ayarlayarak kontrol edilebilir.(8)

Çeneler, aşınmayı önlemek için kesinlikle ısıtılmaz. (1)

Düşük sıcaklıklarda yapılan şekillendirmelerde,

Besma - ezi bilik bilirler, terk sayidaeki uretimde veya birligeki egrililerin uretiminde bir problem olduguunuza, bagin boyun vermesi, yonlere gore degerler, haddeleme yeri gibi boyun vermesi, yonlere gore fazla dir. Birelesik egrilerin germe kuvveti koguk olana kadar erkek sekildeki lamesinde germe kuvveti koguk plan (B)

**Sekililendirmen** **İlimi literatı**, **sicak sekililendirmen** **ile** **genitif sekililendirmen** **ve** **iyi** **iftihare** **olusupabilicek** **konusunda** **esitsizliklerde** **izgin** **verilebilir**. **Ezgi** **bülige**, **eskisi** **germe** **durumunda** **görülür**. **Sicak sekililendirmen** **ile** **atilacak** **olan** **mazeme** **wiktuarı** **eskambilite labiliti**" (8).

Agili, kanailli şapka şekilli Parçaların şekilli İleندirilmesinde, kılıç Yüzeyini dayanıklarına takasındaktı bukolu ile vastasyon oluyorlular. İf ilfilerdeki başma bel vermeşinden yakalayıp % 1 uzamayı sağlamayaçık gecikme kuvveti uygunluğundan kaygınılabilir. Dış ilfilerdeki uzama, deha gok işi Parçaların şekiline ve kalibrin şeritlilikine bağlıdır. Bu iş, ezelilikte gererek sarma metodundan da ikinci adlımaitidir. (B)

Titanium alloy materials in aerospace applications have been developed to withstand temperatures up to 1,000°C. These materials include Ti-6Al-4V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, and Ti-5Al-2Sn-3Zr-2Mo. The mechanical properties of these materials are excellent, with yield strengths of up to 1,000 MPa and tensile strengths of up to 1,200 MPa. They also exhibit good fatigue resistance and high creep resistance. The use of titanium alloys in aerospace applications has led to significant improvements in aircraft performance and reliability.

已“死”了。Tibanyum Alayimart

Yaglayıcı olarak sahurular, muhalif ve graftedi işe yaglayıcı yetenekli olacakları. 215 - 365 C arasındaki stokluklarla ugucu ( organik veya su ) esaslı kemiklerde bulunan graftit küllematır. ( 6 )

% 20 lik düşüge neden olabilir. (8)

Ölçüklere ve üretilim miktarına göre ön şekil verilen iş parçaları, enzulenmiş son şekle sahip bir kalıbın üzerine yerleştirilerek gerçekli işi ve besinle matas konusundaki bilimsel tekniklerin içinde isitilebilir. Gerilim giderme için gerekli sıcaklık ve zaman değerleri tablo D.4' te verilmiştir. (8)

Tablo D.4

Ti alaşımındaki gerilim giderme işlemleri

Alaşım	Sıcaklık (F)	Zaman(dak)
Zayıf Ti	900-1000	30-60
Ti-BMn	1000	30-60
Ti-5Al-2.5Sn	1175	30-60
Ti-6Al-4V tavlı	1175	30-60
Ti-5Al-1Mo-1V Dift tavlı	1175	30-60
Ti-13V-11Cr-3Al tavlı	1325	15

Gerilim giderme, sıcak şekillendirme ile aynı anda uygulandığında oluşabilecek pek çok hata giderilebilir. Örneğin, kırışıklıklar, ezilmeler, yayılarması uygun gerilim giderme işlemi ile kalıntı gerilipler tamamen giderilebilir ve tavlı Ti-6Al-4V ve işlem görmemiş titanyumda olduğu gibi aynı alaşım içindeki skor makavemeti ile Baughinger etkileri yok edilir. Ti-BMn ve Ti-5Al-2.5Sn gibi bazı alaşım akma makavemetleri, gerilim giderme ile % 3 düşürülür. (8)

Sepiksökkilli Ti-5Al-2.5Sn'in büyük boyutlarındaki parçalarının genelikle şekillendirilmesinde gerilim giderme için yeterli fırın kapasitesi olmadığı durumlarında gerilim işleme yavaş olarak uygulanır. Bu problem sıcak şekillendirme ve gerilim gidermenin birleştirilmesi ile çözülebilir. (8)

İntilan esnafda, germe için gerekli kuvvet zaten radyal çökme mekanizmalarında olduğu gibi silici taşın toplamda germe kuvvetini azaltmak için kullanılır. Diğer bir metodu, Metal kalınlığı ve flang genişliği esnaflarında iş parçası düzgünliği ve şekle uyumlu iyileştirilebilir. (8)

Titanium, ıslı işlem veya tavlamaya yapılarak basit olarak gererek şekillendirilebilir. Soğuk gererek şekillendirme tercih edilmesine rağmen, yeterli kuvvet elde edilmemiği durumlarda iş metali ısıtilır. Titanium alaşımı saçlar baştaki orijinal boyutlarının en fazla % 20 sine kadar sıcak gerilebilir. En çok kullanılan adı titanyum % 20 sıcak veya soğuk, Ti-8Mn % 15 soğuk, Ti-6Al-2.5Sn % 8 soğuk ve Ti-6Al-4V % 6 soğuk gerilebilir. (8)

Ti-6Al-4V alaşımı saçın basit soğuk gererek şekillendirmesinde % 9, birleşik şekillendirmesinde % 4 şekil değiştirme sağlanabilir. Ti-6Al-1Mo-4V alaşımı saçın birleşik gererek şekillendirmesinde % 5 soğuk germe sağlanabilir. Titanum saçların birleşik şekillendirmesinde, enine yönde olan gerilmenin, asal gerilmenin yarısından fazla olmaması istenir. (8)

Degisik en ve kalınlıkların sağlanması için germe oda sıcaklığında ve açı verilerek yapılır. Örnek 18 de açılı gererek şekillendirilen bir parça gösterilmektedir. (8)

Gererek şekillendirme için uygun hız, üç boyutlu pek çok faktöre bağlıdır. Hızın büyük olduğu ve benzer olarak gerilimin büyük olduğu durumlarda daha kalın saçlar şekillendirilebilir. (8)

Genel zayıf titanyum ve Ti-8Mn nin sıcak şekillendirilmesi 425-450 C, Ti-6Al-2.5Sn ve Ti-6Al-4V alaşımlarının sıcak şekillendirilmesi 600-650 C arasında yapılabilir. (8)

Sürekliğin az olması nedeni ile şekillendirilmesi zor olan titanyum alaşımlarında, sürekli ayrik film tabakası istenen polimer hatta kuru mum yağlayıcılar kullanılır. Hafif işler için E.P. Yağı yeterlidir. Ağır işlerde mum ve kuru sabunla karıştırılan bir karışım kullanılır. (6)

## 2.5. YÜZEV İŞLEMLERİ

Gererek şekillendirmede takım belirli bir yüzeyle temas ettiğinden yüzey bozulması çok az olmaktadır. Bununla birlikte uygulamada orijinal yüzey düzgünüğünün korunması için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir: (8)

\* Aşırı Germeden kaçınmak: Coğu metallerde arzulanan sonuçlara ulaşmak için % 2-4 germe yeterlidir. Alüminyum gibi bazı metallerin aşırı gerilmesi boyun vermeye sebep olabilir.

\* Yüzey bozulmasından kaçınmak: Özellikle alüminyum alaşımında basma şekillendirmesi ve radyal çekme şekillendirilmesinde plastik silici paletler kullanılabilir.

Cok iyi yüzey düzgünliği elde etmek için alüminyum alaşımı yüzeylerin şekillendirme bloğu ile olan doğrudan temaslarını kesmek gereklidir. Pratikte özellikle yağlayıcı olarak polivinil kloridin ve özel taşıyıcıların kullanımı aşındırıcı tozları engellemesi bakımından tercih edilir.(8)

## 2.6. ÇALIŞMA PARAMETRELERİ

İş Parçasının boyut ve şekli, malzeme cinsi, operasyon çeşidi, daha önceden uygulanan işlemler, kullanılan makina ve takımlar, üretim sayısı, gererek şekillendirmeyi etkileyen değişkenlerdir. Çalışma parametreleri, kuvvet ihtiyacı ve yağ gibi özellikler, önceden bilinmelidir. Bunlar, metal sağlarda işlemi doğrudan etkileyen özelliklerdir. Özellikle, maksimum uzama sağlamak için saçlar germe yanında kesilmeliidir. Çentik etkisi yaratması yüzünden, kenarların işlenmesi özellikle kritiktir. Eğleme, kumlama, parlatma yapılarak pürüzlülüğün etkisi azaltılmaya çalışılır.(1)

### 2.6.1. Kuvvet İhtiyacı

Gererek şekillendirmede fazla gerilim iş parçasında bozukluklara, az gerilim ise zayıf şekillenme, buruşma veya yaylanması sebep olmaktadır. Makina ihtiyacının karşılanması için, gererek şekillendirmede gerekli kuvvetin mutlaka bilinmesi gereklidir.(1)

$$F = \frac{Y_s + UTS}{2} * A$$

F : Germe kuvveti, (lb)

Y<sub>s</sub> : malzeme akma muk., (psi)

UTS: malzeme ortalama gerilme muk., (psi)

A : iş parçası kesit alanı

Not: Metrik hesaplarda, kuvvet değeri 4.448 ile çarpılarak Newton'a dönüştürülebilir.

Örnek: İş parçası kesit alanı  $0.5 \times 120(60^{\circ})^2$ , akma muk. 36000 psi., gökme muk. 52000 psi. olan 2219 alüminyum alaşım için gerekli kuvvet ;

$$F = \frac{88000}{2} * 60 = 2640000 \text{ lb} = 1320 \text{ ton} = 11.7 \text{ MN.}$$


Bulunan değerler ortalama değerlerdir. Bazı uygulamalarda sertleşme, sürtünme, karmaşık şekiller ve bunun gibi bazı etkenler nedeni ile bulunan değere % 25 ilave yapılır.(1)

## 2.7. GELİŞMELER

Düz başlı germe kalibi ile yapılan derin çekme işlemi ciddardaki düzlem uzama gerilmesi gibi düşünülebilir. Gerilmenin şekli r değerine doğrudan bağlı olan tek eksenli gerilme altındaki akma bölgесinin eğimi ile kontrol edilmektedir. Daha karmaşık basma işlemlerinde, iki eksenli gerilme altında sünec kırılma kritik bölgesi, tek eksenli gerilmeden dengeli iki eksenli gerilmeye değişen bir değer alır. Akma yeri en büyük eğriliğin olduğu yerdedir. Bu yer, aynı zamanda özellikle dengeli iki eksenli gerilme yakınılarında büyüyen akma bölümünde belirsizliklerin bulunduğu bir yerdır. Bu bölgedeki düzlem uzamalı gerilme noktası, boyun vermenin olusacağı teorik tek noktadır. Fakat tüm bölgedeki kırılmanın genellikle düzlem uzama boynundan sonra olduğu deneylerden görülmüştür. Saç metal şekillendirme üzerindeki araştırmalar son yıllarda büyük ölçüde yoğunluk kazanmış fakat kırılma ve kararsızlığının gerçek mekanizması anlaşılamamıştır.(9)

Biçimlendirme sınır diyagramları, saç metal yüzeyinde çok yoğun bir incelme yada boyun bölgесinin görünür duruma geldiği en büyük ve en küçük asal yüzey gerilmelerinin kombinasyonlarını empirik olarak vermek üzere hazırlanmıştır. Konuyu son olarak Mellor incelemiş, sınır uzama değerinin tahmini için yüzey gerilmesinin pozitif olduğu diyagramın ilk çeyregine ilişkin olan formül, Marciniaak ve Kuczynski tarafından sunulmuştur.(9)

Bunlar saatça, plastik deformasyonun artmasıyla en büyük asal gerilmeye dik yönde oluşan ve boyun vermeye yol açan bir ilk homojensizliğin bulunduğu varsayırlar.  $m=2.0$ ,  $r=0.5$ ,  $n=2$  ve homojensizlik faktörü  $f_0 = 0.98$  olan bir malzeme için limit uzama tahmini şekil 2.14'te görülmektedir. Bu diyagramda, pek çok ilging noktası bulunmaktadır: İlk, düzlem uzama gerilme durumu için  $f_0 = 0.98$  faktörü, daha düşük bir sınır değer olmasının gerektigini işaret etmektedir. Bu noktada varsayılan homojensizlik olmadan kendiliğinden bir düzlem boyunu oluşturur. Deney sonucu  $n=2.0$  tahmini değerine yakın bulunmuştur. Bu sonuç,  $m=2.0$  için verilen  $r$  değerlerinin kombinasyonunun birbirinden farklı olması dolayısı ile ticari ürünler için geçerli olamaz. İkinci olarak, malzemenin karakteristikleri, deneyel olarak bulunmuş olan dengelenmiş iki eksenli uzama altında daha büyük garilmelerin olmasını beklememizi sağlar. Görüldüğü üzere Şek. 2.14'teki  $m=1.7$  değeri tavlanmış alüminyum için daha doğrudur. Dengeli iki eksenli gerilmedeki "düşme" ile eğrinin şekli deney sonuçlarına uygundur.(9)



Şekil 2.14. Marcinia k ve Kuczynski modelinde teorik biçimlendirme eğrisi.(9)

Şekil 2.14'teki  $m=1.7$  değerine karşılık gelen  $\xi_1$  değerleri tavlanmış alüminyum için tespit edilen

deneysel değerlerden çok daha büyüktür. Bu, deformasyonun iki aşamada olabileceği hipotezini getirmiştir. Shift'in bu önerisinin ardısırı Tadros ve Mellor birinci aşama deformasyonun bitişinin bir dengesizlik durumu olduğunu öne sürmüştürlerdir. Buradaki zorluk ince cidarlı tüplerin iç basıncı ve eksenel gerilime maruz kalma örneğinde olduğu gibi açıkça gözlenebilen bir kararsızlıkdurumu bulunmuşudur. Wilson et al., sınır gerilmelerde tane anizotropisinin etkileri üzerinde çalışmış ve bireysel tanelerin plastik anizotropisi, gerilme homojensizliğinin ana nedeni olduğunda eşit iki eksenli gerilmedeki sınır gerilme, sağ kalınlık oranının tane çapına yaklaşıkçe düşüğünü görmüştür. Thomson ve Noyak alüminyum ile söndürülmüş çelikteki boşlukların kesitlerini ölçmüştürler ve tek eksenli çekmedeki yerel kararsızlığın deformasyon sırasında oluşan yüzey özelliklerinden dolayı olduğunu görmüşlerdir; boyun verme kararsızlığının nedeni değil yalnızca bir sonucudur.(9)

İki eksenli çekmede, boşluklar kararlı biçimde deformasyonun başlaması ile büyümekte ve büyük bir olasılıklada kararsızlığa neden olmaktadır. Tane anizotropisi etkisi, yüzey bozuklıklarının ve iç boşlukların büyümesi, deformasyonda kararsızlık için ana sebeplerdir. Ancak bu sebeplerden hiçbir sabit düzlem uzama yüklü durumda yeterli görülmez. Düzlem uzamaya yakın deformasyon, geometrik kısıtlar veya Şek. 2.15.b'de belirtilen sürtünme kısıtlarından dolayı olmaktadır. Sağ metaldeki limit uzama hiçbir şekilde önceden bilinemez.(9)

Soruna daha kullanışlı ve pratik bir yaklaşım Hobbs tarafından verilmiştir. Bu işlemde, malzemenin şekillendirmesini önceden bilmek için özel bir takım kullanarak gerilme ve uzamalar önceden görülür. Bu metod, potansiyel kopma yada kırışma yerlerini belirlemek için yüzey uzamalarının hassasiyetle ölçülmüşünü kapsar. Uzman personel gerktirmesine rağmen en iyi çözüm gibi görülmektedir.(9)


#### 2.7.1. Sonuç

Bu kadar çok değişkenle sağ metal şekillendirmesi öyle karmaşıktır ki, bunu ciddi bir iş olarak görmeyip, bir resim gibi sanat olarak görmek gibi yanlış bir eğilim vardır. Aslında sağ metal şekillendirmesi çok sayıda ürünü kapsar ve birçok özel işlem igerir. Araştırmalar çoğunlukla metalurjistler, mühendisler ve

matematikçiler tarafından yapılmıştır. (9)

Tarihsel olarak konuya en büyük ilgi ve konu hakkındaki en büyük ilerlemeler bu ayrı grupların bir süre için işbirliği yaptıkları zaman ortaya çıkmıştır. (9)

Bu açıklamalar, saç şekillendirme makinisinin önemli yanlarını göstermeyi amaçlamamıştır. Önemli olanların pekçoğu ele alınarak gerilme-uzama, sıcaklık ve takımlardaki aşınma üzerinde durulmuştur. Bunlar, kendilerine uygun ayrı işlem gerektiren ana konulardır. (9)




Şekil 2.15. Yarıküre başlıklı zimba ile dairesel bir saçın germe şekillendirmesi.  $r_0$ , ilk radyüs;  $a_0$ , kalıp radyüsü. (9)  
a) Don yağı-grafit ile yağlanmış.  
b) Yağlanmamış.

### 3. LASTIK TAMPONLU ŞEKILLENDİRME

Lastik tampon işlemini ilk önce 1935 yılında Douglas Aircraft Co. Santa Monika, Calif. şirketi saç metallerin şekillendirmesinde kullanmış, fakat bu gelişmeden, ince saçlarır büyük preslerde şekillendirilmesini keşfetmemiştir. 1942' li yıllara gelindiğinde ancak şişirilebilen lastik torbanın kullanımıyla küçük preslerde gene aynı şirket tarafından geliştirilmiştir.(10)

Lastik tamponlu şekillendirme (Rubber Pad forming) işleminde, presin şabmardan üzerinde bir lastik tampon ve tabla üzerinde bir şekillendirme bloğu yer alır. Kalıp olarak kullanılan blok, sabit bir zımbaya benzer. Kalıp içinde boşlukta bulunması mümkündür. Şekillendirme bloğunun etrafı basınıçlandırıldığından, lastik, iş parçasının tüm yüzeylerine eşit olarak etkiyen hidrolik sıvı basıncına benzer şekilde hareket eder.(8)

Lastik tamponlu şekillendirmenin basit prensibi şekil 3.1. de gösterilmiştir.



Sekil 3.1. Lastik tamponlu şekillendirmenin temel prensibi.(11)

### 3.1. UYGULANABILIRLIK

Sağ metallerin şekillendirilmesinde kullanılan çok ekonomik bir metoddur. Sadece yesil kalıp gerektirir ve farklı kalınlıkların malzemeleri için aynı teknik kullanılabilir. Çift kalıplı yapıları normal şekillendirmeye göre yavaş olmasına rağmen iş parçası

boyut ve şekil karışıklığına göre hizi değiştirebilir. 20000 farklı şekil üretebilmektedir.(1)

Tek hareketli hidrolik presler kullanımı vasıtasyyla lastik təmponlu şekillendirmenin yapılması mümkün görülmektedir. Büyük büyümə bölgeleri olması ile yüksek basıncı elde etmek, hem ekonomik həndə daha emniyetlidir.(10)

Son beş yıldır eğriliğin azaltılması gerekliliği nedeniyle yapılan çalışmalarda 3.175, 4.775, 6.350 mm kalınlıklarındaki jet uçak kanat levhalarına şekil verme başarılı olmuştur. Pek çok üretici firma, basıncı artırmak yerine sağa inceltmeyi tercih etmektedir. Çünkü büyük basıncı elde etmek için çok büyük boyut ve fiyatlarla preslere ihtiyaç duyulmaktadır.(10)

Lastik təmponlu şekillendirme en çok uçak ve uzay sanayiinde kullanılmaktadır. Çalışmanın başlamasından itibaren ilk uçak parçasının başarılı bir şekilde preste yapılabilmesi için en az üç ay geçmektedir.(10)

### 3.1.1. Avantajlar

1. Bir parçanın şekillendirilmesi için yalnızca bir rüjüt takım yarısı gereklidir.
2. Lastik təmpon veya diyafram, farklı şekillere girer ve basıncı bırakıldığından tekrar eski konumuna döner.
3. Takımlar, hidrostatik basıncı kullanarak düşük fiyatlı üretebilebilirler.
4. Radyüs, konvansiyonel kalıplardakının aksine daha düzenli ve darin olabilmektedir.
5. Darin gecmede olduğu gibi iş parçası kalılığını azaltmak mümkündür.
6. Farklı metal ve malzemeler, aynı takımla şekillendirilebilir.
7. Yüzey düzgünluğu işşirətləmə olmadığından bozulmaz.
8. Ayar zamanı, takımların kaplanması olmadığından kiseltmiştir.(8)

### 3.1.2. Sınırlamalar

1. Lastik gebük espansiv keşkin köşelerde çalışma yerlerini yitirir. Bir lastik təmponun ortalaması 8m'de 20000 iş parçasıdır.

2. Özel takım avadanlık kullanmayı gerektirecek olan kırıçıklıklar ve daha az keskin köşeler oluşur.
3. Üretim oranı düşüktür, uygun konvensiyonel tezgâtlarla düşük hacim üretimli işlerin yapılması uygunudur. (8)

### 3.2. LASTİK TAMPONLU ŞEKİLLENDİRME ÇEŞİTLERİ.

Guerin işlemi, lastik tamponlu şekillendirme ile eşdeğerdir. Bu işlemin gelişimi olan Marform işleminde daha derin çekmeleri sağlamak ve kırıçıklık problemini çözmek için bir saç tutucu ve kalıp yastığı ilave edilmiştir. Guerin işleminin diğer bir varyasyonu olan Kapaklı - lastik işlemede kuvvet, hidrolik basınç yerine bir çekiç ile sağlanır. Marform işleminde, kapaklı - lastik işlemeye benzer, fakat daha derin çekmelerde kullanılır ve kırışma yüzünden daha az malzeme ziyan olur. ASEA Quintus lastik tamponlu presler Guerin ve Marform işlemlerinin daha geliştirilmiş dizayn ve yapıda olanlarıdır. (8)

#### 3.2.1 Guerin İşlemi

Guerin işlemi lastik tamponlu şekillendirmenin en eskiisi ve temel olanıdır. Ekipman ve takımların küçük parçalarına uyarlansı ve değiştirimi başlıca avantajlarıdır. Tablo 3.1 de Guerin işlemi ile şekillendirilen hazır metaller görülmektedir. (8)

##### 3.2.1.1. Guerin işleminde kullanılan presler

Guerin işleminde kullanılan preslerde, tek veya çok katlı (katmerli) lastik tampon, presin üst tablosu üzerinde şekillenir. Şekillendirme bloğu veya zimba, en alt tabakaya monte edilmiştir. Bu işlemede, yaklaşık 100 mm yüksekliğindeki şekillendirme bloğu ile basit şekilli ve ince saçlar şekillendirilebilir. Ortalama çevrim zamanı yaklaşık bir dakika veya daha azdır. (1)

##### 3.2.1.2. Takımlar


İnsa takımları, Şekil 3.2 de gösterilen lastik tampon, şekillendirme bloğu ve zimbadır. Kullanılan lastik tampon oldukça yumuşaktır. (durometer A60 ile 70) Lastigin kalınlığı, şekillendirilecek parça kalınlığının yaklaşık üç katıdır. Şekilde görüldüğü

Tablo 3.1.

Guerin işlemiyle şekillendirilen metaller

Notel	Maksimum kalınlıklar (mm)
Alüminyum alaşımaları:	
E024-T3, 7075-T6	4.7
2024-T4	1.6
Östenitik Paslanmaz çelikler:	
Tavlanmış	1.3
Çayrek sert	0.8
Titanium alaşımaları:	1.0
Sarma flangları:	
E024-T4	1.6
Östenitik Paslanmaz çelikler:	
Tavlı	1.3
Çayrek sert	0.8

gibi təpon, bir koruyucuya çevrelenerek yerleştirilmiş ve levhalar, birbirine yapıştırılmış lastikler grubundan oluşmuştur. Bu nülla birlikte bu levhalar gevşek olarka bulunabilir. Çerçeve çelik yada demir döküm olup 254 mm. dir. Lastik tampondan daha derindir. Mükavemet olarak üst limit 2000 psi olarak verilmesine rağmen 20000 psi basınçca kadar dayanabılır.(8)



Şekil 3.2. Guerin işleminde lastik tamponla şekillendirmedeki takımlar ve düzenler.(8)

Minimum lastik tampon kalınlığı şekillendirme bloku yüksekliğinin i.ive 3 ü kadardır. Genelde lastik tampon kalınlığı 152-304 mm arasındadır. (2)

Şekillendirme blokları tıhta, plastiç, çimento, demir döküm, çelik yede silikon, magnezyum alaşımlarından yapılr. Daha yumuşak malzemeler deneme sefhasında prototip uygulamalarda kullanılır. Ödülvet çelik kaplararak uzatılabilir. Şekillendirme blokların şekil vermesi başlarken iş parçasını sabitlenek amacıyla konusalandırma pimleri ile tutturulur. (3)

Şekillendirme bloku, bir tablo veya pres bloku üstüne yevşekçe bağlanlıdır. (Şekil.3.B.) Depitli sekillendirme bloklarının bir tablo üstüne bağlanmasıyla birden çok parça presin bir vuruşu ile aynı anda şekillendirilebilir. Her preste, iki veya üç tabla bulunabilir ve bunlar, yükü yüksək olaraq döndürülebilir veya kaldırılabilir. (3)

#### 3.2.1.3. Aksesuar təchizatı

Çekme kancası, kılıf tablaları, silme plakaları, bilezikler, gubuklar, setler ve kenar blokları iş parçasının belirli yerlerinde basıncı artırmakta kullanılır ve iş parçası kıvrımlı yerlerinin olmasına yardımcı olurlar. (3)

Çekme kancaları, flans üzerinde epit çekme kuşveti sayileyerek şekeilde, işlenerek malzemeyi kenarına bağlamıştır. Böylece, büzülme ve buruşma önlenir. Silme plakaları basıncı bloplar. Genellikle bloplarıñ bloplar. Lastik tampon basıncının flanslara doğru hareket etmesini sağlarlar. Şekillendirme bilezikleri ile aynı doğrultuda çalışırlar. Fakat bunlar bir yere bağlı değildir. Setler, kenar yüzeylere yerleştirilmiştir. (Örnək; 21, 22, 23, ve 24) Kenar blokları, işlen sırاسında malzemeyi tutar. (Örnək; 20)

#### 3.2.1.4. İşlem

Lastik tampon tutucusu, presin üst bölümü alt tablasiyla sağlanır. İşlenenek malzeme pres yatağına yerleştirilir ve iki veya üç yerində pimlerle tutturulur. Üst bölüm elçalarken, lastik şekillendirme blopları etrafında iş parçası basınglayır ve şekillenir. Normalde bu işlemler sırasında basıng-

1000-7000 psi arasındadır. Tabanın durumuna göre 20000 psi' a kadar yükabilir. Basınç, şekillendirilecek parça sayısına bağlı olmamıştır toplam yüzeye göredir. Presin her bir vuruşyla maksimum sayıda üretilmek için tek pleksi üzerine, mümkün olduğu kadar çok şekillendirme bloğu kullanılabilir. Bu işlemlerde, iş perçesi kalınlığı genellikle 38 mm. den azdır. Daha kalın sağlarda, büyük tonajlı presler ve küçük yüzey üstüne lastik temponlar kullanılır.(8)

70 mm. kalınlığında bir flansı şekillendirmek için bazen 20000 psi gerekebilir. Düz flanslar, Guerin yöntemiyle kolayca bükülebilir. Eğer flanslar genişse, kuvvetin aksusuar takımlarıyla desteklenmesi gereklidir.(8)

Lastik temponla bükme işlemlinde, çelik ve alüminyum alaşımlı flanslar için minimum genişlik, tablo 3.2. de verilmiştir. Yumuşak metallerde, maksimum sapma olarak,  $\pm 1$  derecelik açı alınmalıdır. Sert metallerde ise en çok  $\pm 5$  derece olarak gerçekleştirilebilir. Cidar toleransı ise yumuşak metallerde  $\pm 0.381$  mm, sert metallerde  $\pm 0.51$  mm. ye arttırılır. Serme ve çekme flansları, köşelerde ve deliklerde oluşturulabilir.(8)

Tablo 3.2

Paslanmaz çelik ve alüminyum alaşımları için lastik temponlu şekillendirme minimum flans genişlikleri

Alaşım ve/veya temper	min.flans genişliği (mm)
<hr/>	
Paslanmaz çelikler	
- Tavlanmış	4.8 + 4.5t
- Gayrik sert	16
<hr/>	
Alüminyum alaşımalar	
- 2024-T3, 7075-T6	1.6 + 2.5t
- 2024-T3, 2024-T4	3.2 + 4t
<hr/>	
t = eşit kalınlığı	


Kılıf tablaları, flanslar şekillendirilmeye başlarken, düz yüzeyleri tutmakta kullanılır. Örnek 20'de konuyla ilgili örnek verilmiştir.(8)

### 3.2.1.5. Bükmə

Lastik tamponlar, Guerin işleminde şəkil oluşturmada kullanıldığı gibi, bükmə ve delme işləmlərində də kullanılır. Kenar oluşturmada, testereden daha iyi yüzey düzgönlüyü daha iyi sonuc verir, hatta frizə kadar iyi olabilirler. Lastik tampon metodu ilə 2024-0 alüminyum alaşım, 0.81 mm kalınlığa və bəzi şəkillərdə 1 mm kalınlığa kadar şəkilləndirilebilirler. Delik çapı və ya çıkarılmış hissənin genişliyi enaz 50 mm dir. Dıştan yapılacak kesimlərdə 38 mm pay gerekir.(8)

Sağın kesildiği yerde, şəkilləndirme bloğuna keskin bir set konur. Sert metallerde bu kenar, şəkil 3.3.a. və b.'də göstərildiği gibi şəkilləndirme bloğu və ya yumuşak metallerde plastik və ağaç şəkilləndirme bloğu üzərindəki ilave bir plaka ilə təzəzülmənir. (Şəkil 3.3.c) Kesme açısı, 3 - 6 derecə arasında olmalıdır.(8)


Parçanın kesilməsindən sonra, iş parçasını hasarlamaması üçün sabit bir yerde tutulmasına dikkat edilmelidir. Bu tutulma, bir kilitleme parçası (Şəkil 3.3.a), tutucu plaka (Şəkil 3.3.a,b) və şəkil bloğu uzantısı(Şəkil 3.3.c) ilə yapılır.(8)



Şəkil 3.3. Guerin işlemi vasitəsiylə Gerçekleştirilen Üç Bükmə Tekniqi.(8)

### 3.2.1.6. Ince Parçaların çekilmesi

Sekillendirme bloğunun yükseltilmesi yerine oyma işlemi yapılarakta Guerin işlemi gerçekleştirilir. Sağ, sekillendirme başlamadan önce lastik tampon ve oyuğun etrafındaki yüzeyde emniyetli olarak tutulur. İş parçasının düzgün akmasını ve boruşmasını önlemek için emniyetli olarak tutturulmalı fakat iş parçasını incaltecek veya yırtacak kadar sıkılmamalıdır. İncelme ve yırtılmaının önlenmesi için kenarlar yağlanır yada bir koruma bloğu iş parçası kenarları üzerine yerleştirilir. (Şekil 3.4.) Bloğun genişliği ve derinliği ile tutma kuvveti ve çekme kuvveti arasında bir denge sağlanmalıdır. Alçaltma bolumü, iş metali kalınlığından  $0.076 - 0.152$  mm daha fazla olmalıdır. (8)



Şekil 3.4. Guerin işlemi ile ince metallerin çekilmesi (8)

### 3.2.2. Marform İşlemi

Marform işlemi, derin çekme, flans sekillendirme benzeri işlemlerini, Verson-Wheelon ve Guerin işlemleri yerine daha ucuz takim kullanarak gerçekleştirilməsi için geliştirilmiştir. Bir sağ tutucu tabla ve basınc ayarlayıcı valf ile birlikte, bir hidrolik silindirdir. Guerin işleminde kullanılan bir benzer bir sekillendirme bloğu ve ince bir lastik tampon ile kullanılır. Sağ tutucu ile ile lastik tampon arasında tutulur. Çekme hızı, basınc kontrol valfi ile kontrol edilir. (8)

Yumuşak alüminyum alaşımalar sekillendirilirken çapta % 57 lik bir azaltma yapmak mümkündür. Özel durumlar için bu azaltma % 72 ye kadar çıkabilir. İş parçası çapıyla derinliğinin eşit olması, et kalınlığının çapın % 1inden az olması halinde mümkünktedir. (8)

0.038 mm kalınlığındaki levha, 0.76 mm kalınlığındaki iki alüminyum arasına yerleştirilerek te gerçekleştirebilir. Böylece bir kerede üç parça şekillendirilebilir. İşlem sonunda alt ve üstte bulanan tabakalar atılır. (8)

### 3.2.2.1. Presler

Marform işlemi, kalıp dolgusu ve saç tutucu hariç diğer işlemlere benzemektedir. Basınç kontrollü olduğundan ve kırılma olasılığı önlediğinden daha derin çekme yapılabilir. Marform işlemi ile yapılan şekillendirmede tek yönlü presler, kalıp dolguları ve saç tutucuları ile donstılır. Kullanılan basınç, pres tonajına ve tamponun yüzey alanına bağlıdır. Genellikle 5000-10000 psi arasında değişmektedir. (1)

### 3.2.2.2. Takımlar

Lastik tampon, Guerin işleminde kullanılırla benzer. Normal olarak, payda dahil parça toplam derinliğinin 1 1/2 -2 katıdır. Lastik tampon aşınması, saçın üstüne konmuş yada tampona yapıştırılmış bir plaka ile giderilir. (8)


İyi parlatılmış çelik şekillendirme blokları, uzun süreli çalışmalar ve derin çekme için kullanılır. Alüminyum alaşımı şeklinde şekillendirme blokları, 38 mm. den daha derin çekmelerde ezilme olmaması için sert kaplama yapılarak kullanılmalıdır. Masonite şekillendirme blokları az sayıdaki üretimlerde kullanılır. Genellikle ekonomiklik açısından alüminyum veya çinko alaşımalar kullanılmaktadır. (8)

Saç tutucu tablalar, genellikle düşük karbonlu çeliklerden yapılır. Temas yüzeyleri çok iyi işlenmiştir. Bir şekillendirme bloğu ile saç tutucu arasındaki yüzleşme mesafesi, 0.762-1.524 mm. ve kenar radyüsü, 1.5875 mm. olmalıdır. (8)

Makina basıncı, flans radyüsünü gerçekleştirmekte yetersiz olduğunda, parça plakasız olarak çekilir ve sonra gerçek radyüsü vermek için plaka ile birlikte çekilir. Radyüs plakası, genellikle 12.7 mm. kalınlıkta ve iş perçasından 25.4 mm. daha geniş olmaktadır. (8)

### 3.2.2.3. İşlem

Sağ, şekillendirme bloğunun üstündeki sağ tutucu plakanın üzerinde bulunmaktadır. Contayı, sağ plakayı (Şekil 3.5) destekleyen çubuklar, değişken basınçlı bir hidrolik tamponla desteklenir. Pres aşağı indikçe, sağ, lastik yastıkla sağ tutucu arasında şekillendirme başlamadan önce sıkışır. Lastik tampon irmeyle devam ettikçe hidrolik basıncı kontrol valfi, sıkışkanı kontrollü bir hızda boşaltırken, sağ, şekil bloğunun üzerine savılır. Hidrolik tampondaki basıncı, kırıslılığı önleyecektir ve sağ kabin içine çekilecek değerde olmalıdır. (8)




Şekil 3.5. Lastik təkponlu şəkilləndirme Marform işləməsində kulanılan düzənlik və takımlar. (8)

### 3.2.3. Kapaklı Lastikle Sahmərdən Şəkilləndirməsi

Guerin işlemine benzeyen, yüzeysel parça şəkilləndirmesində kulanılan və hidrolik pres yerine sahmərdən kulanıldığı bir işləmdir. Ana fark, çəkicin darbe gücü və yüksək hızıdır.

Şəkil 3.6 da 5052-O və 2024-O alüminyum alaşımlarındakı Guerin işleminin və sahmərdən işleminin etkileri görlümtedir. 31.75 mm. dərəcədən olan flanşlar Guerin işləmiyle yapıldığında, gerilen flanşlar yırtılabilir və ya kırılsabilir. Sahmərdən işləmədə dərəcə az deformasiyon görünür. (8)




Şekil 3.6. Guerin və sahmərdən işləmiyle elde edilən flanşların gerilme və bükülme etkileri. (8)

### 3.2.4. Lastik Diyafram Şekillendirme

Lastik diyafram şekillendirme (Verson Hydroforming) işlemi, önceki tanımlarda kalıp boşluğunun tam dolduramayan lastik yerine 63.5 mm. kalınlıktaki, kap şeklindeki lastik diyafram yöntemiyle hidrolik sıvının uygulanmasıdır. Bu boşluk, basınç haznesi (Şekil 3.7) olarak adlandırılır. Değiştirilebilen bir aşınma plakası, diyaframın alt yüzeyine yerleştirilir.(8)

Daha güç çekimler, diyaframa gelen yað basincının zambaða ñetinde olduğu gibi metalin kenarlarında sıkıca tutturulmasında neden olduğu için, klasik çekim kalıplacının yerine bu metodla yapılır.(8)

Ilk çekiste, sağ çapındaki % 60-70 düşüş normaldir. ikinci bir çekim gerekliliði olduguunda, düşüş % 40'a ulaşabilir. Genellikle 0.254-1.651 mm. kalınlıklarındaki düşük karbonlu çelikler, paslanmaz çelikler ve alüminyumlar şekillendirilebilir. Isıya dirençli alaþımlar ile bakır alaþımlarının bir bölümünde bu yöntemle şekillendirilebilir.(8)



Şekil 3.7. Hidroform preste lastik-diyafram şekillendirmesi(8)

#### 3.2.4.1. Presler

Hidroform pres olarak adlandırılan özel bir pres, bu işlem için kullanılır. Alttaðı hidrolik bölüm, presi yokeri hareket ettirir, üstteki bölüm ise genellikle pozisyonu saglayan bir cihaz olarak kullanılır. Bir hidrolik pompa, hidroliği basınç haznesine gönderir. Sag tutucu, sert bir altlık ile desteklenir ve işlem sırasında hareket etmez.(8)

Bu işlemede kullanılan en geniş pres, 635 mm. çapta bir saç en fazla 305 mm. derinlige çekebilecek kapasitededir. Zimba çapı, 482 mm. ye kadar çıkabilir. Maksimum basınç basıncı 15000 psi dir. En yüksek çevrim

saatte 1500 dır. Pratikte kullanılan üretim hızı, makine öreninin yaklaşık 2/3 ü kadardır.(8)

#### 3.2.4.2. Takımlar

Zimbeler, takım çeliğinden, soğuk dövülmüş çelikten, döküm çeliğinden, çinko alaşımından, plastikten, pirinç, alüminyum veya sert ağaçtan yapılabilir. Malzemenin seçimi, iş metalinin şekillendirilebilirliğine, üretilenek parça sayısına, parça şekline ve çekim derecesine göre yapılır.(8)

Sağ tutucular, genellikle dökme demir ve çelikten yapılır. Gerekirse sertleştirilir. Kalıp ve sağ tutucu arasındaki mesafe kritik değildir. Çekilmekte olan metalin kalınlığının % 50 si veya daha fazlası olabilir.(8)

Kısa süreli çalışmalar için ek bir sağ tutucu plaka, takılı olan sağın üstüne yerleştirilebilir. Ek sağ tutucu plaka, pres mesafesinde kendi kalınlığından fazla gizmamalıdır ve esas şarttan geniş olmamalıdır. Çekme sırasında, hızne hareketi nedeni ile oluşan vakum yok etmek için, sağ üzerine lastik bantlar yerleştirilir.(8)

#### 3.2.4.3. İşlem

İşlenenek sağ, sağ tutucuya yerleştirilir. Hidrolik sıvıyla dolu ve lastik diyaframla kaplı basing reznesi, sağın üzerine indirilir ve hidrolik depo hattından bir pompa ile şn basing uygulanır. Bu basing, perçaya bağlı olarak 200-10000 psi arasıındadır.(8)

Zimba yiksekları ve sağa alttan bastırılır. Sağtaki çubuk, hidrolik basinga yükseklidir, bu hizmetdeki basing eniden artar., 15000 psi a kadar yükselir. Parçalar, ince metalden yapıldığında şekillerini bulusturken sonra ayırmaya yardımcı olmasi amacıyla kalibrin içine bir vakum boşaltma valfi bağlanabilir.(8)

Makinadaki üç kan, makine işlemini kontrol etmek için programlamıştır. Birincisi, kalibrin kalkış yükseltliğini kontrol eder, ikincisi kenar radyüsünün keskinleştirimesini, sağılar ve üçüncüsü ise şekli verilmiş parçayı sağ tutucunun kalıptan sıyrılmamasını sağlar, kalibrin stroğum sonuna kadar götürmeye yarar .(8)

Kompleks bir parçanın, lastik diyafram yöntemiyle şekillendirilmesi örneğ 26 de açıklanmıştır.(8)

Örnek 27 de lastik diyafram işleminin limitleré yaklaşan derinlikte çökme yapılması esnasındaki yağlaraonası ve bunun uygulama şeklinin önemini göstermektedir.(12)

Bir lastik tempon işleminin amacı, normal pres şekillendirme takımları ile çizilebilecek veya kalıp izi çıkarabilecek iş parçasının şekillenen yüzeyini korumaktadır. Örnek 28 de bu önemli işlem gösterilmiştir. Parçanın Cu-Ni-Cr ile kaplanması işleminde, lastik diyafram yöntemiyle şekillendirmenin yapılması kaplanmadan önce olusabilecek temizlennesi güç izleri oluşturur.(8)


Aşağıda Verson tipi bir Hydroform presi gösterilmektedir. (Şekil 3.8) Bu presler, kaynak noktaları üzerinde yük yok iken, tüm yüklerin, katı metal boyunca taşınır olmasına göre dizayn edilmiştir. Maksimum şekillendirme basınçları 6000-15000 psi (41.4-103.4 MPa) ve kuvvetleri 700-4473 ton (48-30.8 MN) arasındadır. Maksimum saç çapı (305-1016 mm), zimba çapı (254-964 mm), ve çökme derinliği (178-365 mm) olarak kullanılır.(1)

Her pres monitöründe bir çevrim boyunca bu basınç gözlenir, otomatik çevrim programlarının bir kontrol ediciyle sağlanır. Programlı limit switçleri alttaki zimbaların veya kalıbin hareketini sağlar.(1)

Kayma, yarı otomatiktir. Hidrolik takım değiştirici, kalıp değişimini kolaylaştırdığı için tercih edilir. Gerektiğinde standart takımlar ile konvensiyonel tek hareketli hidrolik presler gibi kullanılabilir. Otomatik saç yükleyici ve iş parçası çırparıcıları isteğe bağlı olarak kullanılabilir.(1)

#### 3.2.5. Verson Wheelon İsmi

Guerin pres operasyonlarında kullanılan ana prensipler Verson-Wheelon presse tabbik edilir. Yüksek basınçta gelişivken, düşük basınçlarda başarıyla kullanılacak zayıf sertlikteki malzemelere göre, daha dayanıklı şekillendirme blok malzemeleri gereklidir. Dünük yüksek basınçta, lastik küçük boşluklara girer.



Sekil 3.B. Hydroform pres detayları (Verson Allsteel Pres Co.) (1)

Bu nedenle, şekillendirme bloğu üzerinde lastiğin eşitmesine sebep olacak derin delik ve boşluklardan kaçınmak gereklidir.(13)

Lastığın verdiği basing, hidrolik basında benzer. Bloklardaki yüzey veya kenar basinci yükselselikten bağımsızdır. Uygulamada da flans ve sağ diplerindeki belliolarde en iyi sonuçlar elde edilir.(13)

Verson-Wheelon preslerinde uygulanan yüksek basingin şekil verme işleminin en büyük özelliği, parçaların daha iyi şekillendirilebilmesidir. Daha iyi şekillendirilebilme dendiginde, daha hossas boyutlar, çizik ve çentiklerden arınma ve basit kırımlardaki daha az eğim enlaşılmalıdır.(13)

### 3.2.5.1. Presler

Bu presler, önceden şekillendirilerek levha haline getirilmiş çelikten yapılan ve basınç odası görevini yerine getiren yatay silindirik pres yuvalarına sahiptirler. Kenar rayları üzerinde eşiye karşı koyan hidrolik silindirler bulunmaktadır. Açıksan hücresi, kalıp boşluğunun üst kısmını oluşturur ve odanın dibinde takım ve iş parçası ile döner tabluya dayandırılır. Seçler, bir dişli kutusuyla birlikte çalışan bir hidrolik motor vasıtasi ile hücreye güç ileten tablalardaki zimba ve kalıp üzerine yerleştirilir. Yüksek basınçlı hidrolik sıvı, torbanın yayılmasına sebebiyet vererek hücre içine pompalanır, böylece zimba üstüyle veya kalıp içiyle esnek tamponun devrilmesi sonucu şekil verilir. (Şekil 3.9) Basınç bırakılır ve tabladan yük kaldırılır ve tekrar yüklenir. (1)



Bu preslerdeki çalışma basıncı 5000-20000 Psi (24-5-138 MPa), kuvvet kapasitesi 2500-82000 ton (22.2-730 MN) arasında olabilir. Çalışma alanı 50x164" (1270-4166mm) yi geçmemelidir. Sıvı hücresi torbası, neopren ve poliürstatandan yapılır. Bu otomatik vakum tamponu tutucu sistem, torbanın sarkmasını öner, böylece daha yüksek takım kullanmaya izin verir. Bu preslerde biri yüksüz iken, diğer tabla, basınç odasında yüklü olacak şekilde çift tabla kullanılabilir. Bu tablalar 315°C dereceye kadar sıcak şekillendirilebilir. (1)

### 3.2.5.2. Takımlar

Şekillendirme blokları, Guerin işleminde olduğu gibi yapılır. Basınç seti veya yön değiştirici grubuklar basınçlı alıcıları yönlendirme ve flansları büzme veya yönünü çevirmede kullanılır. (Şekil 29 a bak.) (8)

Alüminyum parçelerin şekillendirilmesinde alüminyum veya kırkeite şekillendirme blokları tavsiye edilir. Masonite kalıplar yeterli kalıp omru sağlanır, eski ve aşınmış alıcıları ise, sıkıştırılmaya meyilli olduğundan külânimlerde bozulmalara sebep olmaktadır. (13)

Richlight ve Micorte gibi bazı plastik malzemeler lokel basınçlarını yüksek olmadığı yerlerde



**Sekil 8.9.** Verson-Wheelon Pres gevrimi. (Verson Aliteel Pres Co.) (1)


kullanılabilir. (13)

Haddeleriniş 6İS-T6, lastiğin değiştirilmesi sırasında meydana gelebilecek bozulmalarla karşı yeterli olabilir. Fakat blokların belli yerlerinde toplanan yabancı meddeşler ve kalından inceye geçiş yerlerindeki kırılmalar kötü şezellikleridir. (13)

Blokların kolay imal edilebildiği yerlerde yumuşak şelik levha'nın kullanılması oldukça yaygındır. (13)

### 3.2.5.3. İkinci bir sıkıştırma işlemi için kenar basing piakasının kullanılması.

Elde edilen yüksek yan yüzey basinci, ikinci bir sıkıştırma işlemiyle kırıçıklıkların giderilmesinde kenar basing piakalarının kullanımını mümkün hale getirmiştir. Ayrıca büyük parçalarda yakın tolerancelerde bulunan kertiklerin olusumunu ayarlayabilir. Şekil 3-10 da alttaki şekilde ortada



Şekil 3-10. 3 mm kalınlıkta alüminyum alasımlı uçak parçası ve sekillendirme blok ve sıkıştırma parçaları. (10)

Görülen alüminyum alasımlı parçaya şekil vermede kullanılan sekillendirme blokları gösterilmektedir. Üstteki resim, kertikleri oluşturmadan kullanılan sıkıştırma parçalarıdır. (10)

Kenar basing piakeleri kullanım tekniğinin avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür. (10)


1. Takımlar daha ucuzdur.
2. Sekillendirme blokmasye gere daha az yer kaplar. Böylece daha fazla iş yapılır.
3. Basma piakası iş parçasıyla birlikte kaymadığından hasarlar me olmaz.
4. Vardımcı takımlar üzerindeki aşırıya klasik olarak kullanılan kenar bloklarıca gere daha azdır.

Kenar basing piakaları kırksite, Cerro-True, Fiber Glass tan yapılabilir.

### 3.2.5.4. Dişî kalıpların kullanımı

Uçak parçalarının şekillendirilmesinde alüminyum alaşımalar ve paslanmaz çelik dişî kalıplar kullanılabilir. Şekil 3.ii de buna iyi bir örnek görülmektedir. Bu iş içini, önce bir başlangıç kalibi yapılır ve birkaç parçanın kavrukla birleştirilmesiyle oluşturular. (10)

Dişî kalıpların kullanımda, kalıp malzemelerinin kullanılan malzemeyle uygun bir sürtünmeye sahip olması ve yaşlama şekli çok önemlidir. Dişî kalıplarda başarılı olarak kullanılan malzemeler, (1) fenol esdirilimiş sert aşağ, (2) Richlite gibi fenolik malzemeler, (3) çelik, (4) Kırksite, (5) Alüminyum.



Şekil 3.ii. Kompleks dizaynlı paslanmaz çelik Parçanın çekilmesinde kullanılan dişî kalip.(10)

Genellikle yüksek sürtünmeye sahip alüminyum plakalar çelik gibi düşük sürtünmeli bir malzeme ile keşlenerek kullanılır. Ayrıca sıkışmadan dolayı olan yüzey bozuküğünü gidermek için bir hava deliği bırakılmalıdır. (10)

Verson-Wheelon preslerinde dişî kalıpları kullanılma işlemecisi hydroform ve Marform preslerinde kullanılan işlemecilerin de bir benzeridir. Derinliği pek fazla olmayan parçalar bu yolla gerçekleştirilebilir. Parçayı tutma ve çekme basıncının eşit olduğu cihazlar kullanılabilir. (10)

### 3.2.5.5. Keskin radyüslü parça takımları

19 mm. flanşlı ve oldukça keskin yarıçaplı 1.63 mm kalınlığında alüminyum saatın yapılan parça ve bu iş için kullanılan takım, şekil 3.12 de gösterilmiştir. Boşluk çok az olduğundan oluşan kırışıklıkları elle yok etmek mümkün değildir. Düşük basınçta geleneksel preste bu kırışıklıkları yok etmek için yaklaşık 35 tıkanıklık bir el işçiliği gerekmektedir.(10)

Bu metodla şekillendirme için 7500 psi lik bir basınçla tek operasyonda şekillendirme yapılabilir. Bu nedenin 30-40 şarelik nispeten yumuşak bir lastik kullanılarak ve blank tutucuya tutunma mesafesini 3 mm. yaparak veya band veya çekme seti ile şekillendirme sağlanabilir.(10)

### 3.2.5.6 İşlem

Verson-Wheelon tipi işlede, şekillendirme bloğunu içeren iş tablası yüklenir ve presin altına kaydırılır. Hidrolik akişkan sıvı hücresına pompalanır ve lastiği iş parçası etrafına sardırır. Basınç boşaltılır ve şekil verilen tabla dışarı kaydırılır. Ardından yeni iş için yüklenir. (8)

Birkaç çalışma sonrası şekillendirme bloklarında alışma olacağında lastik tampondaki aşınma azalacaktır. Levhadan biraz daha geniş olan sert lastığın kullanımını flanşların uniform şekillenmesine yardım eder ve kırışıklıkları önler. (8)

Verson-Wheelon için işlem zamanı, klasik preslerden daha uzundur. Hücre dolma ve boşalma zamanını düşürmek için tabayı tam kapasitesine kadar yüklemek veya tek bir parça şekillendiriliyorsa taba testüne sahte bloklar koymak gerekmektedir. (8)

Bir parçayı Verson-Wheelon presinde şekillendirme için geçen zaman Guerin işlemine göre daha azdır. Daha yüksek olan şekillendirme basıncı parçayı bir operasyonda tam olarak şekillendirir. Guerin işlemi için iki operasyon gereklidir. (8)

Daha yüksek şekillendirme basınçlarının kullanılmasına rağmen Verson-Wheelon işlemi ile yapılan pek çok parça özellikle kırışıklıkları düzeltmek için el işçiliğine ihtiyaç vardır. (8)

Sekilli tamponlar, normal tamponların daha gelişmiş türleridir.

### 3.3. LASTİK TAMPONLU ŞEKİLLENDİRME MALZEMELERİ

Lastik tamponlu şekillendirme ile pekçok malzeme şekillendirilebilir. En çok kullanılanları arasında çelikler, ısı dirençli alaşımalar, alüminyum, bakır, magnезyum ve titanyum vardır. Şekillendirme, malzemeler yumuşak durumda iken yapılır. İniş işlem veya soğuk işlem sırasında mukavemeti arttırırken şekillendirme zorlaşır, daha yüksek basınç gereklidir ve yayılma daha ciddi bir hal alır.(13)

#### 3.3.1. Paslanmaz Çelikler

301, 302, 304, 305, 321 ve 347 tipi sertnitik paslanmaz çeliklerin 1.3 mm kalınlığa kadar olanları lastik tamponlu metod ile şekillendirilebilirler. İşlemlerin enceğü özellikle daha kalın iş parçalarında düz flanş haline getirmedi. Yardımcı aletler ile kenarlar yuvarlatmalar 2 mm kalınlığa kadar şekillendirilebilir. Yüzeye uygulanan kuvvetin dağıtilması için flanşlar yeterince geniş olmalıdır. Tavlanmış paslanmaz çelikler için minimum flanş genişlikleri aşağıda verilmiştir.(8)

Tablo 3.3

Paslanmaz çeliklerin kalınlığının flanş genişliği ile değişimi

Kalınlık (mm)	Flanş Genişliği (mm)
0.4	6.35
0.5	6.96
0.6	7.37
0.8	8.4
1	9.1
1.3	10.4
1.63	12.2
1.83	13

Çeyrek sertlilikteki 301, 302 temperleri için enaz 1.6 mm genişlikte 0.81 kalınlıkta olanlar şekillendirilebilir.(8)

Paslanmaz çeliklerdeki şekilli flanşların lastik tampon ile şekillendirilmesi, düz flansta kullanılanlara göre daha güçlü cihaz gerektirir. Flanşların en iyi şekli, Paslanmaz çeliklerde yapılmıştır. Fakat bu yerinize geyrek sertlikteki malzemelerle sınırlanmıştır.(8)

Flanşların gerilmesi, 1.3 mm kalınlığa kadar olan tavlanmış Paslanmaz çeliklerden kolayca yapılabilir. Lastik tamponlu şekillendirme ile gerilen flanşlar genellikle daha düzgün ve tek yarılı kalıplar vasıtasyyla daha hizasız şekillendirilebilir. Kalıp şekilli flanşların daha sonradan elle düzeltilmesi gereklidir.(8)

Gürün işleminde kullanılan hidrolik preslerde 5000 psi şekillendirme basıncına kadar çıkılabilir. 5000 psi dan daha büyük basınç gerektiren dar germe flanşları, yardımcı aletler kullanılarak şekillendirilir.(8)

Ince metaller, basit şekillendirme blokları ile şekillendirilebilir. Bu na rağmen bağlantı parçaları dar ise hasardan kaçınmak için blok kaplanması iş parçaları korunmalıdır. Aşağıdaki örnek, paslanmaz çeliklerdeki germe flanşının lastik tamponlu şekillendirme sınırlamalarını göstermektedir.


- a. Ana malzeme, geyrek sertlikteki 302 tipidir.
- b. İş parçası dar bağlantılı ise şekillendirmede bir kılıf gerektirir.
- c. İş parçası dış delik flanşıdır.
- d. Germe flanşı 16 mm genişliğindedir.
- e. Büfülen iş parçası yaklaşık 965 mm uzunluğundadır.

### 3.3.1.1. Derin çekme

Oldukça derin belgeler için konvensiyonel metodlara göre daha büyük derin çeklemeler 300 ve 400 serilerinde lastik tamponlu şekillendirme ile gerçekleştirilebilir. Daha derin kesitler için daha az sert 302 ve 305 sertlik tipleri geliştirilir.(8)

Lastik tamponlu metodun iki karakteristiği ile çekme işlemini daha derin yapmak mümkündür. Bunlardan birincisi sağ tutucu veya sağda tutma mekanizmasında basıncın ayarlanabilmesi ve kontrolüdür. ikincisi ise gerekli ölçüde çekme gücüdür.(8)

Sekil 3.12 de lastik tamponlu şekillendirme ile gerçeklestirilebilen cidar kalınlıkları gösterilmiştir. Sağın ilk kalınlığı 0.030 inç( 0.762 mm) tır.



Sekil 3.12. Lastik tamponlu şekillendirme ile gerçeklestirilebilen uniform cidar kalınlıkları (8)

### 3.3.2. Alüminyum Alaşımalar

Alüminyum alaşımalar, lastik tamponlu şekillendirmenin birkaç metodu ile şekillendirilebilir. Isı işlemeye tabi tutulmayan alüminyum alaşımalar ile birlikte şekillendirme tavi ve şekillendirilmeyen belgede de maksimum mukavemeti sağlayacak temper, genellikle seçilir.(8)

Genellikle tavlanmış temper olarak 24S-O ve 75S-O, 61S-O ve 3S-O kullanılır. Söndürülümüş temperlerden 24S, 75S ve 61S benzer özelliklere sahiptir. Oda sıcaklığında yağlandırılarak özellikleri geliştirilebilir. 24S-TS ısıt işlem yapılan "T" temperi daha yüksek fizikal özelliklerini yüzünden bulunur.(13)

### 3.3.2.1. Takım malzemeleri


Kısa süreli kullanımlar için genellikle masonite uxur kullanımlar için ise Al, Zn ve Çelik kullanılır. Tampon malzemesi olarak birkaç farklı tip lastik kullanılabilir. Kaliteli lastikler, yağlara iyi direnç gösterirler ve farklı şekil verme gereksinimlerini karşılamak için sertlik, çekme mukavemeti ve sapma karakteristiklerine sahiptirler.(8)

### 3.3.2.2. Kapasite

te parçasına uygulanan kuvvetlerin çok yönlü olması nedeni ile verilen alaşım veya temper, lastik

tampon şekillendirmede konvansiyonel preslere göre yapılandan daha sert olabilir. Bununla birlikte şekillendirme tamponunun değişken radyüsü iş parçasının daha uniform uzamasına yardım eder.(8)

Sekil 3.13 te lastik tampon ve rıjît dişî kalip kullanımı ile değişken radyüsün avantajını gösteren bir örnek verilmiştir. Kırışıklıkların oluşumu çekme geliştiğçe iş düzlemi ile lastığın temasta olması nedeni ile azaltılır.(8)



Sekil 3.13. Lastik tampon ve dişî kalip ile çekilen bir parça(8)

### 3.3.2.3. Limitler

Lastik tampon metodu ile şekil vermenin daha basit tipleri nispeten düşük imalatlarda kullanılır ve işçilik ücreti yüksektir. Bununla beraber, lastik diyafram işlemi otomatik yükleme cihazına adapte olabilir ve seri imalata geçilebilir.(8)

### 3.3.2.4. Uygulamalar

Bu metod, esaslılıkla uçak sanayiinde yapısal ana parçalar ve yüzey parçalarının yapımında kullanılır. Diğer uygulama alanları arasında tanitim plakaları, yapıların dış panelleri, reflektörleri... vs sayılabilir.(8)

Metodun pek çokunda 1.5 mm veya daha az kalınlıkta malzemeler kullanılır. 4.8 mm den daha kalın malzemeler nadiren şekillendirilir. Bununla birlikte 1.6 mm kalınlığa sahip alüminyum parçaların özel tezgahlarda şekillendirildiği görülebilir. Bazı bölgeler, hem düz hemde eğik flanglara sahiptir. Böyle parçalar için şekillendirme blokları bazen Querin ve Vernon Wheelon işlemleri arasında değiştirilebilir. Kertipler ve büyük eksiklikler, el işlemleri ile düzeltilebilir.(8)

Lastik tamponlu şekillendirme ile elde edilen şekil, klasik tamponlu şekillendirmeye göre daha yumuşaktır. Ayrıca çubuk haline getirme işlemlerine de uygundur. Bantlar, geniş yüzeylerde incelme olmadan rıjitliği sağlamak açısından sıkça kullanılır. Klasik bir çelik zimba, kalıp ve saç tutucu ile iş parçalarının kenarlarından bantlara doğru hareket ettirilir. Çok fazla incelenmenin ve bantların kırılmasını önlemek için metelin ekşisinin şekilli kısmı doğru olması arzu edilir. Bazı parçalarda metal harekatinin yalnızca bant çevresinde sınırlanması gereklili olabilir.(8)

### 3.3.3. Magnezyum Alışımaları


Magnezyum alışımaların lastik tampon şekillendirilmesinde genellikle hidrolik presler kullanılır. Takımlar, yalnızca tek bir şekillendirme için kullanıldıklarından daha basittirler.(8)

Oda sıcaklığındaki şekillendirmelerde şekillendirme bloğu malzemesi olarak odun veya masonite kullanılabilir. Çok sayıdaki üretimlerde dayanıklı olması bakımından Al, Zn, veya Mg kullanılır. Bununla birlikte AZ31B-O veya LA141A alışımaları harşç soğuk şekillendirmede büyük radyüller kullanılmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda ise şekillendirme blokları, çalışma sıcaklıklarını ve basıncında fazla sönüyen malzemelerden yapılmalıdır; Mg, Al veya Zn 232°C dereceden daha yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirler. Daha yüksek sıcaklıklarda ise çelik bloklar kullanılır.(8)

Katı lastikten birleştirilmiş levhalar 316°C derece sıcaklığın üzerine kadar kullanılırlar. Lastigin sertliği önemlidir. 40-70 durometer A sertliğinde olmalıdır. 316°C derece civarında yayılma olmadığından tercih edilebilirler.(8)

#### 3.3.3.1. Isıtma

Şekil 3.14 te gösterildiği gibi, ısıtma elemanları çelik plakayı oluşturur. İisi, şekillendirme bloğuna plaka vasıtası ile iletilir. Alternatif olarak şekillendirme bloğu ayrıca bir fırın içinde ısıtılabilir ve sonra plaka üzerine yerleştirilir. Bu metodda bir asbest blok, ısıtılmış şekillendirme bloğu ile soğuk blok arasına izolasyon için yerleştirilir. Sağ plakalar genellikle ısı kaybını enaza indirmek için presin kenarına yerleştirilmiş fırın içinde ısıtılır.(8)



Sekil 3.14. Mg alşınaların şekillendirilmesi için takım ve isticilerin düzenlenmesi.(8)

### 3.3.3.2. Basınç

Lastik temponlu şekillendirme basıncı, saç kalınlığı ve şekillendirme sıcaklığının bir fonksiyonudur. 900 psi iş için en uygunudur. Uygulanan basınç bir noktada toplandığından veya metel akışı genel basınç uygulanmadan önce başlaması gerekligidinden septirme çubukları kullanılır.(8)

Şekillendirme sırasında iki operasyon vardır. İlk olarak iş parçasına kısmen şekil verilir. Kırışıklıklar, elle düzelttilir ve tam basınç altında prestre tekrar şekillendirilir. Diğer metodlara göre, magnezyum alşınlarından daha büyük baskı ile kırışma düzeltmesi yapılabilir. Maksimum çekme limitleri tablo 3.4 te verilmiştir.(8)

Tablo 3.4


Lastik temponlu şekillendirmede çekme flanglarında bulunan maksimum sıkıştırma

Alaşım ve Saçın Kalın Şekillendirme	Maksimum		
temper	likliği (mm)	sıcaklığı (°C)	sıkıştırma %
AZ31B-H24	0,6	163	2,5
	1	163	4
AZ31B-O	0,6	288	3
	1	288	5

Kırışıklıklar önlecek olursa daha çok sıkıştırma mümkün olmaktadır. Kenar kıvrılma yepildikten sonra, küçük kırışıklıklar elle düzeltilebilir.(8)

Lastik tamponlu şekillendirmede germe kenar kıvırması, sert haddeli magnezyum alaşımıla sağlanır (H24 temper) % 40, tavlı saatlarda % 70 e çıkabilir. Çeşitli kalınlıklar için AZ31B-O ve AZ31B-H24 alaşımıla saatların 150 °C derecede lastik tampon ile şekillendirilmesi sonucu çeşitli germe-kenar kıvırma limitleri şekil 3.15 te gösterilmiştir. AZ31B-H24 alaşımı için 163 °C derecede 5° lik minimum kenar kıvırma radyüsü önerilir. Kalibrin radyüsü yaylanma dolayısı ile yaklaşık 1/2 t az yapılır. (8)

Lastik tamponlu şekillendirmede ipe ve dışa bükülmelerin her iki türde yapılabılır. Dışa bükmede kırışma daha az ve şekillendirme daha kolaydır. (8)



Şekil 3.15. 150 °C derecede AZ31B-O ve AZ31B-H24 alaşımının çeşitli kalınlıkları için flang germe limitleri. (8)

#### 3.3.4. Bakır Alaşımları

Bakır alaşımları, lastik tampon şekillendirmeye metodları olarak tanımlanan çeşitli teknikleri kullanarak şekillendirilebilir veya çekilebilir. Lastik tamponlu şekillendirmede lastik kalıp genellikle ucuz erkek zımba ile birlikte çalışan diş kalıp gibi kullanılır burunla birlikte rıjıt kalıpları ve derin çekmede kullanılan alaşım ve temperler geçektirir. (8)

Lastik diyafram veya Marforming teknikleri vasıtası ile derin çekme, pehlili son işlem operasyonlarını gerektiren kırışma ve hatalara izin vermekle sizin tek bir çekişte çapta % 65 azalmayı sağlayabilir. Örnek 32 de metal kalıp ile birlikte konvensiyonel derin çekme ile karşılaştırılmış olarak

bakırın lastik diyafram ile şekillendirilmesi dolasıtı ile maliyet azalışı ve üretimi kolaylaştırıcı işlemler gösterilmektedir.(8)

### 3.3.5. Titanyum Alışmaları

Titanyum şekillendirmesinde lastik tamponlu şekillendirme, kenar kıvırmada bükmeye ve boşluk yapımında sıkça kullanılır. Presin kapasitesi, şekillendirilecek pergamın boyutlarını, mukavemetini ve kalıcılığını kontrol eder. Burunla birlikte ilave sınırlamalar masa ve yarıklar ile ayarlanabilir.(8)

Kaplama, silici bilezikler, sıkıştırma panelleri gibi yardımcı aletler lastik tampon şekillendirmesinde olşabilecek kırıçıklık ve ezilmeleri azaltmak için gereklidir. Lastik tampon şekillendirme Genellikle oda sıcaklığında veya orta sıcaklıklarda yapılır. Genellikle şekillendirmeyi takiben yaylanması, kırıçıklıkları ve ezilmeleri gidermek ve şekillendirmeyi tamamlamak için sıcak şekillendirme yapılır. Şekli tamamlamak için el çalışması gerekebilir. Soğuk şekillendirme yapıldıktan sonra 24 saat içinde gerilim giderme işlemi yapılmalıdır. Keskin kıvrımların yapılabilmesi için basinci artttırmak gerekdir.(8)

Lastik tamponlu şekillendirmede titanyum alışmalarının yaylanması diğer şekillendirme metodlarında gözlemlenlerden herhangi bir şekilde farklılık gösterir. Genellikle yaylanması, şekillendirme hareketinin tersine yönde oluşur ve bükmeye radyüsü sıcaklığı ters, kalınlıkla doğru orantılı olarak değişir.(8)

Table 3.5 de dört farklı sıcaklıkta beş titanyum alışmının, daraltılan flansların lastik tamponlu şekillendirme için yaylanması değerleri görülmektedir. İş metali kalınılığı ve bükmeye radyüsü etkisi bu hale getirmede önemi görülmemiştir.(8)

Farklı basıncılar için iki eşittir. 0.5 mm kalınlıktaki esglerinin soğuk şekillendirmeinde yaylanan alanı ile basıncı arasındaki ilişki şematiklenmiştir.(8)

Besinç, Psi	Ti-6Al-4V	Ti-13V-11Cr-3Al
10000	17	15
50000	13	12

Table 3.5

Dört ayrı sıcaklıkta beş titanyum alaşımının germe ve büzme flanslarının yaylanması

Alaşım	Şekillendirme sıcaklığında yaylanma açısı							
	21°C		600°C		650°C		800°C	
	G	B	G	B	G	B	G	B
Ti-3Mn-1.5Al	8	10	11	11	9	13	7	8
Ti-2Fe-2Cr-2Mo	12	13	11	11	9	8	0	1
Ti-8Mn	14	13	10	11	8	10	8	9
Ti-6Al-4V	11-15	12-13	13-14	13-14	12-13	11-12	6-8	4-7
Ti-5Al-2.5Sn	14	14	18	14	14	14	12	12

\* saç kalınlığı 0.6-2.3 mm iken, büzme radyüsü St-St arasında


\*\* G : Germe, B : Büzme

Lastik tamponlu şekillendirmede titanyum alaşımalarının büzülmesi ancak sınırlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Oda sıcaklığında yapılan büzme şekillendirmesi sınırlamaları table 3.6 da verilmiştir.

Table 3.6

Germe işlemi için 3000 psi ve oda sıcaklığında büzme şekillendirme limitleri

r/t	Alaşım	Şekillendirme sınırlamaları		
		r/s	s/t	
Ti-8Al-1Mo-4V				
2		0.093		21.5
5		0.123		40.6
15		0.178		84.3
Ti-13V-11Cr-3Al				
7		0.12		60
15		0.14		104
30		0.17		173




Lastığın ısıya karşı sınırlı olan direncinden dolayı lastik taşeronlu şekillendirmenin sıcak türü geliştirilememiştir. Tablo 3.6 da görüldüğü şekilde bükme yapılırken kordonun iç radyoğu( $r$ ), saç kalınlığı ( $t$ ) ve bükme mesafesi( $a$ ) arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Belirgin bir kıvırma yapmak için ve lastığın akmasının düzgünluğu bakımından kıvırmalar arasında yeterli mesafenin bulunması gereklidir.(8)

#### 3.4. DİZAYN DETAYLARI VE KONSTRÜKSİYON

Genellikle erkek şekillendirme bloğu gaz şnürle alınarak dizaynlar hazırlanır.(13)

##### 3.4.1. Tesbit Pimleri

Herhangi bir yere dayanmadıkça veya lastik yüzey üzerindeki pimi zorlamadıkça tesbit pimleri bloğun dibine kadar uzanmalıdır. Sakulebilir pimler için pim başı altındaki çizilmeleri önlemek amacı ile deri pullar kullanılabilir.( şekil 3.16 )



Şekil 3.16. (13)

##### 3.4.2. Flansların Yapılması


###### 3.4.2.1. Minimum flang yüksekliği

Lastığın flanşın altına girmesini önleyen flang yüksekliği, lastik basincı ve sağın nüfuz etrine bağlıdır.

Yumuşak malzemeler için(24S-0, 75S-0) minimum serbest ayak yüksekliği ince kalıplarda  $t$  den daha az

iken bu yükseklik, kalın malzemelerde daha fazla olacaktır. Mukavemeti daha büyük olan malzemelerde(245-T, 1S-655)ince kalıplardaki flanş yüksekliği  $\Sigma t$  iken, kalınlarda daha fazla olacaktır.(13)

Yumuşak tamponlarda lastik, flanşın altına kayacağinden şekillendirme olmayacağıdır.(13)



Şekil 3.17. (13)


#### 3.4.2.2. Minimum bükme yarıçapı

Bu çap, presin basıncına bağlı olmayıp şekil verilecek metalin sümekliğine bağlıdır. Normalde kırılmanın kırılmanın başlayacağı yarıçap'a kadar çıksabilir. Bu, parçaların kenar şartlarına, malzemenin içeriğine ve bloğun bükme yarıçapı toleransına bağlıdır.(13)

#### 3.4.2.3. Yayılanma


Malzemenin elastiklik özelliğini, flanşın bloktan kıvrılarak kalkmasına izin verir. Eğer malzeme blok ile tam bir temas sağlayacak şekilde bloğa bastırılırsa, yayılanma, malzemenin karakteristiklerine bağlı olup basıncın başımsız olacaktır. Gerçekte ise aşağıdaki durum meydana gelir.(13)

En büyük değişim, bükme yarıçapı ve blok arasındaki geçiş bölgelerinde meydana gelir. Yüksek basıncı daha yakın temas sağlar. Gerçekte ise yüksek basıncılardaki yayılanma düşük basıncıklardan daha az olur. Normal bükme yarıçapı yerine minimum bükme yarıçapının kullanılması yayılanma sorununu azaltacaktır. Yumuşatma tavlamaları ve/veya sıcaklıklar yayılanmayı en azı indicir.(13)




Şekil 3.18.(13)

Ağzal Gelişmeyi karşılamak için bloklar 1-3 dəvəcə kisaltılır. Böyledəce parça doğru açıya gelir.(13)



Şekil 3.19.(13)


Yüksek mukavemetli malzemeler veya şəkilli fləşlər kullanıldığında kalıp yüzeyinin çukur olması veya tam şəklində olmamı sənədir. Böyledəce yüzəy fazla hasarlanmamış olur.(13)



Şekil 3.20.(13)

### 3.4.3. Flanşların Gerilmesi


Makas ile kesilmiş kenarlar veya önceden delikli şıkkı lavuz delikleri mevcut ise, yalnızca düşük uzamalar için kullanılmalıdır.(13)



Sekil 3.21.(13)

Büyük eğrilik yarıçapı ve yüksek flanşlar için gerilme kabiliyeti malzemenin uniform uzaması ile ilgiliidir. Bu AG ve  $T_3$  ler için O temperlerden daha fazladır ve ısı ile azalır. Keskin eğrilik yarıçaplı ve kısa flanşlar için malzemenin yerel uzaması daha önemlidir. Bu değer, yumuşak O temper için daha yüksektir.(13)

Bükmedeki aşırı gelişim ve dairesel uzama hafif malzemelerde niddi bir sorun değil iken, yüksek sıcaklık ve ıslak malzemelerde sorun yaratır. Kalıp yüzeyinin gürültüleştirilmemesi, bu olayı enler.(13)




Sekil 3.22.(13)

### 3.4.4. Hafifletme Boşlukları


Hafifletme boşlukları gerilen flanşın bir formudur. Aşağıdaki şekiller, yaygın kullanımlarıdır.(13)

**60 dereceli flanş boşlukları:** Küçük eğilimlerde kenarların hassas olması ve kırılmayı önlemesi açısından en iyi formdur. Düz şekiller kolayca yapılabılır. Burunla birlikte dışa doğru uzanmanın yüksek olduğu yerlerde flanş yüksekliğinden azalma vardır. 60 dereceden farklı açılar için özel blok gerekebilir. 90 derecelik bükülmeyi sağlamak için 30 arası derecelik adımlar ile bu iş gerçekleştirilebilir.(13)



Şekil 3.23. (13 )

**Geri dönen kıvrımlar:** Pek çok dizaynçı, eşiğin boşluklarının kıvrık olmasına düz flanşlara tercih eder. Blokları çukurlaştırmak yerine yumuşak malzemeler kullanılarak elastik büzülme önlenebilir.(13)



Şekil 3.24. (13 )


Geri dönen kıvrımlar, yuvarlak veya düzensiz şekillerde olabilir. Alüminyum saçların profil makinasında şekillendirilmesi sırasında dekomkinsite yeterlidir.(13)

### 3.4.5. Flanşların Çekilmesi

Lastik preste bir serbest kenarın büzülmesi çok zordur. Yüksek basınçlar, normal bir çekme ile flanşlara şekil verecektir. Burunla beraber eğer kontrol edilemez ise artan basınç son düzeltme işlemini dahada zorlaştırır.(13)


**Bentler:** Saçı tutma görevini yerine getiren ve serbest kenardaki buroşuklukları söyleyen yardımcı, sabit bir bent kullanılabılır. Bükmeye gerekkeştirildikten sonra yeterlatılarak sokulacak bir sarma işlemi yapılır.(13)

Aşırı büzülme gereken yerlerde, saçtı tutmak için gerekli malzemeye bir miktar daha ilave yapılır ve daha fazla derinlik sağlanır. Fazlalık daha sonra ayrı bir işlem ile alınır.(13)



Sekil 3.25.(13)

**Kademelene:** Bazan sınırlı bir üretim söz konusu olduğunda yardımcı bir blok kullanılarak şekil verilir.(Yaklaşık 1/2 flanş yüksekliği) Bu yardımcı bloğun yüksekliği ilk işlemin kırıksız olmasını sağlayacak yükseklikte olmalıdır. Özellikle paslanmaz çelikte el işçiliği gereklidir.(13)



Sekil 3.26.(13)


**Kilitlemede kullanılan fazla flanş ve C flanş:** Seçti fazladan bırakılan flanş normal çekmeye yardımcı olur.(13)

Tek bir işlemde "C" flanslar tam olarak şekil verebilmek çok zorlidir. Yeterli yükseklik sağlanarak dönüş yapılır. 90 derecelik pozisyonda flanşı yeteri kadar tutabilmek için saçı yüksekliği gerektiğinden fazla olmamalıdır. (13)

Percanın tek ucunda "C" flans ve diğer ucunda düz flans varsa, katı şekillendirme bloğunu esnettirebilir. Eğer iki taraftada "C" flans varsa veya bloğu esnetemeyen ağır malzemeden yapılmış ise yarık bloklar önerilir. (13)


#### 3.4.6. Kertikler

1.3 mm kalınlığa kadar olan saatlarda 4 ile 6 katı kadar uzunlukta (joggles) kolayca oluşturulabilir. Daha kisa uzunluklarda veya daha kalın saatlarda kertik oluşturmak için özel bloklar gerekebilir. (13)



Sekil 3.27. (13 )


Sekilde görüldüğü gibi yarıçap eşimini artttıran perçinler kullanılabılır. Yüzeydeki bir plaka da aynı etkiyi yapar. Yüksek mukavemetli malzemelerde (24S-T) yüzey değişimleri boşluklara izin verilen yerlerde istenir. Düz şekillerde kertikler kaçıklıklara sahip değildir. (13)



Sekil 3.28. (13 )

### 3.4.7. Yastık ve girintiler

Çıkıntı, yani yastıkların yapımı kolay olmasına rağmen girinti yapılması sırasında parça daha az çarplır. Girintiler, malzemenin mukavemeti ile, lastığın dairesel geriliminin dengeye ulaşıldığı anda oluşur. (13)



Şekil 3.29.(13)

$$f_{ht} = P \frac{R}{t}$$

$f_{ht}$ : yerel uzanmadaki gerilim  
 $P$  : lastik basıncı  
 $t$  : kalınlık

Bükme işleminde, çatlama olmadan elde edilebilen derinlik, malzemenin karakterine bağlıdır. (13)

Su verilmiş haldeki malzemede, tek bir vuruşta max. % 12 lik uzama elde edilir. Daha büyük derinliklerde ise iki aşamalı işlem önerilir. İlk olarak, düşük basınçta işlem yapılır, ardından ıslı işlem yapılır ve son basınç uygulanır. 18-858 saatte tek bir işlem yapıldığında genişliğinin yaklaşık % 35 derinliğinde şekef verilebilir. (13)


### 3.4.8. Dişli Bloklar

Bazı pergelerde standart erkek bloklar yerine dişli bloklar kullanılır. (13)

**Dişli Bloklar:** Çekme prosesi ve şahmerdan pergeleri olarak sınıflandırılan bazı pergeler için uygun bir çekme yarıçapı üzerinden malzemeyi besleten dişli bir kalıp yapmak mümkündür. Kesin limitler oluşturulmadığı halde yüvarlak şekefler için 165 mm çapındaki 755-6 seki 50 mm derinliğe gerilebilir. Kalıp üzerinde, sekin alt yanında uygun bir yağlayıcı gereklidir. Çelik keşipları veya çelik malzemeli kalıplar, en iyi

şartları sağlarlar. Burunla birlikte dökme kırksite de kullanılır. (13)

**Göbekler:** Bükülen silindirik flanslar, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kalıplar içersinde paslanmaz çelikten yapılabılır. Kalıp katı ve düzgün, düzgün ve tek bir operasyonda yapılacak şekildededir. Parça kalibrin dışına doğru esnekleşir. Silindirik kısımlar için düz kalıpların yeterli olması gereklidir. (13)



Şekil 3.30. (13)


#### 3.4.9. Tampon ve Derinin Kullanımı

Tamponun aşırına olasılığı, yüksek basınçta daha fazladır. Esas tampon malzemesi uzun emürlü, iyi uzama özelliklerine sahip, yumuşak (35-40 durometer) Neoprene dir. Erteğ tamponları, kesilme oluncaya kadar lekel aşırımayı en aza indirmek için döndürüləbilir veya ters çevrilebilir. (13)


En uygun şartta tamponunu seçmek mümkündür. Bazı işler kirilecek derecede sert tamponlara ihtiyaç duyarken bazıları da yumuşak tamponlara ihtiyaç duyarlar. Tamponların birbirine yapışmasını önlemek için talk pudrası kullanılabilir. (13)

Genel işler için, məsəyi tam kaplayan tampon enidili. Blok yüksəkliyi izin verdiği takdirde 25 mm lik tamponlar enidilir. Genellikle 12 mm lik tamponlar kullanılır. Çok parçalı tamponlar, büyük boyutlu

Parçaları şekillendirmede kullanılır.(13)



Yumuşak



Yanlış

Sekil 3.31.(13)

**Yumuşak Tamponlar:** Normal basınç uygulanan yerlerde 30-40 durometer sertliğindeki tamponlar yeterlidir. Ustigi serbest uç kenarlarına getirmeye gerek yoktur. Bükkülme flaşlarında olduğu gibi sünek şékil vermenin istediği yerlerde uygun değildir.(13)

**Sert Tamponlar:** Minimum flaşlar ile karşılaşılan yerlerde 70-80 durometer sertlikte tamponlar kullanılır. Blok veya masa, tamponun karşılayamayacağı yüksek uzama yarattığı zaman tampon kırılmaya meyil gösterir. Bu durumda bloğa göre daha geniş tampon kullanılır.(13)

**Deri:** Deri kullanımı, iyi sonuçlar verir. Özellikle efülecek, büzülecek fakat çok sönürlülmeyecek yerlerde kullanılır. Hafif malzemelerin çekilmesinde deri, süncreyi esler ve küçük kıvrımları düzeltebilir. Ayrıca lastigin serbest kenar altına girmesini esler. Derinin sert lastik ile birlikte kullanılması daha uygundur.(13)

#### 4. SONUÇLAR

Bu tez, metal levhalara şekil verme yöntemleri temel alınarak hazırlanmış olup, özel olarak gererek şekillendirme ve lastik tamponla şekillendirme yöntemleri anlatılmıştır.

Bu iki yöntem, kendi bölümlerinde açıklandığı gibi metal levhaların şekillendirilmesinde çok fazla kullanım sahasına sahiptir. Gerek tek kalıp ile şekil vermenin gerçekleştirilmesi, gerek ölçüsöl hassasiyetin küçük olması, gerekse uygulanan kuvvetin genel şekillendirme preslerine göre az olması iki yöntemde avantajları içindedir.

Metal levhaların şekillendirilmesinde pekçok değişkenin kombinasyonu rol oynar. Saç malzeme Özellikleri, yağlama Özellikleri, takım malzemesi ve şekli, kullanılan presin Özellikleri gibi pekçok etken şekillendirilebilmeyi doğrudan etkiler. Üretim aşamasında metalurjist, matematikçi ve mühendislerin işbirliği ile tecrübe faktörü birleştirilerek optimum sonuca ulaşmak mümkündür.

Hem gererek şekillendirmede hemde lastik tamponla şekillendirmede şekil verecek parçanın boyutu, malzeme, şekil ve şekillendirme kuvvetine göre değişim gösteren prosesler mevcuttur. Bu proseslerin seçimini doğru şekilde yapmak gereklidir. Prosesler: -- Gererek Sekillendirmede: Germe-Çekme, Germe-Sarma, Basma, Radyal Çekme; Lastik tamponla şekillendirmede: Guerin, Marform, Kapalı lastikle şekillendirme, Lastik diyafram, Verson-Wheelon.--

Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen sorunlara aşıklık getiren teorik bilgiler ve örnekler bulunmaktadır. Bununla birlikte çok kompleks bir işlem olan metal levha şekillendirmesi için teorik bilgilerin yeterli olmadığı bir gerçektir. Bu yüzden üretim sırasında pekçok araştırma ve denemelere ihtiyaç duyulacaktır.

## **ÖRNEKLER**

**ÖRNEK 1.** Bir otomobil arka bagaj kapağının gererek şekillendirilmesi. (Şek. 2.6)

Şek. 2.6. de gösterildiği gibi eş kalıpların kullanılması ile Germe-çekme presi altında meydana getirilir. Saçlar, ticari nitelikte soğuk haddelenmiş 1008 çeligidir. (0.9144 mm kalınlık, 1447 mm genişlik, 1702 mm uzunluk) Bu örnekte yalnızca, artık freze yağı kullanılır. Üretim değeri her saat için 360 parçadır. Yıllık üretim 400000 bagaj kapağıdır. (8)


Hareket eden bölüm nedeni ile çeneler kullanılarak saça gerilim uygulanır. (Bu işlemede genellikle hidrolik silindirler kullanılır.) Gerilim uygulanan saçın üzerinde gerilim mevcut iken alt kalıp üzerinden gerdirmek için saç elçaltılır. Sonunda, üst kalıp, kapağa şekil vermek için her iki kalıp içinde saç sıkıştırır. (8)

İşlem süresi 7 saniyedir. Bu düzeltilmiş parçalar, çiziksiz, iyi, kaliteli ürünlerdir. (8)

**ÖRNEK 2.** Sert olarak şekil vermede yarıkların kullanımı (Şek. 1)

Kamyon kapağının, 1727\*457\*0,89 mm lik soğuk haddelenmiş alüminyum ile sindürülüms 1008 veya 1010 çeligidinden eş kalıplar kullanılarak gererek çekme metodu ile şekillendirilmesi gösterilmiştir. Şekil verme daha sonra kesilecek olan bölgede serttir ve uzamının burada serbest bırakılması gereklidir. Metalin sert şekilli bölgede akmasını sağlamak için atılacak kisimlarda yarıklar açılır. Deliklerin yok edilmesi zor olduğu için yarık açma daha çok kullanılır. Topuzlanma etkisi, şekil verme sırasında yarığın yuverlatılmış uçlarından uzayan metalin çekiilesine neden olur. (8)

Gererek çekme metodu ile kaportaının imalat değeri, pres ile şekil verme değeri ile aynıdır. Bir saatte yaklaşık 100-150 parça üretilir. Saçları çenelere yerleştirilmel ve İslanziş ürünü almak için otomatik bir yükleyici kullanılır. Çeneler, 70 ton gerilim uygulayabilir. Pres kapasitesi ana şahmerdan üzerinde 800 ton dur. Uygulanan germe % 1-1,5 tur. Yıllık üretim 25000 parçadır.




Sekil 1. Bir pres içinde es kalıplar ile kanyon kapagının gererek çekilmesi.(8)

**ÖRNEK 3.** Boydan boyaya konveks olan "U" şekilli bir Parçanın şekillendirilmesi.(Şek.2)

Malzeme 0.62 mm kalınlıklı 24S-TG Alclad® tır. Çanellere bitişik olan kalibrin eğimli kenarına ağır, alt ve üst köşelerine ince yað uygulanır. Akma noktasına kadar ñin gerilme uygulanır ve akma basincında kalibrin düz bölgesi ile sağ temas edene kadar bükülerek Parçaya ilk şekil verilir. Bu noktada iki kol da durdurulur. Nötral durumda, sağ yarısına gerilim silindiri yerleştirilir. Sol yarısına son işlem yapılır ve nötral durumda iken sol yarı gerilim silindiri yerleştirilir. Sağ yarısına son işlem yapılır.(7)

Bu örnekte akma basinci çok önemlidir. Malzeme kalıptan çıktıktan sonra fazla gerilme uygulandı ise sağ, şekil verme gevriminin ilk aşamasında kalibrin kenarına doğru kayabilir. Akma basinci çok düşük ise, sağ kalibrin düz kenarı ile temasta ñnce bükülür. Kalıp üzerindeki boşluklardaki yüzeyde bükülmeye görülebilir. Bükülmeye meydana geldi ise bu durumda bükme hızına göre germe oranı arttırmamasi yoluma gidiþmelidir.(7)



Sekil 2. "U" şekilli parçanın şekillendirilmesi.(7)

**ÖRNEK 4.** Gererek sarma metodu ile bir uçağın ana kanat paneline şekil verme.


6061-T6 Alüminyum alaşımı oluklu bir kanat paneline dikey eksen etrafında dönebilen bir tablada şekil verme makinası ile şekil verilebilir. Üzerinde hava akış yönünde oluklar açılmış bu saç, çeneler ile tutturulur. Uygulanan gerilim, işlem metalinin akma noktasıının biraz üzerindedir. Döner tablaya bağlanmış şekillendirme bloğu, olukları yassılaştırmadan kanada düzgün şekil verdirecek, iş parçasına doğru yavaşça döner. Şekillendirme bloğu saça doğru hareket ederken hirolikti olarak gerilimi, akma noktasının az üzerinde tutar. Şekillendirme bloğu son şekilde göre yapılır. Yayılmama çok az olduğu için hesaba katılmaz.(8)

**ÖRNEK 5.** Tren vagonları için iskelet kavislerinin basma ile şekillendirilmesi.

201 Paslanmaz çelikten yapılmış tren vagonu iskelet kavislerine bu metod ile şekil verilebilir. Şekillendirme bloğu, istenen şeklin iç tarafına göre hazırlanır. Sıkıştırma şahmerdanı Üzerindeki silici palet, şeklin dışına göre hazırlanır. imalat, 2000 parçadır. Saatte 20 parça üretilir. Şekil verme kuvveti, pres ile şekil verme işleminden gerekli olan kuvvetin yalnızca % 2 sidir.(8)

**ÖRNEK 6.** Yüzey şekillendirmesi sırasında açılı profilenin oluşturulması. (Şek.3)

Bir deniz emniyet taşıtının köpeğesi için "L" kesitli bölüm radyal kesit ile birlikte döndürülerek oluşturulmuştur. Parça, 2024-T4 Alüminyum alaşımıdır. Şekillendirmeyi çok düzleme olarak ta Gerçekleştirmek mümkündür. Fakat, tutucu emniyet bileziği, Parçanın dairesel için gevsetilerek te bu şekil oluşturmak mümkündür. Genel üretim miktarı, 500 parça'dır ve saatte 10 parça hızı gerçekleştirilebilir.(8)




Şekil 3. "L" kesitli köpeğe profili.(8)

**ÖRNEK 7.** Uçak kanat taşıma kollarının gererek şekillendirilmesi. (Şek. 4)

Sekil 4'te kesit AA'da görülen kanat konturu, 0.2 mm kalınlık, 114 mm genişlik ve 5.5-6.7 m uzunluktaki 302 paslanmaz çelikten, kuru germe metodu ile şekillendirilir. Saç, ilk önce kıvrılır ve tavlanır. Tavlanmadan sonra, işaretlenen şekilde 7.6 m radyüse getirilir.

Kanat, sert aşağı blok üzerine ve tüm yüzeyine doğru radyal bir çökme mekanizması içinde gererek şekillendirilir. Yağ, sürülmüş sırasında lokal değişikliklere sebep olabileceğinden kullanılamaz. Şekil verme zamanı Üç işi ile her parça için 10 dakikadır. Ayarlama zamanı iki saatdir. Tipik üretim 100 parçadır.

Kıvrılan şeklin germeden sonraki hassasiyeti - 0.127 mm dir. (8)



**Şekil 4.** Uçak kanadının yağsız olarak gererek şekillendirilmesi (8)


**ÖRNEK 8.** Yaylenmanın önlennmesi için bükmemin kullanımı. (Şek. 5)

Sekil 5 te görülen kanal kesiti, bir pres içinde bir şekil verilererek 1.047 mm kalınlıklı geyrek sert 302 paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Batığın dış kollarına yakını metel ve flanş dışındaki elastik düzeline, şekillendirme geriliiminin birakılması ile parçada kıvrılma ve bel vermelere sebep olabilir. Bunu yemek için parça, şekillendirme bloğu vasıtası ile şekillendirilir ve geriliğin dereceli olarak arttırılır.

İş parçasındaki ilk ters bükmemin oluşturulması için 5 derecelik kama şekillendirme bloğuna ilave edilir. Takım detayları şekilde gösterilmiştir.

Başlangıçta uygulanan gerilim 7701 kg, 45 derece bükmede 8856 kg, 90 derecede 9241 kg, 135 derecede 9626 kg ve bükme tamamlandıında 10011 kg dir. Şekillendirme tamamlandıktan sonra iş parçası, 145 dereceye kesilir. (8)




Sekil 5. Kanal kesitin gereksek şekillendirilmesi.(8)

**BRNEK 9.** Otobüs gavde panelinin iki usulde şekillendirilmesi için şekilde çenelerin kullanımı (Sek.6)

Sekil 6 da görülen motor gavde paneli, eş kalıp metodu ile şekillendirilir. Parça, hem yatay hem dikay durumda şekillere eskiptir. 381\*840 mm boyutundaki, 2.3 mm kalınlığındaki 5052-H31 alaşımlı saç, çeneler tarafından tutulur. Yan taraftaki özellikleri belirten hatlardan dolayı istenen şekli vermek için zimba fırından çekilir. Saç, K i ile 1.5 gerdirilir. Sekil verildikten sonra eş kalıp ile panel tam olarak birleştirilir. Zimba ve kalıp dökme demirden yapılmıştır.


Gereksek çehme kalibinin maliyeti, klasik pres kalibinin maliyetinin yarısıdır. 1/3 ü kadardır. Yillik üretimi, her bir araç için 25000 paneldir. Sekil verilen paneller, sulfitik asit işlemine tabi tutularak parlaklığa getirilir. (8)



Sekil 6. Otobüs gövde panelinin yatay ve dikey düzlemede gerekçilikle şekillendirilmesi.(8)

**ÖRNEK 10.** Parabolik mikrodaig reflektörünün gerekçilikle şekillendirilmesi. (Sek.7)

Sekil 7 de gösterilen 5050-0 alaşımına üç boyutlu parabolik kavis verilmesi ( $1625 \times 4267 \times 3.175$  mm) gerekçilikle şekillendirilir. Hidrolik bir silindir ile hareket ettirilen şekillendirme bloğu ile 196 tonluk bir yatay pres kullanılır. Kavisin tepesi 228 mm yüksekliğindedir. Hassas şekilde düzeltilen parçaların mikrodaig reflektör olduğu için yüzeylere zarar verecek zırrelerden korunmasına dikkat edilmelidir.



Sekil 7. Parabolik reflektör şekillendirilmesi.(8)

Şekillendirme blok malzemesi epoxy fiber glass'tır. Malzemeye bir şablon ile sürüllür.


Yağlayıcıların toz çekmemesi için tüm şekillendirme işlemi kuru yapılır. Her parçaya şekil vermeden önce şekillendirme bloğu temizlenir. Şekillendirme bloğu üzerine presin ana şahmerdanı ile 3 veya 4 tonluk bir kuvvet uygulanır. Şekillendirme süresi 7 dəq.dır. Seçili hazırlamak ve şekillendirme bloğunu temizlemek için ayrılan süre 2 saatdir. Tipik imalat parça sayısı 150-200 dır.(8)

**ÖRNEK 11.** Parabolik reflektörün gerekçilik çekme işleminde sentetik bir tabakanın kullanımı. (Şek.8)

Şekil 8 de gösterilen sabit şekillendirme bloğu ile ince bir tabaka sentetik klorit yağlayıcı vazifesini sağlamak ve yüzeyleri tozdan korumak için şekillendirme bloğu ve saç aracına yerleştirilir.

Ince bir tabaka sentetik klorit yağlayıcı vazifesini sağlamak ve yüzeyleri tozdan korumak için şekillendirme bloğu ve saç aracına yerleştirilir.

Şekil verilen panel için toplam tolerans -0.760 , şekillendirme bloğu için 0.5 mm dir. Yaylanması izin verilmeyen her parçaya şekil vermek için gerekli zaman 7 dakikadır. İmalat 150-200 parçadır.




**Şekil 8.** Parabolik mikrodalga reflektörün şekillendirmesi.(8)

**ÖRNEK 12.** Bir petek paneli cidarının gerekçilik çekme şekillendirmesi.

9 m çapındaki parabolik reflektör petek panelinden yapılmıştır. Bu peteğin her iki yüzünde 5050-0 alaşımı 0.076 mm kalınlıkta ince tabakalar mevcuttur. Fabrikasyon kolaylığı için reflektör tebanında 610 mm genişlikte bir Pasta şekli oluşturulur. Yansıtıcı yüzeyler için 0.076 mm kalınlığında 610 mm genişliğinde 5.2 m uzunluğunda dikdörtgen tabakaları 150 tonluk dikey preste şekillenir. Önce, 5050-0 alaşımı 1.5 mm kalınlığındaki taşıyıcı tabaka, şekillendirme bloğu üzerinde gerilerek getilir. İş parçası folyosu bir makara üzerine aktarılır. Tabaka yanı folyo şekil verme yüzeyi üzerine sarılır, bir ucu mandala bağlanır.

İş parçası, şekil verildikten sonra taşıyıcı petek üzerinde oturur. Daha sonra petek ona bağlanır. İş parçasının üzerindeki 4 adet reflektör kumandası yerine makamlı 4 adet işçinin düş kreması, şekil ve ilerleten biri, 4 kg ağırlığından büyükler. Düş kremalarla işçinin yerine atılye işçileri kullanılır. Tabaka şekillendirme


bloğu üzerinde kalır. Şekillendirme blok yüzeyleri ve taşıyı tabakalarının toz zarrelerinden uzak tutulması ve her işlemenden önce temizlenmesi gereklidir. (8)



Şekil 9. 0.076 mm kalınlıkta cidarın gererek çekme ile şekillendirilmesi. (8)

**ÖRNEK 13.** Açılı bükmeли bir parça için gererek çekme presinin kullanımı. (Şek.10)

Şekil 10'da görülen mikro dalgıa reflektör iskeletleri 6061-T4, 1.9 mm kalınlık, 280 mm genişlik ve 3810 mm boyundaki alaşımından yapılmıştır. Parabolik şekili uyması için kenarına açılı bükme yapılır.



Şekil 10. Açılı bükmenin gererek çekmeyile şekillendirilmesi. (8)

Bükmeden önce her bant bir kesici ile düzelttilir. Kavis, parabolik olduğunu için yarıçap sürekli değişmektedir. Eğrilikten kirise olan en mesafe 228 mm'dır. Buude kirişin ve yataş bir preste şekil verilir. Yağlayıcı kullanılmaz. Şekillendirme bloğunun amortı uzundur. Ayar zamanı 2 saatdir. Her parça için şekil verme süresi 7 dakikadır. (3 operatör kullanarak) (8)

**ÖRNEK 14.** Eksüzyon kesiti gererek çekme şekillendirilmesi (Şek.11)

38\*38\*4.7 mm ölçülerindeki eksüzyonlu 6063-T5 alaşımı "Z" şekilli çubuk isıl işleme tabi tutulur. Şekil 11'deki çatlak lasasını çözütmek için gererek şekillendirilir. Şekil verme sırasında flansı desteklemesi açısından şekillendirme bloğunda "Z"


şekilli yapılmır.

Metal, akma noktasıının üzerinde bir noktaya getirilir ve yaylanma olmadan şekillendirme bloğunun şeklini alır.

Baş, normal iş parçasından 200 mm daha uzun kesilir ve şekil verildikten sonra kenarlarından 100'er mm kısaltılır.

Bu grubuya, bir şablon kullanarak haddelenme ile de şekil vermek mümkündür. Bu işlemi yapmak gerekli adamsaatler aşağıda verilmiştir.(8)

	Gereke İşlemi Haddelenme	
Ayar zamanı, adamsaat	4.0	0.5
Tek parça zamanı, adamsaat	0.1	0.5




Sekil 11. Elektrüzyon "Z" grubuğun gererek çekme şekillendirilmesi.(8)

**ÖRNEK 15.** Gerek sarma sırasında profil kesitin desteklenmesi(Sek.12)

Sekil 12'de gösterilen profil kesit, bir uçak kanopisi için bir kasa kirazı olarak kullanılır. 3024-O şeşimi, kavis çevresinde profil kesiti desteklemek için bir dolgu parçası ve dış şekli verilmiş bir şekillendirme bloğu kullanılarak gererek sarma işlemi yapılır. W temper, isıl işlem öerdükten sonra tekrar iş parçası gererek sardırılır ve bir fixture de kontrol edilir. Şekildeki ve kesitteki değişiklikler +0.254 mm içinde korunur.


Şekillendirme bloğu, çinkodan yapılmır. Yağ, frize yesidir. Ayarlama süresi 1 saatdir. İki kişi çalışlığında imleç süresi her parça için 9 dak. dir.(8)



**Sekil 12.** Gererek sarma ile şekillendirilen ekstrüzyon kesiti. (8)

**ÖRNEK 16.** Flang ve ayak arasında açısal farklılık bulunan bir "T" profiliin radyal çekme şekillendirilməsi. (Sek.13)

Sekil 13 de görüldüğü gibi, bir "T" profilden yapılan kanopi parçası uzunluk bakımından ve kesitiyle tamamen farklıdır. Özgün olarak monte edilir ve 3 ayrı şekillendirilmiş parçadan radyal çekme şekillendirmesiyle yapılır. Malzeme 7075-O dur. Flanga bir basma pedali ile karışık bir şekillendirme bloğu eğriliği verilir. "T" profil, şekillendirme bloğundaki yarık sayesinde gedilir. Böylece "T" profilin eğilme ve bükülmesi, gererek serilme ve basma şekillendirmesi ile aynı zamanda yapılır. İmalat değeri, bir saatte 15 parçadır.




**Sekil 13.** "T" kesitli profilin radyal çekme ile şekillendirilməsi (8)

**ÖRNEK 17.** Eğim derinliğini azaltmak için dizeltilmiş okuların kullanımı. (Sek.14)

Oluklar - şeke sekil 14'de gösterildiği gibi ugak  
-110-

kargo taşıyıcısı yapmak için 90 derece ve 45 derece eğik şekil verilir. Esas Parça 3048 mm uzunluklu 1143 mm genişlikte, 0.81 veya 1 mm kalınlıkta bir "V" saçtır. Üzerinde hadvesi 135 mm olan 45 mm derinlikli oluklar mevcuttur. 45 derecelik eğiklik, radyal çekme şekillendirmesi ile rahatça yapılabilir. Fakat 90 derecelik eğikliklerin yapılması gerçekleştirememiştir. Ya, iç kisimlar çökmuş yada onları destekleyen dış kisimlar vürtülmüştür. 90 derecelik eğimde iç kısım sırtlarının çökmesini önlemek için 9.5 mm derinliğinde bir oluk dizisi, eğim bölgesinde oluşturulur. Bu kanallar, eğimin doğallığını değiştirir ve 9.5 mm derinlikte etkiyi azaltır. 90 derecelik eğim yapıldığında dış sırtlardaki çekme gerilimi düşerdir ve iç sırtlardaki oluklar basınc ile oluşturulurlar. Sağlar, mümkün olduğunda iyi temizlenmelidir. Kalan çapak ve tozlar, gererek şekillendirme için zarar verici etkiye sahiptirler.



Sekil 14. "V" şekilli saçtan radyal çekme ile şekillendirilmiş bir taşıyıcı plaka.(8)

Şekillendirme bloğu, çelik tabanlı bir epoxi fiber glass'dan yapılır. Ticari bir "V" şekilli saçın ana boyutlarına göre hazırlanan bir şablonla epoxi sürürlür. Silici papuç ve mandallar dökümündendir. Epoxi fiber glass şekillendirme bloğu 5000 parçalık en sehpasıdır.

Tüm bükümlerin iç çapı 228, dış çapı 273 mm dir. Eğriliğin dış yüzey şekil toleransı 0.76 mm dir.


Bu toleransların üçak gövde şekline uyması gereklidir. 90 derecelik büüküler, yaylanabilmesi bekimininden 80 derecenin üzerinde sardırılır. Açışal değişim 1 derece içinde olmalıdır. İmalat süresi 3 kişinin çalışma halinde 15 dak. dir. Ayar süresi, 1.5 saat ve Üretim değeri ayda 300 Parçadır. (8)

**ÖRNEK 18.** İki operasyon ile bir açının olıştırılması.  
(Şek.15)

Şekil 15 te gösterilen parça Ti-SAl-2.5Sn alaşımının tavlanmış ekstrüzyonundan dik kenarı 6.35 mm yan kenarı 2.4 mm olacak şekilde makinede işlenir. Makinede işlenen parça, düşük karbonlu kalıp kullanarak 15876 kg kapasitesindeki makinede oda sıcaklığında gererek şekillendirilir. Operasyon sırası şaydedir.

1. Kirli yüzeyi kaldırmak için makine işlemi yap.
2. 650 C derece sıcaklıkta 2 saat gerilim gider.
3. tetenen şekilde gelmesi için oda sıcaklığında ger.
4. 650 C derecede sıcaklıkta gerilim gider.
5. 650 C derecede gererek şekillendirme yap.
6. Son boyutuna getir.
7. Nitrik hidroflorik asit banyosunda temizlik yap.

Üretim zamanını kısaltmak için şekillendirme takımları sık sık istilir. Şekillendirme takımları, 540-650 C sıcaklık arşindadır. Saçın her yerinin ısıtılması operasyon boyunca yapılabilir. (8)




Şekil 15. 950 mm uzunluklu açılı profilin soğuk ve sıcak şekillendirilmesi. (8)

**ÖRNEK 19.** Guerin işlemi ile uçak Yapısal Parçasının şekillendirilmesi. (Şek.16)

Şekil 16 de görülen parçayı oluşturmak 7075-O Al alaşımı sağ, 482 mm genişlik, 674 mm uzunluk ve 1 mm kalınlığındadır. İşlem girmeden önce, delikler delinmiş ve çapaklar alınmıştır. Böylece, lastik tamponun hizasına ulaşması sağlanır. Şekillendirme işlemi,  $1118 \times 2845$  mm boyutlarındaki bir yataşa ve 2500 ton hidrolik kapasiteye sahip preste yapılır. Tırmak kısmı, şekillendirmeden sonra el aletleri ile yapılır.

Şekillendirmede sonra masonit şekil blokları, kontrol mastarı olarak kullanılır. Daha sonra T6 ya temperenir. Toplam işlem zamanı her parça için 5 dak. dir. (8)




Şekil 16. Guerin işlemi ile uçak Yapısal Parçasının şekillendirilmesi.(8)

**ÖRNEK 20.** Guerin işleminde bir Al kuşağıın şekillendirilmesi için kılıf tablasının kullanımı. (Şekil 17)

5 mm kalınlığındaki kılıf, flans kuşağı üzerinde şekil verilmeye başlanırken, düzgün yüzey elde etmektedir. Kılıf kenarları, şekillendirme bloğunu etrafında, lastik tamponun ekisini sağlayacak şekilde Yuvarlatılmış ve 30 derece açı verilmiştir.

Şekillendirme bloğu, 32 mm kalınlığındaki Al plakadan 16 mm genişliğindeki flansları şekillendirecek biçimde imal edilmiştir. Lastik tamponun kalınlığı 228 mm dir. Ayrıca 12 mm kalınlığında içici saç ile tutulmaktadır. Her iki side durometre A70 sertliğindedir. Tampon tutucusu, 1000 tonluk hidrolik prese monte edilmiştir. Çevrim zamanı 1.5 dak. dir. Parçanın en uç kısımındaki tırnakı bitişik flanşın içinde, küçük bir kıvrılma görülmektedir.


Bu bellipler işlem sonrası elle düzeltilmektedir. Ara sırada çatlaklar, gerilmeler giderilmektedir. İstenebilen bu durumun minimuma indirilmesi (% 1 veya 2) tılk pudrası ile sağlanmaktadır.(8)



Sekil 17. Al kılıf tablası kullanılarak Al bir kuşağıın şekillendirilmesi.(8)

#### ÖRNEK 21. Guerin işlemi ile uçak kuyruk kapağıının şekillendirilmesi.(Sek. 18)

Sekil 18'de görülen uçak kuyruk kapağı 3000 tonluk pres ve 508 mm çaplı lastik vasıtasi ile 20000 psi basınçta şekillendirilmiştir. Santrifüj sıvama ile imali sırasında saatte ancak bir adet imali mümkün iken Guerin işlemi ile saatte 12 adede çıkılması mümkündür.




Sekil 18. Yüksek basınçta Guerin işlemi ile uçak kuyruk kapağıın şekillendirmesi.(8)

0.81 mm kalınlıktaki 2014-O alüminyum alaşım, saçlı temperde kadar ılık işlenme tabii tutulur ve yüksek seviyeli düşeme ciliği ile yağılanır. Yaşlanma sertleşmesi, tamamlanmadan önce, parça şekillendirilmiş durumdadır. Bir sıkıştırma benti şekil bloğunu çevreler ve basinci flansta yoğunlaştırımda kullanılır.(8)

**ÖRNEK 22.** Bir çakma flanş ve kertişin, Guerin işlemi ile tek işlemede şekillendirilmesi.  
(Şek. 19)

20000 psi basınç, plastik tampon şekillendirme flanş, büzülmeksizin ıçak kontrol yüzeyi kaburgasına şekeil vermede kullanılır. Kullanılan yüksek basınç nedeni ile hafifletme boşluğu ve kertiaklı flanşlara 45 derece şekeil vermek için yalnızca tek işlem gereklidir. Hareket arttırlabiliyor ve sıkıştırma benti, parçanın etrafındaki flansta ki şekillendirme basincını yoğunlaştırımda kullanılır.



Şekil 19. Uçak yüzey kaburgası flanş ve kertişlerinin Guerin işlemi ile yüksek basınç kullanarak tek işlemede şekillendirilmesi.(8)


0.5 mm inceliğindeki 2014-O alüminyum alaşımı bir saç kesilir ve yüksek karakterli düşeme ciliği ile yağılanır.

Şekillendirme bloğu, 2014-T6, 2024-T4 veya 7075-T6 alüminyum alaşımlarından, bant ise masonitten yapılmıştır. Üretim hızı saatte 20 parçadır ve ince detay ve sert şekeiller için önceden el işlemi gerektirmektedir.(8)

**ÖRNEK 23. Guerin işleminde gerilen ve büzülen flansların kombinasyonu (Şek. 20)**

Şekil 20'de gösterilen uçak şasesi kuyruk kısmı, yüksek basınç (20000 psi) kullanılarak Guerin işlemi ile şekillendirilmiştir. Şekillenme sırasında, iş parçasına girmeden çekmeye yavaş ve düzgün bir geçiş yapılmıştır. Kullanılan malzeme, 1. C sınıfı incelikteki 2024-O Al alloyimidir. Isıl işleminden sonra tekrar şekillendirilir. Yağlayıcı olarak ağır yer cilesi kullanılır.

Alüminyum alaşımından yapılan şekillendirme bloğu ve hareketli benti yapımı 20 adan-saat alır. Saçın uçları, şekillendirme bloğundaki civatalar ile tutturulur. Büyük plakanın dış yüzeyindeki dalgalar, iş parçasının kaymasını önlemektedir. 44.5 mm çapındaki delikte flans mevcuttur. Üretim hızı saatte 20 parçadır.



Şekil 20. Guerin işlemi ile uçak şase kuyruk kısmı flanşının yapımı. (8)


Kuyruk belümü, presto çelik kalıplar ile şekillendirilir. Fakat bu işlem için hem yüksek aparat maliyeti, hemde yüksek işçilik saati (130 saat) gerekmektedir. (8)

**ÖRNEK 24. İki parçalı kokpit rayının tek bir şekil bloğunda şekillendirilmesi. (Şek. 21)**

Klasik kalıp yerine lastik kalıp kullanılarak bir kokpit ray bütümünün oluşturulan iki parçasının tek bir şelil bloğunda malî mümkünür. İki parçadan biri şekil 21 de gösterilmiştir. ikinci parça, birincisi şekillendirildikten sonra onun üzerinde

şekillendirilmiştir.


2014-O alaşımı alüminyum saçtan 2.54 mm kalınlığında bir parça kesilir ve ısıl işlem yapılır. Enaz 7500 psi basınçta Guerin işlemi uygulanır. İşlemede yağlayıcı kullanılmamıştır. Şekillendirme bloğu masonitten yapılmıştır ve plastik kaplama yapmıştır. Takımları yapmak için herçanın toplanmadan saat, 40'tır. Üretim hızı, saatte 60 parça'dır. (8)



Sekil 21. Guerin işlemi ile tek şekillendirme bloğu üzerinde kokpit rayının şekillendirilmesi. (8)

**ÖRNEK 25.** Marform işlemi ile ekmek kızartıcı kapağı derin çekilimi. (Sek. 22)

Şekilde görülen ekmek kızartıcı kapağı 0.762 mm kalınlıktaki 1010 çeliğinden büyük miktarda (50000) çekilmiştir. Seçler sabun ile yağlanır. 6000 psi lik basınç uygulanır. Üretim, her parça için 22 saniyedir.



Sekil 22. Marform işlemi ile ekmek kızartma kapağıının derin çekilmesi. (8)

**ÖRNEK 26.** Kompleks bir jet motor parçasının lastik diyafram metodu ile şekillendirilmesi. (Sek. 23)


Yüksek verimli turbojet motorlar için yakıt lüle parçası, 310 paslanmaz çelikten imal edilerek 6 parça sonrasında kaynak ile birleştirilmiştir.

Bir hidroform preste, lastik diyafram metodu ile deneme yapıldığında daha az pres kuvveti kullanılarak maliyet % 50 düşürülmüştür. 1 mm kalınlıkta 324 mm çaplı bir plaka kullanılmıştır.

Şekillendirmeden önce plaka, 150 tonluk bir hidrolik preste 35 mm derinliğe çekilir ve kalınlığı 0.99 mm ye azaltılır.

Yağı alınıp tavlandıktan sonra kısmen şekillendirilmiş plaka 305 mm ye çekilir. Bu işlem için Şekil 22.c de görülen hidroform pres zimbası kullanılır. Zimba ve saç tutucu arasındaki çapsal farklılık iş metali kalınlığının minimum % 50 si kadar olmalıdır. Üretim oranı saatte 30 parçadır.

Şekillendirme olduktan sonra 6 eşit aralıklı 36.5 mm çaplı delik ve 63.5 mm çaplı bir merkez delik 55 tonluk mekanik preste delinir. Parça delindiktan sonra bir tornada işlenir. Tamamlanmış iş parçası şekil 22.d de gösterilmiştir.(12)



Şekil 22. Turbojet motoru parçasının şekillendirme aşamaları. (8)


**ÖRNEK 27.** Sert lastik diyafram şekillendirme sırasında yırtılma ve kırışıklıkların önlenmesi için yağlayıcı kullanımı. (Şek. 24)

Şekil 24'te gösterilen basmaklı bilinç, mevcut lastik diyafram təchizatı için şəkillendirməde sertliğin sınırlayıcı şəllilişini belirlemektedir. Malzeme 1 mm kalınlıkta soğuk həddələnmiş 1008

çeliğidir. Kapak 101 mm derinlikte ve dış tarafında bir basamağa sahiptir. Bir hidroform preste, tek işlem ile basamağın oluşumu sağlanamamıştır. Bu neden ile önce büyük olan kısım çekilir, ardından üzerindeki dar kısım çekilerek parçanın şekillenmesi sağlanır.

İlk işlemde, pliskayı tutma basıncı çok iyi ayarlanmalıdır. Basıncı çok düşük olur ise metal serbest olarak hareket eder ve köşelerde kırışıklıklar görülür. Dök yüksek tutma basıncı, dar kenarlar boyunca yırtılmalara neden olur. Metal'e hasar veren yırtık ve kırışıklıklar, diyaframda hasarlınlara neden olur. Her saçın maliyeti 3 dolar, her diyafram ise 30 dolardır.

Kırışıklık ve yırtılmaları önleyici bir yağlama geliştirilebilir. İlk çekme işleminden sonra, iş parçası temizlenir, tavlantır ve fosfat ile kaplanabilir. Fosfat, daha ince yağ kullarının mümkün kılabilir. Denemeler ile yağ kalınlığı ve yerlerini saptamada kolaylıklar bulunabilir. Yağı uygulama mekanlığında yeterli derecede sistemli ve uygulanabilir olması gereklidir.



Sekil 24. Lastik diyafram şekillendirme metodu ile basamaklı kapağın çekilmesi.(8)


Parçanın klasik derin çekme teknikleri ile işlenmesi hemen hemen imkansız olduğundan, lastik diyafram yöntemi kullanılmıştır. İki kalibi ve saş tutucuyu içeren takımlar, diğer işlemde ihtiyaç duyulan kalıpların pek çoğundan ucuza mal olacaktır. Geliştirilen yağlama tekniği ildede daha az kırışma ve yırtılma tehlikesine sahiptir.(12)

**ÖRNEK 28.** Bir Ütü kılıfındaki işlem sonrası yüzey düzgünliğini korumada lastik diyafram işleminin kullanımını.(Şek 25)

Mekanik bir çekme presi, iş parçasında çıkarılması güç darbe izleri bırakıldığından 400 tonluk bir hidroform pres kullanarak lastik diyafram yöntemi ile ütü kılıfı imal edilmiştir. Durometer A92 sertliğindeki lastik çekme bileziği, ürünün kırışmaması için basıncı ayarlamaya yardım eder. Bileziklerden biri, diyaframı korur, diğeri dış hatta takılır.

İlk önce parça 100 ton kapasiteli bir mekanik preste çekilir. Takımlar D2 takım çeliğinden yapılmıştır. Destek, sabunlanır ve parçanın kenar kısımları yırtılma olmaması için yağılanır.

Hidroform pres dakikada 450 ştrok yapar. Ürun hacmi 50000 parça ve senelik üretim 850000 parçadır. Lastik tampon ömrü 20000 parça'dır.




Şekil 25. Yüzey düzgünliğini korumak için lastik diyafram metodu ile şekillendirilen ütü kılıfı(8)

İşlem sırası şöyledir; Plaka kesilir, hidroform preste çekilir, pay verilir, delinir, bakır keplanır, retuş yapılır ve krom-nikel keplanır. Destek, 0.84 mm kalınlıkta soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik

saçtan yapılmıştır. Desteğ için iki çeşit malzeme kullanılabilir; (a) sönürlülmüş Al, çekme kaliteli, ticari işlemeli çelik, kuru, en yüksek sertlik Rb 60, (b) Al ile sönürlülmüş kuru çelik bant, gerilimsiz, max. Rb 55 dir.

**ÖRNEK 29.** Karmasık yapıda bir parçanın Verson-Wheelon ve Guerin işlemleri ile şekillendirilmesi. (Sek.26)

Sekil 26'da görülen parça, 1 mm kalınlıkta 7075-W Al alaşımıdır. Normalde 4500 tonluk bir Guerin Pres'te şekillendirilebilir. Ayrıca, 41000 ton kapasitesindeki Verson-Wheelon Pres'inde 10000 psi altında da şekillendirilmesi mümkündür. İki işlemede de aynı takımlar kullanılmaktadır.



**Sekil 26.** Verson-Wheelon pres'te şekillendirilen kompleks bir parça.(8)

Guerin işleminde şekillendirme iki aşamada yapılmaktadır. Kertiç ve delikler işlem bittilerden sonra yapılabilir. İlk aşamada dış flang tamamen, iç flang kısmen şekillendirilir. İkinci aşamada Lastik kayışlar ve bantlar vasıtasi ile son şekil verilir. Her parça için toplam harcanan süre 8 adam-dakikadır.

Verson-Wheelon işleminde, iç-dış ve döner flanslar tek işlemede tamamlanır. Şekillendirme zamanı pres için 6 adam dakikadır. Kayışların ayarı için harcanan el işçiliği 3 adam dakikadır. Böylece Verson-Wheelon işlemi ile tasarruf edilen toplam zaman her parça için 3.5 adam dakikadır.

İsıl işlem yapılmış 6064 Al alaşımı, şekillendirme bloğu, bant vazifesi gelen iç ve dış


kasnaklar ile birlikte tablaya monte edilir. Parçanın iç radyüsündeki döner flans nedeni ile uzunlamasına yardımılır ve dış yarısı, alt tablaya bağlanır. İç yarısı alt tabladan çıkan pimlere yerleştirilir. Sağtaki yerleştirme delikleri ve dış şekillendirmeye bloğu, kapak plakası üzerindeki yerleştirme pimleri ile çakıştırılır.

127\*2235 mm ölçüsündeki saçın akacacı yol önceden belirlenir. Hafifletme delikleri, lastik tampon şekillendirmesinden önce iki işlemde yapılmıştır. Sekillendirmeden sonra parça T-6 sıcaklığına yaşılandırılır.(8)

#### ÖRNEK 30. Lastik tamponlu şekillendirmede eğri bir kalıbin kullanımı.(Sek. 27)

Sekil 27'de görülen destek, 8 mm genişliğindeki germe flansına ve hafifletme deliği Üzerinde 65 derecelik diğer bir flansa sahiptir. Malzeme, 0.4 mm kalınlıktaki 302 tip çeyrek sert paslanmaz çeliktir.


Çinko alaşımı kalıp, flanşın yaylanmasıını dengeleyebilecek eğrilikte yapılır. Sağ ve sol parça, aynı kalıp ile aynı anda yapılır. Kalıplar şekillendirmeye sırasında oluşabilecek hasardan kaçınmak için çelik kaplama ile korunur. Yağlama kullanılmamıştır. Basınç, 1500 psi dir.(8)



Sekil 27. Eğri kalıp ile şekillendirilen flans (8)

**ÖRNEK 31.** Lastik tamponlu şekillendirmeden sonra rötuş çalışmalarının yapılması.(Şek. 28)

Fırçalarla , Verson-Wheelon işlemi ile şekil verildikten sonra şekilde görülen flans ucundaki kertiklerin el ile ayarlanması gerekmektedir. Bu saç, 0.51 mm kalınlığında 2024-O alaşımıdır.



Şekil 28. Kertiklerin şekillendirmeden sonra yapıldığı bir parça.(8)


Şekillendirme bloğu, 48 mm kalınlıkta Al alaşımından yapılmıştır. 6 mm çapında iki pin bulunmaktadır. 6 mm kalınlığındaki bir kapak şekillendirme sırasında dip kısmın düz kalması için kullanılır. Kapşa belli bir eğim verilmiştir. Flans etrafındaki lastik akışına yardım etmesi için kenarlar Yuvarlaklaştırılmıştır. Lastik tampon, 2.5 mm kalınlıklı bir tabaka ile korunur. Şekil verme basıncı, 3000 Psi ve her parça için harcanan süre 2 dakikadır. İmalat sayısı 25 parçadır.

Aynı parçaya Guerin işlemi ile de 600 Psi basıncı taşınır. 12 mm kalınlığındaki kapak, lastik tampon üzerine konur. İki işlem arasındaki tek fark, Guerin işleminde gözlerin daha büyük olusmasıdır. Ayrıca kertiklerinde el ile obulşturulması gerekmektedir.(8)

**ÖRNEK 32.** Bakır için lastik diyafram şekillendirmesi ile derin çekme işleminin karşılaştırılması.(Şek.29)

Şekilde görülen kahve fincanı bakır gevdesinin, lastik diyafram metodu ile tek bir çekiste, derin çekmede ise çeşitli eşemelardan gerekerek şekillendirilmesi gösterilmiştir. Lastik diyafram şekillendirme kullanılarak, üç çekme, bir kesme ve iki taylama işlemi diskalifiye edilebilir. Lastik


diyaframın çok yanında olan şekillendirme kuvveti nedeni ile şekillendirme basıncı dereceli arttırılarak ve çekme radyüsü azaltılarak yerel uzamalar önlenebilir. Böylece daha yüksek şekillendirme yapılabılır. (8)



Şekil 29. Bakır kahve fincanı gövdesinin lastik diyafram ve derin çekme ile şekillendirilmesi. (8)

#### ÖRNEK 33. Verson-Wheelon işleminde titanyum alaşımı saçın şekillendirilmesi. (Şek. 30)

Ti-6Al-4V alaşımı 1.3 mm kalınlığındaki sağ, şekillendirme yapılmadan önce kenarlarından düzeltilmiştir. Şekillendirme bloğu, alüminyum alaşımı oluşturmak esnemeye izin verecek şekilde esas eğilimin altında yapılmıştır. Bloğun temizlenmesi, metil-etyl-keton ile yapılmıştır. (8)



Şekil 30. Verson-Wheelon işlemi ile şekillendirilen kanal kesiti. (8)

## KAYNAKLAR DİZİNİ

1. Wick C., et al. 1984. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. Volume 2, Forming. Fourt Edition. Society of Manufacturing Engineers One SME Drive Dearborn, Michigan. 1.H.B.M.K. İligi Kütüphanesi. Bölüm 1-1,5-1,7-1.
2. Kayalı S., Ensari C., 1986. Metallere Plastik Şekil Verme İlke ve Uygulamaları. İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Ofset Atelyesi, İstanbul. 143, 375-378, 388-389 s.
3. Eary D.F., Reed E. A. 1958. Techniques of Pressworking Sheet Metal. Prentice-Hall. Inc. Englewood Cliffs N.J. B.U. Kütüphanesi. 45-55 s
4. Çapan L., 1977 Plastik Şekil Verme Teori ve Uygulamaları Birsen Kitabevi Yayınları, Kutulumuş Matbaası, İstanbul.
5. Güleç S. Makine Mühendisliği El Kitabı Cilt 2 Bölüm 7
6. Schey J.A. 1983 Tribology in Metal Working, Professor Department of Mechanical Engineer University of Waterloo Ontario, Canada, American Society for Metals. B.U. Kütüphanesi. 538-546, 549, 558-562 s.
7. Mc.Clellan Air Force Base. 1983. A-7 Model 80 Stretch Wrap Forming Machine Manuel. L&F Industries Huntington Park Cal.
8. Metals Handbook. 8th Edition Volume 4. Forming Metals Park Ohio. 1.H.B.M.K. İligi Kütüphanesi. 209-216, 239-245, 366, 368, 391-395, 422, 429-430, 442-443 s.
9. The Metals Society. 1983. Development in the Drawing of Metal. London. O.D.T.U. Kütüphanesi. 78-82 s
10. Schubert P.B. 1966 Die Methods. Desing, Fabrication, Maintenance and Application. Book 1 Industrial Press. Inc. Newyork N.Y. O.D.T.U. Kütüphanesi. 270-277 s.
11. Verson Wheelon Press Özel Tanıtım Kitapçığı. 1985. 50\*116 inch 7500 Psi 22500 ton. Verson Allsteel Press Co. Chicago, III 1.H.B.M. K. İligi Kütüphanesi

12. Metals Handbook 9th Edition Volume 10 Forming. Metal Park Ohio. An.Ü. Kütüphanesi. 591-598, 605-615 s.

13. Verson Europa S.A. 1989. Rue La Villette, 51, B-6001 Charleroi, Belgium. A Member of the Verson International Group.